



## Rapport for miljøtilsyn hos Forsvarets Hovedværksteder, Hedelund 10A-10C, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	21.06.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	72813000	<b>CVR nr.</b>	16287180
<b>E-mail</b>	fes@mil.dk	<b>P. nr.</b>	1021155841

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-02-2024	Aftale		

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet fungerer som Aalborg Kaserners hovedværksted for forsvarets større køretøjer: lastbiler samt pansrede køretøjer. Aktiviteterne omfatter almindelige reparationsarbejder, pladearbejder, klargøring samt slibning, bremsevask og motorvask.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
2000	15	0630-1600	-	-

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	I værkstedshaller er der rumventilation samt udsugning for svejsrøg, slibestøv og udstødningsgas
Luft, afkast	Afkast overholder bekendtgørelsens grænseværdier til

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støj fra kompressorer samt fra værkstedsaktiviteter hvor der arbejdes med tungt grej.
Støjkilder, indendørs	Kompressorer samt div. el-værktøjer
Støjkilder, udendørs	Alt arbejde udføres bag lukkede porte. Der kan lejlighedsvis udføres små afprøvninger og montagearbejde udendørs

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Gulvvaskevand føres til kloak, ligesom overfladevand der drypper/smelter af køretøjerne.
Spildevand, procesvand	Processpildevand fra komponentvasker bortskaffes som farligt affald.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Den planlagte olie-/benzinudskiller blev ikke etableret, idet der ikke er behov.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alle råvarer opbevares forsvarligt og uden risiko for afløb til

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Al affald sorteres og bortskaffes via Aalborg Kasernes genbrugsplads, hvor de forskellige fraktioner afsættes til godkendte modtagere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald opbevares indendøre eller i lukkede containere

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Den vestlige del af matriklen ligger i område med drikkevandsintersser.
Generelle bemærkninger	Alle værkstedsaktiviteter foregår i værkstedshaller med tæt belægning/støbte gulve.
Planforhold	Værkstedet er beliggende i lokalplanområde 12-066, delområde A: erhverv, Gammel Høvej, Nørre Uttrup
Jordforurening	Der kunne ikke konstateres jordforurening.
Bæredygtighed*	Der følges op på vand- og energiforbrug i bygninger og på køretøjer. Affald sorteres og håndteres korrekt.