

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-08-2018 på ejendommen:

Holstebrovej 101  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder skal have fortaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks. Beholderkontrol sidst foretaget i 2002.
- Flydelag: Flydelaget var ved tilsynet ikke tilstrækkelig, pga. omrøring og udbringning af gylle. Vær opmærksom på, at flydelaget skal være etableret inden for 1 uge efter omrøring og udbringning af gylle.
- Vær opmærksom på, at der på Daka-kappe bør monteres bøjle, så Daka-lastbil kan løfte kappe uden at ødelægge kappen.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Gyllebeholderen skal inden **01-10-2018** have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

## Håndhævelser

13-08-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
------------	---------------------	--

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg)
Godkendelsesdato	25-08-2017
Sidste tilladelse	25-08-2017
Tilladte dyreenheder	137,14

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde" fra 2017 er udnyttet.
Vilkår om beplantning	Beholderen kan ikke ses fra vejen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: Ca. 1.050 stipladser.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ved tilsynet var der lidt dybstrøelse på gammel møddingsplads fra nogle få heste. Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal være overdækket med plastik/presenning.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtesvin</b>	<b>Drænet gulv + spalter (33/67)</b>	<b>4.399</b>	<b>137,14</b>	<b>25-08-2017</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.273	40,91	818,38	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	890	25,40	507,90	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 890 sl.svin (31-113,1 kg.) og 1.273 sl.svin (31-121,2 kg.). 2015/2016: 3.000 sl.svin (31-118,8 kg.). 2014/2015: 3.000 sl.svin (31-115,2 kg.)</p> <p><u>Ved tilsyn:</u> Ifølge ejer har der i 2016/2017 været flere dyr, end der er registreret i gødningsregnskabet. Dette skyldes ifølge ejer, at konsulent har misforstået nogle tal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	100		Afløbsforhold: ukendt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Gammel møddingsplads anvendes til dybstrøelse fra nogle få heste.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1989	02-05- 2002	550	2.215		<b>Skal have foretaget beholderkontrol!</b>
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	170		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 2215m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2002, <b>skal have foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks.</b> Dykket indløb. Flydelag: Flydelaget var ved tilsynet ikke tilstrækkelig pga. omrøring og udbringning af gylle. <u>Vær opmærksom på, at flydelaget skal være etableret inden for 1 uge efter omrøring og udbringning af gylle.</u> Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier på ejendommen. Opbevarer kemikalier til markdrift på Agersbækvej 22.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
24b	1180354			Tank (Produkt på væskeform)		1982	Mineralske olieprodukter)		Nedgraved/underjordisk		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen. Olietank fra 1982 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Ingen motorolie mv. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækket med kappe. Vær opmærksom på, at der på kappe bør monteres bøjle, så Daka- lastbil kan løfte kappe uden at ødelægge kappen.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald tages løbende med til Agersbækvej 22, hvor der er container/opbevaring indtil det køres til genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-08-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*