



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Lageri-Schmidt Undervognskomp. A/S
Hirsevej 23
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	21.10.2025
Til stede ved tilsyn:	Christian Lageri-Schmidt, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74521148	Hjemmeside	www.lageri-schmidt.dk
E-mail	adm@lageri-schmidt.dk	CVR nr.	81280010
Fax		P. nr.	1002618079

Matrikler	1856 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	----------------------------------

Acadre sagsnr.:	25/26673
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Christian Lageri-Schmidt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget ændringer i produktionsforholdene siden sidste tilsyn i 2019. Virksomheden reparerer og renoverer aksler til biler, campingvogne og lignende.
Driftstider	Arbejdstiden på værkstedet er: Mandag - torsdag fra kl. 7:30 - 15:30 Fredage fra kl. 7:30 - 13:15.
Antal ansatte	Der er 4 ansatte på værkstedet, samt en kontoret på halvtid.
Ressourcer	Lokalerne er opvarmet ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	På tilsynet blev der udleveret fakturaer.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der bruges cirka 10 liter maling om måneden. Til fortynding anvendes cellulose fortynder. Forbruget af cellulose fortynder er meget lille. Virksomheden har en smule kemikalier opbevaret i malekabinen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der foretages mest CO ₂ svejsning på sort jern og en smule på rustfrit. Der er ingen filtrering af svejseluften. Der er også afkast fra malerrummet med gulvfiltere og alarm for filterskift. Filteret skiftes en gang årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren står på den sydlige side af værkstedet under et lille halvtag.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer spildevand fra det lille lokale med indgang ude fra pladsen foran bygningen, hvor der vaskes emner inden behandling. Afløbet fra dette rum er koblet på sandfang og olieudskiller.
Vandforsyning	Drikkevandet leveres fra Provas.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Sandfang og olieudskiller kontrolles og tømmes af Haderslev Slamsuger Service A/S. På tilsynet blev der udleveret faktura fra Haderslev Slamsugerservice A/S fra den 20. februar 2025.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Fyringsolie	3.000	1976		NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes en nedgravet fyringsolietank fra 1976, denne blev sløjftet da man overgik til naturgasfyring.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Metallaffald opbevares i åben container på en asfalteret plads og afhentes af Jysk Skrot. Beholderen skal være overdækket. Der blev udleveret en faktura fra Jysk Skrot fra den 30. oktober 2025. Brændbart affald hentes af Marius Pedersen hver 14. dag. Det brændbare affald blev opbevaret i en minicontainer indendørs i værkstedet. Der blev udleveret en faktura fra Marius Pedersen fra den 30. oktober 2025. Pap, papir og plast opbevares i rum ved siden af værkstedet uden afløb. Afleveres på genbrugspladsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Mindre mængder af olie-, maling- og kemikalieaffald samt spraydåser opbevares i rum ved siden af værkstedet uden afløb. Tomme produkter afleveres på genbrugspladsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på grunden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen kommentarer til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder