

KB Transport & Søn A/S

Industrikrogen 1

4241 Vemmelev

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn – varsel om påbud

Center for Miljø og Teknik har den 2. marts 2017 foretaget et miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Industrikrogen 1.

4. maj 2017
Sagsnr.: 2017-173308

Kontaktperson:

Direkte tlf. 58574786
Mail: tifeh@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Olieudskilleren er ved tilsynet ikke tilmeldt den kommunale tømningsordning, men tilmeldes efter aftale den 6. april 2017.
- En 5000 L tank med Ad-blue står på bar jord ved tankplads. Du kunne ved tilsynet ikke fremvise dokumentation på, at tanken er godkendt til ad-blue eller er dobbeltsidet.
- Derudover stod en plastikdunk med olie udenfor på bar jord.

I henhold til § 1 i miljøbeskyttelsesloven¹ skal blandt andet forurening af vand og jord forebygges.

For at dette kan overholdes, har vi til hensigt at give et påbud i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven, om at følgende forhold bringes i orden:

- At tanken med Ad-blue skal placeres på fast belægning. Belægningen skal være uden afløb og med mulighed for opsamling. Såfremt du kan fremsende dokumentation om, at tanken er dobbeltsidet, frafalder påbuddet.
- At tanken med ad-blue skal sikres mod påkørsel.
- At plastikdunken med olie skal opbevares på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb, samt beskyttes mod vejrlig.

Såfremt du ikke har bragt forholdene i orden inden **den 26. april** vil du modtage påbud.

¹ LBK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.³ I 2017 opkræves **318,04** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 58574786 eller mail tifeh@slagelse.dk

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann
Miljømedarbejder

² BEK nr. 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1518 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Tine Fehrmann.

Fra virksomheden deltog Kenneth Buch.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'H51 Garageanlæg > 3 stk.' (Kategori: 2).

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
8s	251759	TJÆREBY BY, TÅRNBORG
8t	251759	TJÆREBY BY, TÅRNBORG

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
Kenneth Buch	Industrikrogen 1	4241 Vemmelev	Nej

Betalers adresse	KB Transport & Søn A/S, Industrikrogen 1, 4241 Vemmelev CVRnr: 37828211
CVR- / P-nummer	37828211 / 1021542993

Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Ved pladsen er der privat værksted, der benyttes til at klargøre biler til udstilling.</p> <p>Der er en plads med fast belægning til optankning. Ved pladsen er placeret en 5000L plastiktank med Adblue. Tanken står på bar jord, og er ikke beskyttet mod påkørsel. Ejer fortæller, at tanken er dobbelt-vægget, men kan ikke fremvise dokumentation på dette.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Virksomheden har ikke noget decideret oplag af affald. Men uden-dørs står en gammel plastikdunk med indhold, der ligner olie.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Der er en olieudskiller. Ejer mener ikke, at den er tilmeldt tømningsordning.