

Offentliggørelsesrapport for Kampagne tilsyn udført den 01.11.2022

| | |
|-----------------------------|--|
| Navn | Circle K Danmark A/S |
| Adresse | Holbækvej 13, 4520 Svinninge |
| CVR-nummer | 28142412 |
| P-nummer | 1021479116 |
| Virksomhedstype | Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. |
| Miljøriskoscore / Dato | 2,94 / 28.10.2022 |
| Baggrund for tilsynet | |
| Hvad er der ført tilsyn med | Der er ført tilsyn med belægningernes tilstand, samt kontrol af tanke. |
| Konstateret jordforurening | Nej |
| Er der meddelt håndhævelser | Nej |
| Konklusion | Intet at bemærke |

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.