



## Rapport for miljøtilsyn hos Farstrup Auto ApS, Nymøllevej 105A, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	21.10.2016		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98686068	<b>CVR nr.</b>	34451737
<b>E-mail</b>	Automester Sørensen [top@autosorensen.dk]	<b>P. nr.</b>	1017514500

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
12-06-2014	Indskærpelse	bremsevaskervand og kølervæske må ikke sammenblandes med spildolie
12-06-2014	Indskærpelse	der skal etableres udsugning fra maskinel slibning

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoreparationsværksted hvor der udføres reparations af alle bilmærker. Der foregår ingen form for autolakering eller undervognsbehandling. Der er kun en ansat på værkstedet.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
195	1	07.30-16.30	0	0
Miljøledelse				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (.mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	
Luft, afkast	Udsug fra udstødningsgas er ført 2 meter over tag. Der er etableret udsugning fra slibarbejde.
Luft, støv	
Luft, filtre	
Lugt	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	
Støjkilder, indendørs	Da der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig skal støjende aktiviteter foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet fra kl. 7-22. I tidsrummet fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.
Støjkilder, udendørs	Udendørs støjkilder er til- og frakørsel, udsugningsanlæg samt støj fra kompressor. Kompressor er placeret i skur, som er placeret op ad den sydvendte mur på værkstedet. Skuret er lukket i den ende, der ligger tættest på beboelse. Der er ikke etableret decideret støjafskærmning udover yderbeklædning og en lukket dør. Der blev ikke under tilsynet konstateret generende støj.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Spildevand, procesvand	Der foretages ikke vask af biler.
Spildevand, overfladevand	
Spildevand, afløbsforhold	
Spildevand, tilslutningstilladelse	
Spildevand, egenkontrol	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.200	2007	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I forbindelse med oliefyringsanlæg er der opstillet olietank fra 2007. Tanken er registreret i BBR. Bordtanken inde i værksted til opbevaring af motorolie er sløjftet.
Olietanke, opstilling/placering	
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	
Olietanke, belægnings ved påfyldningspl	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved salgspadser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Beholder - lukket		Indendørs	2014
Sprinklervæske				Beholder - lukket		Indendørs	2014
Kølervæske				Beholder - lukket		Indendørs	2014
Køle-/smøremiddel				Beholder - lukket		Indendørs	2014
Bremsevæske				Beholder - lukket		Indendørs	2014
Motorolie				Beholder - lukket		Indendørs	2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Kølervæske, sprinklervæske m.m. opbevares inde i værksted. Værkstedsgulvet er belagt med epoxy. Tank med motorolie opbevares i samme værksted. Opbevaringen er vurderet at være i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 2, i det der ikke er risiko for, at evt. spild kan ledes til kloak eller jord- og grundvand.
Råvarer, opbevaring	
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belægninger	

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Dæk			Ingen beholder		Udendørs			

Forbrændingsegenet			Container - åben		Udendørs			
Glas			Intet oplag ved tilsynet					
Jern og metal			Intet oplag ved tilsynet					
Oliefiltere	133	Kg	Container - lukket		Indendørs			
Pap			Intet oplag ved tilsynet					
Plast			Intet oplag ved tilsynet					
Spildolie (motor, gear.)	400	Liter	Olie-tank		Indendørs			
Spraydåser	20	Stk	Container - lukket		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Glas, plast og jern og metal bortskaffes til Sørup handel og nedbrydning A/S. Udtjente dæk bortskaffes af Helstrup Dæk ApS. Pap bortskaffes via ABAS. Kvitteringer for bortskaffelse af affaldet blev fremvist under tilsynet.
Affald, farligt	Spildolie opbevares i dobbeltvægget spildolietank på 1000 l. Tanken er placeret inde i værkstedet på epoxybelagt gyulv. Spildolie bortskaffes af Gunnar Lund Olieservice.  Bremsevæske og bremsvaskervand opbevares i egnede beholdere på opsamlingsbakke og bortskaffes af Mokana
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	
Affald, opbevaring	
Affald, bortskaffelse	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald, belægninger	
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 10.6.3.BE.1, som er udlagt til blandet bolig og erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende er registreret som V1-kortlagt iht. Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed*	Der blev talt om muligheden for at gå over til LED-belysning