

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-04-2019 på ejendommen:

Vester Bardevej 3  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer: Ingen afløb/mur mod øst.
- Gyllebeholder bygget i 2007. Skal have foretaget 10 års beholderkontrol.
- Ved tilsynet var fortank ved staldanlæg ikke korrekt overdækket.
  - o Spalter skal lægges tilbage, så fortanken igen har fast overdækning.
    - Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, stk. 4: Fortanke skal have fast overdækning.
- Zone rundt om markvandingsboring: Der må ikke opbevares tomme dunke (motorolie mm.) i beskyttelseszone rundt om boring. Disse skal fjernes.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb, hvis ikke der etableres mur-afgrænsning mod øst.
  - o Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb ved randbelægning.
  - o **Afløb/mur skal etableres inden 01-11-2019.**
  - o Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 18 stk. 2.

- **3.800 m3. gyllebeholder skal inden 01-07-2019 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

### Håndhævelser

29-04-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod øst have etableret murafrænsning eller afløb.
29-04-2019	Indskærpelse, Miljø	3.800 m3 gyllebeholder fra 2007 skal have foretaget beholderkontrol.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	26-07-2013
Sidste tilladelse	14-07-2017
Tilladte dyreenheder	204,92

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde fra 2017 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestalde med fast gulv, 2% hældning.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav om gyllekøling.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav om luftrensning.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det faste gulv skal skrubes hver 2. time.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer skrubes gulvet pt. hver 4 time (6 gange i døgnet). Dyreholdet er skiftet fra malkekøer til kvier, og der er af den grund ikke den samme mængde gødning, der kan skrubes.</p> <p>Intervalleret af skrabning vurderes at være ok.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p>Ingen krav om teltoverdækning.</p> <p>Der anvendes flydelag i gyllebeholder.</p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt.</li> <li>o Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> Fodringen består af 33 % græs, 33 % helsæd og 33 % majs.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vilkår om minimum 25 % græsmarksafgrøder er overholdt.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres på forplads ved ensilagesiloer. Afløb til gylle.</p> <p>Til information:</p> <p>Dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	65	91,39	14-07-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	180	79,96	14-07-2017	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald m.spalt, linespil	47	33,57	14-07-2017	

#### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	12	16,67	362,06	0,00

St.r. årsopdr. 7-23mdr.	Sengestald m. fast gulv	119	53,82	726,98	0,00
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	8,57	0,00	205,22
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	0,00	12,85
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,50	0,00	68,93
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82	0,00	11,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	1	0,26	2,85	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m. fast gulv	1	0,56	5,70	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat dyrehold oplyst af ejer ved tilsynet.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 29-04-2019:</u> (samdrift med Vester Bardevej 3): 239 køer, 170 kvier og 16 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vester Bardevej 3:</li> <li>- Ammekøer: 12 ammekøer, 7 kvier (1-2 år), 4 kvier under 6 mdr., 7 tyre (under 6 mdr.), 1 avlstyr.</li> <li>- Køer: 12 køer (goldkøer)</li> <li>- Kvier: 119 kvier (7-23 mdr.)</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> Dyrehold er i GR 2017/2018 samlet under Vesteragervej 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 220 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 158 kvier (6 mdr.-kælvning), 117 slagtekalve (40-58 kg.), 2 slagtekalve (391-612 kg.), 1 avlstyr.</li> <li>- 2016/2017: 18 årskøer, 2 årsammekøer, 9 kvier (0-6 mdr.), 91 kvier (6 mdr.-kælvning), 23 slagtekalve (43-59 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr.</li> <li>- 2015/2016: 7 årskøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (43-59 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01- 1800	1.920	1.920	0	Mod vest: Afløb til pumpebrønd.
Andet	01-01- 2008	140	1	0	Plads med kalvehytter: Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Afløb mod vest: Til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank.</li><li>- Afløb mod øst: Ingen afløb og ingen murafrænsning.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ensilagepladsen opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, idet der mod øst er randbelægning uden afløbsforhold.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Mod vest skal der enten etableres en endemur på minimum 1 meters højde eller etableres afløb med minimum 3 % fald til afløb.</b></li></ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Forplads ved ensilagesiloer anvendes. Afløb til gylle.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 2007		10	0	3.800	Flydelag	<b>Skal have foretaget beholderkontrol</b>
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	350		incl. fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Fortank	Ved tilsynet var fortank ved staldanlæg ikke korrekt overdækket. <b>Spalter skal lægges tilbage, så fortanken igen har fast overdækning.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, stk. 4: Fortanke skal have fast overdækning.</li> </ul>
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er krav om alarm på 820 m3. gyllebeholder, hvis denne gyllebeholder anvendes.</li> <li>- Der er ikke krav om alarm på 3.800 m3. gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.</li> </ul>
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.800 m3.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Beholderen er bygget i 2007. Skal have foretaget 10 års beholderkontrol.</b></li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Flydelag: ok.</li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 820 m3. er ifølge kommunens oplysninger taget ud af drift i 2013.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis beholderen anvendes er der krav om beholderkontrol hvert 5. år og alarm på gyllebeholderen, da afstanden til sø over 100 m3 er mindre end 100 meter.</li> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget 16-05-2013.</li> </ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af restvand fra ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
7æ	1211252		770	Tank (Produkt på væskeform)		1994	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1994 anvendes ifølge ejer ikke. Olietanken står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet.



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved vejen bag afskærmning. DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af drikkevandskvalitet i 2015.  Boring er ifølge ejer beliggende på mark modsat side af Vester Bardevej. Boring ikke set ved tilsynet.  Zone rundt om boring: Vurderes ud fra oversigtskort til at være ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2196): 62.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2034.  <b>Zone rundt om boringen: Der må ikke opbevares tomme dunke (motorolie mm.) i beskyttelseszone rundt om boring (5 meter fra boring).</b>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	29-04-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*