

Thomas A. Jensen
Mariendalsvej 82
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

11. maj 2016

Miljøtilsyn med Mariendalsvej 82, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 28. april 2016 tilsyn med miljøforholdene på Mariendalsvej 82. Tilsynet var varslet den 11. marts 2016.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger/indskærpelser/påbud.

- Henstille at gyllebeholder inden 7 dage tilføres halm, så flydelag gøres komplet,
- Indskærpe at logbog føres regelmæssigt minimum hver måned og når flydelag mangler,
- Påbyde lovliggørelse af nyt spildevandsanlæg til stuehus. Fristen er 1 år fra dato med projektforslag inden 1. jan. 2017.

Miljørisikovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2016-00397

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**3,74**)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug (3,5 timer). Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 28-04-2016

Thomas Ahrenkiel Jensen, v./Mariendalsvej 82
9900 Frederikshavn

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Gdr. Thomas A. Jensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------|-------|
| Kapitel 5 godkendelse | Ingen |
| Lokaliseringsgodkendelse | Ingen |
| Bedriftstype | Svin |
| Dyreenheder i alt | 84,24 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Ejer | Thomas Ahrenkiel Jensen |
| Adresse | Mariendalsvej 82, 9900 Frederikshavn |

| | | |
|---------|---------|------------|
| Telefon | Mobil | 20473029 |
| E-mail | CVR nr. | 17757075 |
| Fax | P. nr. | 1001353500 |

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

| Dyreat | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin (FRATS-produktion) | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 1.577 | 48,07 | 963,72 | 0,00 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 7.494 | 36,17 | 950,09 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Dyrehold | Dyreholdet er udsat af lejer Tomas H. Madsen Jensen pr. 1. jan. 2016. Ejer ønsker at få oplyst hvilke og hvor mange dyr, der må være på ejendommen. Anne Marie Henriksen, Center for Teknik og Miljø er kontaktet herom. |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ingen miljøgodkendelse |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Fast mødding | 01-01-1800 | 200 | 400 | 0 | Anvendes til påfyldningsplads for mark-sprøjte. |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|
| Møddingsaftbeholder | 01-01-1987 | | 0 | 2 | | Pumpebrønd hvorfra saft pumpes til ajlebeholder. |
| Mød.saft => ajlebeh. | 01-01-1800 | | 0 | | | |
| Ajlebeholder | 01-01-1800 | | 0 | 230 | | Opmålt d. 14/11-94, JØC (12,2 x 5,8 x 3,3) |
| Gyllebeholder | 01-01-1997 | 13-07-2009 | 726 | 3.000 | | Fabrikat: Agri Kontrolleret 2009, Ingen bemærkninger |
| Gyllekanaler | 01-01-1997 | | 0 | 88 | | Oplysninger jvf. forhånds-anmeldelse af 02/10/1996 JØC |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,07

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Ajlebeholder | Godkendt |

| | |
|----------------------|--|
| Gyllebeholder | Gyllebeholder fandtes nedtømt uden flydelag, få dage før tilsyn. Beh. er udført med dykket indløb. Logbog føres ikke regelmæssigt, hvilket påtalt. 10-års beholderkontrol udført i 2009. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm og barrierer. |
| Markmød./kompoststak | Ingen |
| Tilstræk. kapacitet | Der er tilstrækkelig kapacitet. |
| Møddingsplads | Ingen bem. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|---|
| Opb. sprøjtemidler | Ejer: Opbevaring af sprøjtemidler sker i aflåst rum uden mulighed for afløb til kloak. Ejer sprøjter selv og påfyldning/vask sker på ejers ejendom på Mariendalsvej 82. |
| Sprøjtebevis/certifik. | Sprøjtecertifikat og opfølgende kurser er erhvervet. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Spildevand, stuehus | Uhygiejnisk udledning af husspildevand til terræn. |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | To tanke til diesel (2500 l) fyringsolie (1200 l) (korntørring) fra 2002. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | 800 liter spildolie (4 stk. olietønder med hver 200 liter) og 10 oliefiltre. Spildolie opbevares på tromler i maskinhus. |
| Animalsk affald | Tilføres destruktionsanstalt |
| Affald, generelt | Afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads. Intet oplag af affald |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---------------------------------------|
| Beskyttet natur | Ingen kontrol |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen er tilkøbt alment vandværk |
| Markvandingsboring | Ingen |

| | |
|-------------|---------|
| Energianlæg | Oliefyr |
|-------------|---------|