



KLØRUPGÅRD - V/MOGENS GRØNBERG JEPPESEN
Viborgvej 252
8920 Randers NV

Udvikling, Miljø og Teknik
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk
www.randers.dk

25-06-2020/ 09.17.60-K08-38-20

Miljøtilsyn i forbindelse med gylleudslip på husdyrbruget beliggende Viborgvej 252

CVR-nr. 17102176

Baggrund

Randers Kommune har den 23. juni 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Mogens Jeppsen fra husdyrbruget, maskinstationsmand og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et § 9 tilsyn, som opfølgning på et spild af gylle den 22. juni 2020.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at gyllerørs tæthed skal sikres
- Henstilling om manuel overvågning af pumpning af gylle

Det er den 25. juni 2020 aftalt med dig, at du er opmærksom på, om der kommer gylleforurenede vand til søen næste gang der løber vand til søen via rør, og i givet fald staks får det stoppet, og kontakter kommunen.

Indsats og vurderinger den 22. juni 2020

Akut MiljøService forestod den 22. juni 2020 tilsyn og dokumentation af indsats på vegne af Randers Kommune. Rapport herom er vedlagt som bilag.

Det fremgår af dokumentationen

- at spildet skyldes at et rør er knækket af en pumpe i forbindelse med pumpning af gylle,
- at spildet er vurderet til ca. 5 m³,
- at opsamling af spild var påbegyndt med slamsuger,
- at spildet var løbet hen over gårdsplads

- at afløb mod nærliggende sø var stoppede
- at der ikke blev konstateret udløb af gylle til søen ved udløb af drænledning i søen

Tilsyn den 23. juni 2020

Ved tilsynet den 23. juni var jord/ralbelægning skrabt af fra spildsted og ned over gårdsplads. I gårdspladsen var der også kommet spild op via betondækslet op mod en stald. På gårdspladsen var spildet løbet til en afløbsrist, som var blotlagt i forbindelse med afskrabning af ralbelægning.

Der stod væske som lugtede af gylle i brønden under risten. Ejer kunne ikke redegøre nærmere for brøndens funktion.

Der var 2 synlige rørtilslutninger i brønden. Disse var i retning mod syd-øst, dvs. i modsat retning af søen. Det blev umiddelbart vurderet, at rørene var indløbsrør og at afløb mod søen var stoppet.

Maskinstationsmand mente, at der under betondækslet med opstigende væske var en sløjfet gødningskanal, og at den havde kontakt med afløbsbrønd med nedløbsrør hvor spild af gylle var sket.

Der var ikke spor af gylle i udløbet til søen, hverken i røret eller på en støbt plade derunder. Pladen stod over søens vandspejl.

Ejer havde ikke nærmere kendskab til ejendommens kloakering for overfladevand. Ejer mener ikke, at der er dræn i gårdspladsen.

Det blev aftalt, at væske i afløbsbrønd ved spildstedet, kanal under dækslet i gårdspladsen samt afløbsbrønden i gårdspladsen opsuges.

Gennemgang af kommunens arkiver har ikke givet yderligere kendskab til ejendommens kloakering for overfladevand.

Se oversigtskort bagest i brev.

Årsag til spild

Et flexibelt rør til pumpning af gylle ved fortank var sprunget af et metalrør, hvor det var fastgjort med 2 spændringe. Pumpningen af gylle foretages med pumpe drevet med traktor.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 angiver, at anlæg skal vedligeholdes så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav. § 9 stk. 2. angiver at husdyrgødning skal føres gennem tætte lukkede ledninger.

Det er indskærpes, at det løbende skal sikres at rørsammenføjninger er i forsvarlig stand inden pumpning, og det henstilles at pumpningen altid overvåges manuelt.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.¹ Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Bilag:

Dokumentation af Miljøvagtoopgave ifm. Gylleudslip, Viborgvej 252, Randers NV, den 22. juni 2020, AMS ApS.

Oversigtskort:

