

Autoopretning Vendsyssel ApS
Suderbovej 14
9900 Frederikshavn
Att.: Dorthe Nelleberg

E-mail: dorthe@vendsyssel-aps.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

22. januar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Autoopretning Vendsyssel ApS beliggende Suderbovej 14, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06571

Frederikshavn Kommune har den 22. januar 2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail:

Fra virksomheden deltog Dorthe Nelleberg og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard


Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98422444	CVR nr.	10722233
Fax		P. nr.	1002900804

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor biler serviceres og repareres. Der foretages ligeledes undervognsbehandling og lakkonservering (polering) af biler.</p> <p>Aktiviteterne foregår i to adskilte bygninger; servicering og reparation i en bygning og undervognsbehandling og polering i en anden bygning. Se billeder fra virksomheden nedenfor:</p>  <p>Værkstedet har åbent fra kl. 7.15 til kl.15.30. Antal ansatte: 13 personer inkl. kontorpersonalet.</p> <p>Der er ikke sket ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.</p>

Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelse skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation om blandt andet indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast og mængde afleveret farligt affald.</p> <p>Virksomheden gemmer faktura og kan fremvise disse på forlangende.</p> <p>Virksomheden har rumventilationen i autoværksted, hvor filteret skiftes, når systemet selv efterspørger i form af en lampe, der lyser.</p> <p>Filtre i bygning med undervognsbehandling skiftes, når det trænger. Filteret er synligt og skiftes i de travle perioder ca. hver 14. dag og hver 3.-4. uge i lavsæsonen om sommeren.</p> <p>Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	<p>Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.</p>
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med naturgas og oliefyr, hvilket også står registreret i BBR.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Værkstedet har de nødvendig udsug (udstødningsgasser og slibning) til alle processer jf. lovgivningen og afkast er ført 2 meter over tag.</p> <p>Slibning foregår med speciel maskine, som selv har udsug. Støvet/pudset i forbindelse med slibningen opsamles i maskinen og kommer kun begrænset ud til omgivelserne.</p> <p>Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser.</p> <p>Filtre i bygning med undervognsbehandling udskiftes efter behov af virksomheden selv. I de travle perioder skiftes filtrene ca. hver 14 dag og hver 3.-4. uge i lavsæsonen om sommeren.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Kompressor og pallestabler.</p> <p>Kompressor er placeret udendørs i skur, se nedenfor:</p>

	
<p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak. Tilladelsen er meddelt den 27. april 2001 og er givet på en række vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sandfang og olieudskiller på afløb. Er etableret. -Tømmes de min. 1 gang om året jf. V.3.2. Den tømmes oftere i praksis. -Virksomheden skal føre driftsjournal med tidspunkt for pejling og tømning af olieudskillerne jf. V 4.1. Virksomheden har fakturaer på tømningerne. <p>I bygningen med undervognsbehandlingsprodukterne er afløb afblændet.</p>

Udskillere





Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Olieudskiller og sandfang efterses og tømmes af Stæten flere gange årligt. Stæten holder selv øje med, hvornår en tømning er nødvendig. Sidste tømning var i midten af januar 2020.</p> <p>Busserne er begyndt at benytte deres del af vaskepladsen mere, hvilket har medført at olieudskiller og sandfang skal tømmes oftere.</p> <p>Virksomheden er ved at indføre et online affaldshåndteringssystem, som giver et overblik og statistik over tømninger af olieudskiller og afhentninger af affaldsfraktioner.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 2 aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 1200 L Placering: Indendørs Indhold: Fyringsgasolier År: 2012</p>

	<p>Olietanken anvendes i bygning med undervognsbehandling til opvarmning. Tanken er placeret miljømæssigt forsvarligt på tæt belægning.</p> <p>Størrelse: 20000 L Placering: udendørs, over terræn Indhold: Diesel År: 2013 Olietanken hører ikke til virksomheden, men ejers af busselskabet, som lejer sig ind på lokaliteten (busholdeplads).</p>
--	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser: ABAS Miljøservice -Kølervæske, bremsevæske: Modtagestationen Vendsyssel -Spildolie: Modtagestationen Vendsyssel -Batterier/akkumulatorer: Returordning med autopart. <p>I autoværksted opbevares alt affald inkl. farligt affald på spildbakker i et lukket rum uden afløb, se nedenfor:</p>  <p>I bygning med undervognsbehandling står det farlige affald på spildbakke.</p> <p>Spildolie og brugt kølervæske opbevares i hver sin 1000 L palletank, som virksomheden tidligere har fået rustbeskyttelse i. Palletankene er opbevaret i en aflåst, lukket og tæt container, se nedenfor:</p>   



Frederikshavn Kommune vurderede i 2019, at der ikke er noget til hinder for, at virksomheden anvender palletanke til opbevaring af spildolie - virksomheden skal dog være opmærksom på, at tankene ikke mørner og skal udskiftes med jævne mellemrum. Ydermere stillede Frederikshavn Kommune som krav, at containeren har fald væk fra åbningen eller at der er en lille opkant, således et evt. spild/læk ikke løber ud af døråbningen og forurener omgivelserne.

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

- Dagrenovation: Peter Sørig
- Miljøklude: engangsklude går i dagrenovationen
- Dæk: Autoparts
- Plast kofanger: Sæby Produkthandel
- Bilruder, PVC: Sæby Produkthandel
- Metal: Sæby Produkthandel
- Pap, papir: Peter Sørig - Værkstedet har en særskilt beholder til pap og papir.

Se virksomhedens opbevaring af affald nedenfor:



Affaldet opbevares korrekt.

Virksomheden er ved at indføre et online affaldshåndteringsystem, som giver et overblik og statistik over tømninger af olieudskiller og afhentninger af affaldsfraktioner.