

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	18.10.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	66313514
P-nummer	1002229331
Virksomhed	Brdr. Toft Maskinforretning A/S
Adresse	Stillingvej 105A
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	
Mobil	
e-mail	
Branchekode	A53: Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Biaktiviteter	
Opstartsdato	1985
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Aksel Toft Inger Marie Grøngaard
Aarhus Kommune	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen bemærkninger.
Afsluttende bemærkninger	I lagerhallen stod en Blå Hydro Tank til fyringsolie. Producent og år kan ikke læses på tankpladen. Det fremgår af tilsynsrapporten fra sidste tilsyn, at det drejer sig om en tank fra 1989? Hvis dette er korrekt, skal tanken senest sløjfes i 2019. Hvis dette ikke er korrekt bedes virksomheden venligst om at fremsende en kopi af tankattesten. På lageret stod desuden en fyringsolietank fra 1987. Tanken er over 30 år gammel og skal jf. olietankbekendtgørelsens § 45 tømmes og afblændes eller bortskaffes hurtigst muligt. Forsikringen dækker ikke ved lækage og udslip, hvis tanken er for gammel. Giv derfor venligst besked når tanken er tømt. Tilsynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Dieselolietanken fra 1986 er sløjfet og erstattet af en tank fra 2017.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke miljøcertificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Brdr. Toft er en maskinhandler med værksted for landbrugsmaskiner. Værkstedets aktiviteterne med reparation af traktorer er dog faldet betydeligt de senere år. Virksomheden har arbejdet med sprøjteteknik i over 20 år og er godkendt af Miljøstyrelsen som synsvirksomhed af marksprøjter. Virksomheden udfører obligatoriske sprøjtetilsyn, der enten foretages på virksomheden eller ude på landbrugene. Trykprøvning af sprøjter med rent vand foregår primært på en presenning på et græsareal syd for virksomhedens haller. Presenningen der udrulles på arealet, er forsynet med oppustelige kanter, det tilbageholder afprøvningsvandet. Afprøvningsvandet kan således efter brug opsamles i sprøjtebeholderen og leveres tilbage til landmanden til bortskaffelse.
------------------	--

Virksomheden har et større antal brugte marksprøjter stående til salg på udendørs ubefæstet areal.




Luftfoto 2017

Produktionsareal:	500 m ²
Antal ansatte	På virksomheden er der beskæftiget 6 personer: 2 på værksted, 1 salgs- og marketingschef, Aksel Toft selv samt to deltidsansatte på kontoret.

Driftstid

Mandag-torsdag	kl. 7.00-16.00
Fredag	kl. 7.00-12.00
Lørdage	kl. Efter behov
Søn- og helligdage	kl. Efter behov

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen så ligger virksomheden i erhvervsområde 35.01.11.ER. Virksomheden ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), sårbare områder og indvindingsoplandet til Sabro Vandværk.  Kommuneplan 2017
-------------	---

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Lidt blandet jern og stål, svejsetråd, svejsegas, affedtningsvæske, fortynder. Motorolie og hydraulikolie i større mængder.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ejendommen støder direkte op til et boligområde.
Væsentlige støjklender	Virksomhedens væsentligste støjklender er: • Til- og frakørsel af landbrugsmaskiner, lastbiler mm. • Udsugningsanlæg • Udendørs vaskeplads • Kompressor (indendørs)
Vurdering af støj	Til- og frakørsel af lastbiler og landbrugsmaskiner foregår lige op ad boligområdet mod vest. Der blev ved tilsynet ikke observeret støjende forhold der vurderes at kunne give anledning til væsentlige støjgener. Der er ligeledes ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar			
Luftemissioner	Aktivitet/proces	Filter	Afkast-højde	Bemærkninger
	Punktudsugning ved båndsliber	Cyklon-filter	Over tag	Benyttes i mindre grad og udelukkende til småting.
	Punktudsugning (svejserøg, udstødningsgas mm)	-	-	-
	Sprøjtemaleboks (lille)	Paint-stopfilter	Over tag	Pletmaling, sprøjtemaling i mindre omfang. Placeret i affedtningsrum (indendørs vaskeplads for motorvask mm.)
	Værksted har i kip placeret staldventilation til generelt luftskifte.	-	Over tag	-
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.			

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der bruges ikke opløsningsmidler i større mængder på virksomheden.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ikke processer der giver anledning til væsentlige lugtgener.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S og regnvand afledes til recipient. Virksomheden har tidligere haft tre vaskepladser, men den ene er og taget ud af drift og nedlagt. Spildevandstilladelsen fra 15. januar 1997 vedrører den nedlagte vaskeplads. Desuden har virksomheden en spildevandstilladelse til vask af traktorer indeholdt i miljøgodkendelsen af 4. december 1985. Oprindeligt var afløbet fra den udendørs vaskeplads koblet på regnvandssystemet via et forsinkelsesbassin, men dette bassin er nu fjernet og virksomheden har fået tilladelse til at omlægge afløbet fra samtlige vaskepladser fra regnvandssystemet til spildevandsledningen i spildevandsafgørelsen af 15. januar 1997.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	1. En udendørs vaskeplads med SF-sten benyttes til almindelig vask af køretøjer. Der benyttes højtryksrenser med autoshampo i mindre omfang. 2. En indendørs vaskeplads med betongulv. Benyttes til motorvask samt affedtning. Der bruges hedtvandsvasker samt Wurth Motorrens i mindre mængder.  Indendørs vaskeplads Spildevand fra de to vaskepladser afledes til en fælles sandfangsbrønd samt en fælles olieudskiller til spildevandsledningen.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Udskil-lernr.	Produ-cent	Place-ring	Kapaci-tet (l/sek)	Volu-men (l)	Diame-ter (mm)	Godken-delses-dato	Tilmeldt kommunens tømnings-ordning	Tøm-ningsin-terval (mdr.)
366			3,5	250	100		01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskiller.	Olieudskilleren er tømt den 8. august 2018, hvor der er fjernet 60 kg olie.
Tømning / kontrol af ud-skiller	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Sandfanget er tømt den 8. august hvor der blev fjernet 100 kg slam.
Tømning / kontrol af sandfang	Sandfanget er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar				
Farligt affald	Affald	Mængde	Opbevaring	Tansportør	Modtager
	Spildolie	Ca. 900 liter i 2018	Spildolietank (dobbeltvægget)	Avista	Avista
	Oliefiltre	-	Tromle	Affaldscenter Ølstedvej	Affaldscenter Ølstedvej
	Batterier	-	I plastbeholder med låg	Affaldscenter Ølstedvej	Affaldscenter Ølstedvej
	Malingrester	-		Affaldscenter Ølstedvej	Affaldscenter Ølstedvej
	Akkumulatorer	-	Løst	DanBritt	ReturBat
Øvrigt affald	Affald		Opbevaring	Transportør	Modtager
	Dagrenovation og brændbart affald		Container	HCS	Affaldscenter Ølstedvej
	Dæk og slanger		Løst	Halfdan Sølvsten, Bjerringbro	Genanvendelse
	Metal		Container	Skrothandler	Genanvendelse

Der repareres færre traktorer end tidligere og affaldsfrembringelsen er faldet i takt her med.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ingen bemærkninger.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar				
	Indhold	Størrelse (l)	År	Placering	Bemærkninger
Olietanke	Fyringsolie	1200	2008	Kælder	Til kalorifere i værkstedet. Producent: Thyholm Olieservice A/S. Tank nr.1207204
	Dieselolie	1800	2017	Kælder	Tilknyttet udendørs stander. Thyholm Olieservice A/S. Tank nr.10012434
	Spildolie-tank	1200	2008	Kælder	Kingspan Titan (dobbeltvægget plasttank)
	Fyringsolie	1200?	1989	Lagerhal	Blå Hydro Tank. Til kalorifere i lagerhal. Producent ikke læsbar (type 267)
	Motorolie	1200	1997	Værksted	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 70260-01
	Transmissionsolie	1200	2000	Værksted	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 106134
	Tom	1800	2000	Lager	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 104404
	Tom	1200+600	2000	Lager	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 104400
	Fyringsolie	1800	1987	Lager	Brande Beholder og kedelfabrik A/S. Tank nr. 677.
	I lagerhallen stod en Blå Hydro Tank til fyringsolie. Producent og år kan ikke læses på tankpladen – se nedenstående billeder. Det fremgår af tilsynsrapporten fra sidste tilsyn, at det drejer sig om en tank fra 1989? Hvis dette er korrekt, skal tanken senest sløjfes i 2019. Hvis dette ikke er korrekt bedes virksomheden venligst fremsende en kopi af tankattesten.				



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	  På lageret stod desuden en fyrringsolietanke fra 1987. Tanken er over 30 år gammel og skal jf. olietankbekendtgørelsens § 45 tømmes og afblændes eller bortskaffes hurtigst muligt. Forsikringen dækker ikke ved lækage og udslip, hvis tanken er for gammel. Giv venligst besked når tanken er tømt.
Rørføringer til olietanke	Der er ikke nedgravede rør til virksomhedens olietanke.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på at der pt. kun fremgår 3 tanke af BBR.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt affald opbevares indendørs i rum uden gulvafløb og uden mulighed for at spild kan løbe ud på jorden. Spildolie opbevares i dobbeltvægget spildolietank fra 2008, som er opstillet i kælderen.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares indendørs i rum med tæt belægning. Maling som forefindes i mindre beholdere opbevares i reoler i rum med tæt betonbelægning.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har en udendørs dieselstander. Påfyldningspladsen er etableret på bar jord. Der er ikke etableret forureningsbegrænsende foranstaltninger, der kan forhindre jordforurening ved et evt. spild. Området bærer ikke synligt præg af spild.
Belægninger	Belægningen indendørs er betongulve. Den udendørs vaskeplads er belagt med SF-sten.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet

Den 31. oktober 2018

Med venlig Hilsen

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Geolog

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Kloppenborg-Skrumsager', written in a cursive style.

Tlf.: 8940 4526
E-mail: bikl@aarhus.dk