

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Henningsgårdsvej 2, 6893 Hemmet
CVR:	11768679
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-03-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Alarm er ikke etableret ved tilsyn, men er bestilt.
- Der er krav om alarm ved gyllebeholder ved Anerbjergevej 48a.
- Boring ved Tarmvej er ikke overdækket korrekt. Ejer vil sørge for korrekt overdækning.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	15-06-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til Lydumvej 50 i Varde Kommune.

### Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype: Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Stald 1	Ja	191	Alle kvæg	Dybstrøelse	06-03-2023
1	Stald 1	Ja	175	Alle kvæg	Dybstrøelse	06-03-2023
1	Stald 1	Ja	72	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	06-03-2023

1	Stald 1	Ja	1.045	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	06-03-2023
1	Stald 1	Ja	21	Alle kvæg	Dybstrøelse	06-03-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er opført en tilbygning på 72 m2 med sengebåse - OK. Der må oprettes en dybstrøelsesboks på 21 m2 med dybstrøelse i den eksisterende stald - OK.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 06-03-2023</u> : samdrift med Lydumvej 50: 314 køer, 175 kvier og 11 handyr. - Ca. antal på Henningsgårdsvej 2: 110 malkende køer + kvier fra 4-15 mdr.  <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb fra foderhus og ensilagesilo ledes til opsamlingsbrønd/-tank. Ifølge ejer tømmes tanken efter behov. Ensilagesiloer er fra før 1999, og der er derfor ikke krav om afløb i begge ender. Der er etableret murafgrænsning mod vest.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse køres til Lydumvej 50.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-01-1980	432	432	432	
Ensilageplads	29-07-1997	350	800		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	08-11-2019	5	375	1.500	Flydelag Beholder kontrolleret 08-11-2019.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	470		

Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800				65	Fast låg	
----------------------	------------	--	--	--	----	----------	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben grøft, der er vandførende året rundt, er mindre end 100 meter (ca. 45 meter). <u>Vurdering:</u> <b>Alarm er ikke etableret ved tilsyn, men er bestilt.</b> <b>Der er krav om alarm ved gyllebeholder ved Anerbjergervej 48a.</b>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til grøft. Gyllebeholderen skal have monteret alarm. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: OK</li> <li>- Flydelag: OK</li> </ul>
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 650 m <sup>3</sup> . er fjernet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Andel af gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> på Anerbjergervej 48A. Beholderkontrol sidst foretaget i 2020. Skal have foretaget beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til vandløb. <b>Alarm skal monteres.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: OK</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Begge metoder anvendes.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Anerbjergervej 48A		1.333

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	73040-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
	87194-01	Tank		1999	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton i maskinhuset.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab på staldkontor. Rummet er uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand ved tankrum. Kemikalier påfyldes i marken.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinkling af restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Lydum Å til vanding: 48.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. Der anvendes ifølge ejer elektrisk pumpe.  Tarmvej 141B: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.970): 37.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: OK.</li> <li>- Boring overdækket: <b>Ikke overdækket korrekt, ejer vil sørge for korrekt overdækning.</b></li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Lejer fjerner landbrugsplast fra ejendommen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved gyllebeholder, overdækkes med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/">https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/</a>

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Anvender fluesnor.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-03-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*