



BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Miljøtilsynet

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den ført tilsyn efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse på Svaneke Bryghus A/S , Svanevang 10, 3740 Svaneke.

Tilsynet er udført af

Fra virksomheden deltog:

Virksomheden er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Brugerbetalingen opkræves årligt i november/december.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'E57 Bryggeri, mineralvands- og maltfabrik <50 tons/dag'.

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Journalnr.: 2024-000110

Stamdata for virksomhed

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
6ad	2002652	SVANEKE MARKJORDER

Ejeroplysninger

Ejendommens ejer	
Betaleradresse	Svaneke Bryghus A/S, Svanevang 10, 3740 Svaneke Attention: CVR-nr.: 28669070
Tlf./mobil	29243465/
e-mail	
Hjemmeside	svanekebryghus.dk
CVR- / P-nummer	28669070 / 1011832993
Etableringsdato	01.01.2000
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Produktion af ufiltreret øl. Kapacitet 3 mill liter/år. P.t. er produktionen på: I 2023: 1,7 mill. liter/år.

	I 2024: 2,0 mill. liter/år
Antal ansatte:	11
Produktionsareal (m ²):	
Miljøledelse	
Miljøledelse (dato)	
Bemærkning	Kontaktperson er brygmester Peter Schrøder. Produktionsleder Kau Root Har ligeledes en produktion på Svaneke Torv 5

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-12-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger til miljøscore	

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening, konklusion	Ingen jordforurening konstateret

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkning
			Type	Volumen)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Container med mask afhentes af Fugato og køres til BigaDan.

Bortskaffelse

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtage-anlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal
-----------------	-----	-------------	---------------	---------------	-------	--------

--	--	--	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	15 m³ container med mask afhentes 1-2 gange ugentlig af Fugato og køres til BigaDan. 36 m³ processpildevand fra opsamlingsstanken afhentes dagligt af Fugato og køres til BigaDan.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Byzone			

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Restprodukter

Årstal	Restprodukt	Enhed	Forbrænd	Genanv.	Beh. anlæg	Deponeret	I alt	Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømnings-frekvens (mdr.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Spildevand sendes til BigaDan jf. spildevandstilladelsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ingen klager modtaget.

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassi-fikation	Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrel-se	Place-ring	Sløjfningsår
6ad	2002652			Tank		2007	Mineral-ske oliepro-dukter		Over terræn, udendørs	

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeran-læg	Prod.år	Bemærk-ning
1	Fyringsolie	2.500	2007	Udendørs	NEJ	2	Fyringsolie
2.500	2007	Udendørs	NEJ				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Al processpildevand ledes til opsamlingstanke. Opsamlingstanken er forsynet med niveau måler

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
----	------------------	------	-----------------	-------------	--------------

--	--	--	--	--	--

Udskil- lernr	Produ- cent (navn)	Place- ring	Kapaci- tet (l/s)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	God- kendel- sesdato	Tilmel- dingsda- to	Tøm- ningsin- terval (mdr.)	Type	Alarmty- pe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ikke relevant.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilsynet omfatter	Prioriteret Spildevandstilsyn.

Bæredygtigt miljøtilsyn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Virksomheden	
CO2 procesenergi	
CO2 transport	
Affald	
Vand	

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tilsynskommentar:

Tilsynet er udført af

Tlf.:

e-mail: