

Tilsynsrapport

Slamoplæg HedeDanmark A/S

Gerringevej 3

4970 Rødby

CVR-nr.: 27623549

Tilsynsdato: 12.12.2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fra Lolland Kommune deltog Gorm Vilsen Sørensen og Lasse Birch Højrup. Fra virksomheden deltog Erik Borup.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ listepunkt K 212: "Anlæg til midlertidigt oplag af ikke farlig affald.." mv.

- **Baggrund for tilsynet:**

Virksomheden blev miljøgodkendt i 2016 og dette varslede basistilsyn var det første efter opstart.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Lugt fra anlægget/tildækning af slam.
- Mængde af slam.
- Rampernes udseende og stand.
- Egenkontrol.
- Inspektionsbrønde.

Slammet opbevares i to gyllebeholdere på hhv. 1.300 m³ og 3.350 m³. Der er etableret en rampe op til hver beholder så slammet kan tømmes af. Beholderne var kun lidt fyldte og slammet i dem virkede meget fast. Der var ingen lugt fra beholderne. EB oplyste at der ved lugtgener vil blive lagt et 10 cm tykt lag af snittet halm, men at lugtgener fra sådanne anlæg er sjældne. Der blev taget en vandprøve fra begge inspektionsbrønde. Vandet fra brønden ved den store beholder var helt klart. Vandet fra brønden ved den lille beholder var også klart men med et gult skær. EB mente at det skyldtes at drænet først lige var etableret. EB fremviste dokumentation på egenkontrol. Afstanden fra oplaget af slam til overkanten af beholderne var målt ved opstarten i oktober og skulle måles igen på tilsynsdagen. Skemaet indeholdt desuden angivelse af visuel kontrol af plads, tæthed af beholder og inspektion af brønde. EB kunne desuden fremvise skema for tilførsel af slam fra Søllested Rensningsanlæg (45,62 t), Hunseby Renseanlæg (197,5 t) og Horslunde Rensningsanlæg (42,31 t).

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Nr. 514 af 27. maj 2016

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet førte ikke til håndhævelser.

- **Miljøscore**

Scoren er sat til 2,13.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup og Gorm Vilsen Sørensen, miljøsagsbehandlere.

Fotos fra tilsynet vedlagt:



1. Lille beholder.



2. Rampe til lille beholder.



3. Stor beholder.



4. Rampe til stor beholder.



5. Vand med en smule gult skær fra brønd ved lille beholder.