

## TILSYNSRAPPORT

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn
<b>Navn, adresse og CVR-nr.</b>	Shell Service Østergade 1 4171 Glumsø 20818670
<b>Virksomhedstype</b>	Q01: Autoværksted
<b>Tilsynsdato</b>	9. 12 2019
<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Autoværkstedet samt tankpladsen.
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Nej
<b>Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Ja
<b>Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Er det relevant med egenkontrol?</b>	Ja