



Blommevejens Auto
Blommevej 4
8930 Randers NØ

Sendt på mail, o.caspersen@mail.dk

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

3. december 2024

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 14. november 2024 gennemført et miljøtilsyn hos Blommevejens Auto, Blommevej 4, 8930 Randers NØ. Der blev gennemført et opfølgende tilsyn den 26. november 2024, da der på tilsynstidspunktet ikke var adgang til spildevandstankene.

Ved tilsynet deltog Ove Caspersen fra virksomheden og Dorthe Dahl fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et varslet basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Formålet med tilsynet var at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden.

Vedlagt tilsynsrapporten.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Spild af olie fra en skrotbil udendørs på ubefæstet areal
2. Kølervæske og bremsevæske bortskaffes med spildolie

Ad. 1. Spild af olie fra en skrotbil udendørs på ubefæstet areal

Det blev ved tilsynet konstateret spild af olie fra en hydraulikslange på en skrotbil. Bilen har været opbevaret udendørs på ubefæstet areal i ca. 1½ år. Det blev oplyst, at det forventes, at bilen vil blive fjernet inden for 14 dage.

Spildet fra skrotbilen er af nyere dato, og der vil derfor kunne gives påbud efter jordforureningslovens² §40 stk. 1 og §41 stk. 3, om iværksættelse af forureningsundersøgelse, hvor omfanget af forureningen skal undersøges, og det skal klarlægges, hvordan følgerne af forureningen afhjælpes eller forebygges.

Alternativt kan der foretages en frivillig opgravning, med dokumenterende jordprøver.

Randers Kommune skal senest d. 17. december 2024 have oplysning om, hvorvidt du ønsker at foretage en frivillig oprensning eller ej. Kontakt venligst Jord-teamet på telefon 2928 1241 eller jord@randers.dk.

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

² LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord (jordforureningsloven)

Ad. 2. Virksomheden bortskaffer kølervæske og bremsevæske med spildolien

Kommunens bemærkninger

Jf. § 73 i affaldsbekendtgørelsen, skal virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Kommunen har talt med Avista Oil Danmark A/S, de oplyser at kølervæske og bremsevæske skal bortskaffes særskilt, og at det derfor ikke må blandes sammen med spildolien. Vognen, der afhenter spildolie, har også en beholder til fx kølervæske, så der skal ikke køres to gange.

Til orientering kan oplyses, at der maksimalt må være 5 % vand i spildolien.

Randers Kommune ønsker dokumentation for, at virksomheden har fremskaffet en beholder til kølervæske og én til bremsevæske, så fraktionerne fremover kan bortskaffes særskilt. Dokumentationen skal fremsendes på mail, miljoe@randers.dk inden den 31. december 2024.

Beholderne skal jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Forholdet blev indskærpet ved sidste tilsyn

Øvrigt.

Til orientering kan oplyses jf. § 12 og § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, farligt affald, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det bør vurderes, om spildbakken, der er placeret under spildolietønderne, skal tømmes oftere, og om 200 l tønde til oliefiltre er placeret hensigtsmæssige, så evt. oliespild kan undgås i forbindelse med håndtering af oliefiltre.

I forbindelse med tilsynet er der ikke fundet anledning til yderligere bemærkninger.

HÅNDHÆVELSER

Der er ved miljøtilsynet meddelt indskærpelser til virksomheden.

Jordforurening

Der blev konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2023.

³ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021

Offentliggørelse

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til det fremsendte, bedes du sende dem til mig inden 14 dage.

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet, vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk/>

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Anja Fisker Jensen

Bilag:

Foto fra tilsynet

Randers Kommune



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Baggrundsdata til tilsynet

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	14. november 2024 og 26. november 2024
Virksomhed	Blommevejens Auto
P-nummer	1001340313
CVR-nummer	17693387
Adresse	Blommevej 4
Postnummer og by	8930 Randers NØ
Telefonnummer	8642 4140
Områdestatus	Erhvervsområde (kommuneplan)
Kontaktperson	Ove Caspersen
Branchekode:	
Hovedvirksomhed	Autoværksted
Bivirksomhed	Ingen
Opstartsdato	1. april 1994
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Ove Caspersen
Randers Kommune	Dorthe Dahl

2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens⁴ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen"⁵.
- Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen⁶.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
- Opbevaring af olier og kemikalier i henhold til [Randers kommunes forskrift for olie og kemikalier](#)
- Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen⁷.

⁴ Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

⁵ Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021

⁶ Autoværkstedsbekendtgørelsen, 908 af 30. august 2019

⁷ Olietanksbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019

BAGGRUNDSDATA TIL TILSYNSRAPPORT

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Beskrivelse af aktiviteterne	Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på biler
Produktionsareal	Ca. 250 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: • Lifte • Bremsetester • Motortester • Kompressor (ude) Udendørs findes: Parkerede biler samt 1 skrotbil (forsikringssag – bilen har været opstillet på ejendommen i 1,5 år. Der er observeret spild fra olieholdige ledninger på ubefæstet areal). Oplag af spildolie i 200 l tønder placeret i en spilbakke 200 l tønde til oliefiltre på ubefæstet areal Øvrige biler og én bus
Etableret	1994 overtog nuværende ejer lokalerne og virksomheden
Udvidelse / ændringer	Ingen
Antal ansatte	Der er 1 personer ansat i virksomheden ud over ejeren selv
Driftstid	Driftstid Mandag - torsdag kl. 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Fredag kl. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Ja
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel	Gennem porten og på pladsen
2	Arbejde på værkstedet bag lukket port	På værkstedet
3	Kompressor	Ude
4	Oliefyr	Over tag
Bemærkninger	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj fra virksomhedens aktiviteter.	

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Der er etableret udsugning på virksomheden fra følgende processer:

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Rumventilation	Ca. 1 m over tag	Ingen filter
2	Udstødningsgasser	Ca. 1 m over tag	Ingen filter
3	Svejserøg	Mere end 1 m over tag	Ingen filter
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ikke relevant	
Bemærkninger:		Ingen bemærkninger	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Ingen bemærkninger

7. SPILDEVAND

Spildevandet afledes via olieudskilleranlæg til kloak.

Type	Placering	Bemærkning
1 Olieudskiller	På siden af bygningen	Lavet af brøndringe
Er afløb fra håndvask tilsluttet udskillere		Ja
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Forbrug pr år	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	2000 l	200 l tromle	Værkstedet i kar/spildbakke
Kemikalier	30 ds	I dåser	I kemiskab
Smørefedt	10 l	Tromle	På værkstedet
Oliefiltre	300 kg		På værkstedet
Dunk med diesel *			På gulvet tæt på gulvafløb
Bemærkning	*Flydende råvarer skal opbevares, så der ikke er risiko afledning til gulvafløb i forbindelse med evt. spild		

Tanke

Tank nr.	Indhold	Type	Volumen (l)	Etableret (år)	Sløjfes inden	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie – Tanknr. 34141 KN Smede- og beholder-fabrik	Inden, over terræn	1200	2008	2038	Ja
Bemærkninger		Ingen bemærkninger				

9. AFFALD

Relevante oplysninger om virksomhedens affald

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør/modtager
Spildolie	Ca. 1.400 l	Tønder i blå plast	Udenfor under halvtag i kar	Avista oil
Kølevæske		Blandes med spildolien		
Bremsevæske		Blandes med spildolien		
Oliefiltre		Beholder	Uden for på ubefæstet areal	Stena Miljø
Bly-akkumulatorer				Retur
Ni-Cd akkumulatorer				Retur
Småbatterier				Genbrugsstationen
Spraydåser		Beholder		Stena Miljø
Fortynderaffald				Stena Miljø
Katalysatorer				Returneres til leverandør
Bremse- og koblingsdele mm.				Returneres til leverandør
Metalskrot				Stens Skrot
Glas				Genbrugsstationen
Dæk				Genbrugsstationen.
Restaffald				Container
Zink balanceklodser	Spand			Stens Skrot
Plastkofangere og –spoilere				Genbrugsstationen
Bemærkning	Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet vedr. udsortering af farligt affald. Farligt affald skal opbevares, så der ikke er risiko for spild til kloak, jord eller grundvand. Vær særlig opmærksom på opbevaring af spildolie og spraydåser.			

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der vurderes, at der ikke er truffet de nødvendige forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand, da der er konstateret et oliespild på udendørs og ubefæstet areal, samt da der opbevares én tønde med oliefiltere på ubefæstet areal, det vurderes, at der kan forekomme spild i forbindelse med håndteringen. Se bemærkning i tilsynsrapporten.

11. DRIFTSKONTROL

Jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok er fremsendt efter tilsynet.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år.

FOTO FRA TILSYNET



Spildolie



Spild ved oliefiltere




Spraydåser



Oliefiltre



Dunk med diesel tæt på afløb



Spild af hydraulikolie



Afkast