

Lågsus Racing  
Klæstrupvej 56  
9740 Jerslev

**Plan og Miljø**

Dato: 12-11-2018  
Sags. nr.: 09.20.02-P19-2-16  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn**

Brønderslev Kommune foretog den 6. november 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 16. august 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Tommy Jensen (TJ), Lågsus Racing
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Værkstedet fremstod pænt og ordentligt. Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer. Der henvises i øvrigt til tillsynsskema, som er vedlagt.

Kvitteringer for aflevering af farligt affald

Det blev aftalt at næste gang AVV kommer og afhenter farligt affald fremsendes kopi af kvitteringer til HK.

Afkast

Der var ikke etableret afkast fra udsugning af udstødningsgas og svejserøg, men TJ havde lavet aftale med Nordjysk Ventilation. De vil komme den 14. december 2018. Kvitteringer for udført arbejde fremsendes til HK **ultimo december 2018**.

Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens<sup>1</sup> § 11, Stk. 3. skal udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Olietanke

Flg. olietanke ønskes ændret på BBR:

- Anlæg 1: På BBR står at tanken er afblændet, men ifølge TJ er denne gravet op. Denne tank er nu fjernet på BBR.
- Anlæg 2: På BBR står tanken som værende i drift (1500 l nedgravet tank). Denne er ifølge TJ gravet op/fjernet. Denne tank er nu fjernet på BBR.
- Ny tank ønskes påført BBR: 1200 l overjordisk tank som er placeret i værkstedet. Denne tank er nu påført BBR:

På tilsynet udfyldte TJ olietanksskemaer for alle 3 tanke.

<sup>1</sup> BEK. Nr. 1312 af 08. november 2016. Autoværkstedsbekendtgørelsen

TJ fremsender snarest kopi af tankattest på ny tank.

### **Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Klæstrupvej 56, Brønderslev er både V1 og V2 kortlagt iht. jordforureningsloven.

### **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

### **Offentliggørelse og aktindsigt**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Henriette Kolby**

*Sagsbehandler - Virksomheder*

[Henriette.kolby@99454545.dk](mailto:Henriette.kolby@99454545.dk)

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

<b>Virksomhedsnavn</b>	Lågsus racing	<b>CVR-nr.</b> 37362735	<b>Mail:</b> ebay1977@godmail.dk
<b>Beliggenhed</b>	Klæstrupvej 56, 9740 Jerslev		
<b>Kontaktperson</b>	Tommy Jensen	<b>Ejer</b>	Tommy Jensen
<b>Etableringsår</b> (før/efter 1. jan. 1986)	18. januar 2016	<b>Afstand til boliger</b>	
<b>Antal ansatte</b>		<b>Telefon</b>	52247074
<b>Tilsynsførende</b>		<b>Dato</b>	6/11-2018
<b>Til stede</b>	Tommy Jensen Henriette Kolby, Tine Eis	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b>	Nej
<b>Tidsforbrug</b>	Forberedelse: 1 time Tilsyn: 1 time Rapport: 3 timer	<b>Driftstid:</b>	Man-fredag 16.00 – 22.00

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
<b>Service og reparation</b>	Ja	<b>Rensekar/affedning</b>	
<b>Karosseriarbejde</b>	Nej	<b>Undervognsbehandling</b>	Nej
<b>Svejsning</b>	Nej	<b>Automatisk vaskehal</b>	Nej
<b>Lakering</b>	Nej	<b>Motorvask</b>	Nej
<b>Vask indenfor</b>	Nej	<b>Slibning</b>	Ja lidt
<b>Vask udenfor</b>	Nej	<b>Skæring</b>	Ja lidt

Bemærkninger: Der er desuden salg af brugte biler. Konceptet med udlejning af værkstedsplads incl. lift og håndværktøj er droppet. Nu er der tale om et traditionelt autoværksted.  
Der foretages lidt vask af motorstumper i værkstedet i maskine til dette formål.

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
<b>Set kvitteringer for aflevering af farligt affald</b>		Nej	Virksomheden har en aftale med AVV. Når AVV næste gang afhenter farligt affald fremsendes kvitteringer til HK
<b>Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)</b>			
<b>Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler</b>			

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Nej		
OB/U	Nej		
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Nej ikke værkstedet		
Sandfang	nej		
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp			Tømmes af:
Bemærkninger:			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring <sup>3</sup>	Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie*	200 l/år	I værkstedet på spildbakke	Modtagestation Vendsys-sel	x
Oliefiltre*	50 stk	I værksted i godkendt beholder	Modtagestation Vendsys-sel	
Opløsningsmidler*	Nej			
Bremsevaskevand	Nej			
Kølevæske*/bremsevæske	10 liter	I værksted i godkendt beholder	Modtagestation Vendsys-sel	
Akkumulatorer og syre	10 stk. batterier	I værksted i godkendt beholder	Modtagestation Vendsys-sel	
Vand fra bremsevasker	Nej			
Spraydåser*	Ja	I værksted i godkendt beholder		
Brugte katalysatorer	Nej			
Bremse-/ koblingsdele	100 kg	I værksted i godkendt beholder	Modtagestation Vendsys-sel	
Dæk	Ja	Container til dæk	Pandrup Dækfabrik	
Brændbart/pap	Ja	Container udenfor	Sølvkær og Pedersen	
Glas	Nej			
Brugt emballage med rester	50 kg	I værksted i godkendt beholder	Modtagestation Vendsys-sel	
Sand fra sandfang				

<sup>3</sup> §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<b>Tømte malingsbøtter</b>				
<b>Plast affald</b>				
<b>Jern/metalskrot</b>		Container udendørs	Dronninglund Produkthandel	
<b>*Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*</b>	2 kg		Modtagestation Vendsyssel	
<b>Ophugning af biler<sup>4</sup></b>	Nej			
<b>Benzinpåfyldning</b>	Nej			
<b>Filtre v. undervognsbehandling</b>	Nej			
*Bemærkning: Ifølge aftale med AVV kommes gennemvædede klude med olie i oliefilterbøtten eller kemikaliebøtten.				

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<b>Luft</b>				
<b>Indhold</b>	<b>Udsugning JA/Nej</b>	<b>Placering af af- kast</b>	<b>Afkasthøjde</b>	<b>Rensning</b>
<b>Lakering</b>	Nej		5	6
<b>Undervognsbeh.</b>	Nej			7
<b>Udstødn./svejserøg/ Rensemiddeldampe</b>	Nej			
<b>Slibning</b>			8	
			9	
<p>Bemærkninger: Udsugning er ikke etableret endnu. Nordjysk ventilation kommer den 14. december 2018 og monterer udsugning. Kopi af kvittering fremsendes til Brønderslev Kommune ultimo december 2018.</p>				
<b>Olietanke</b>				
<b>Indhold</b>	<b>Placering</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Alder og nummer</b>	
Fyringsolie	I værkstedet	1200	505313 fra 2008. Tankattest fremsendes	
<p>Bemærkninger:</p>				

<sup>5</sup> 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

<sup>6</sup> Tør-/vådfilter

<sup>7</sup> Frafiltering af olietåge

<sup>8</sup> 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

<sup>9</sup> Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

**Øvrige kommentarer**

Bemærkninger:

Værkstedet fremstår pænt.