

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-08-2021 på ejendommen:

Hanninggårdvej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af husdyrbruget.
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret nyt staldafsnit ved kostalden i det område, hvor der før var malkestald.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nyt produktionsareal skal lovliggøres inden den 01-12-2021.** Dette kan ske ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet, eller ved at fjerne produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning, skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at fjerne produktionsarealet, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16b miljøtilladelse fra 04-03-2019, vilkår nr. 10.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

12-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Halvtag ved kostald samt ændring fra malkestald til produktionsareal skal godkendes miljømæssigt.
------------	---------------------	---

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	04-03-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16-b miljøtilladelse fra 2019 er udnyttet. <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllebeholder er etableret.</li><li>- Der er inddraget areal til kvier/goldkøer på dybstrøelse i bygning over for kostald.</li><li>- Der er etableret ekstra kalvehytte.</li></ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostald: Sengestald med fast gulv + dybstrøelse</li><li>- Kalvehytter: Dybstrøelse</li><li>- Ungdyr mm: Sengestald med spalter + dybstrøelse</li></ul> <p>Der er etableret halvtag og nyt staldafsnit/produktionsareal i kostalden i det område, hvor der før var malkestald.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Tilbygning/ombygning skal godkendes som produktionsareal.</b></p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder skal have teltoverdækning.</li><li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning på gylleholderen. Luge er lukket ved tilsynet.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. <ul style="list-style-type: none"><li>- En del af kvierne er på græs i sommerperioden.</li></ul>
Dybstrøelse	Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Den eksisterende slørende beplantning omkring stalde og gylleholdere skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</p>

## Gældende tilladelser (dyrehold)



## Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	Kostald	Ja	32	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	11-08-2021
1	Kostald	Ja	1.134	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	11-08-2021
2	Kalvehyt	Ja	45	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	11-08-2021
2	Kalvehyt	Ja	27	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	11-08-2021
3	Ungdyr	Ja	110	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	11-08-2021
3	Ungdyr	Ja	64	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	11-08-2021
3	Ungdyr	Ja	175	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	11-08-2021

## Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der er etableret halvtag og nyt staldafsnit/produktionsareal i kostalden i det område, hvor der før var malkestald.  <b>Vurdering:</b> <b>Tilbygning/ombygning skal godkendes som produktionsareal.</b>

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-08-2021</u>: 145 køer, 97 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra Kvægdatabasen</u>, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021: 138 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 70 kvier (6 mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (40-70 kg.) og 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2019/2020</u>: 132 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 65 kvier (6 mdr.-kælvning), 69 slagtekalve (40-70 kg.) og 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</p> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, men nyt produktionsareal skal lovliggøres.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1984	1.750	5.250	0	
Kalvehytter	01-01-2008	150	1	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod nord: murafgrænsning: Mod syd: Afløb til 60 m <sup>3</sup> fortank. Restvand udsprinkles.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes løbende fra 2 containere, der er opstillet langs med ensilagesilo. Der er støbt betonbund i containerne. - Ingen tegn på udsivning af møddingssaft ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til fortank.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Stensigvej 4		840

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1990	04-09-2020	5	362	1.450	Flydelag	Beholderkontrol udført 04-09-2020.
Gyllebeholder	05-01-2002	04-09-2020	5	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 04-09-2020.
Gyllebeholder	04-03-2019		10	226	1.500	Flydelag	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1995			0	30		
Gyllekanaler	02-01-1984			0	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 1.450 og 3.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder på grund af afstand til vandløb.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholderne.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring 2 gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> .  - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.450 m <sup>3</sup> .  - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. fra 2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 840 m3. ved Stensigvej 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020.</li> <li>- Gyllebeholderen fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllen forsures i forbindelse med udlægning med slange/slæbesko. Dokumentation for gyllens pH-værdi eller forbrug af kg svovlsyre pr. ton gylle blev ikke set i forbindelse med tilsynet.  <u>Til information:</u> Udlægning af gylle med "bomech-bom" betragtes som slæbesko. Bommen opfylder (uden tilsætning af syre) ikke kravene til nedfældning af gylle.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg. Gyllen leveres primært i gyllebeholder ved Stensigvej 4.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum med afløb til gyllen, i den gamle kostald.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på plads ved kalvehytter. afløb til fortank.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg (2 hydranter) langs med læhegn nord for 1.500 m3 gyllebeholder.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn og videre til åen.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2018	71746	Tank	50-5123	2018	Mineralske olieprodukter	4.000	Udendørs		
2018	71745	Tank	50-5323	2015	Autogas olie (Diesel olie)	1.200	Udendørs		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 stk. olietanke fra 2018. - Olietankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR, mens tidligere olietanke fra 2012 blev fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Marius Pedersen afhenter container med erhvervsaffald. Derudover køres der affald på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med presenning, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning (Rk. Mølle vandværk).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--



## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*