



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2018

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	Sindal Autoindretning ApS
<b>Adresse</b>	Parallelvej 3, Sindal
<b>Dato for tilsyn</b>	29.08.2018
<b>Virksomhedstype</b>	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>CVR-nr.</b>	36714727
<b>Tilsynstype</b>	Kampagne 2018 Virk

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Spildevand
- Regnvandskloakker
- Olie- og kemikalieopbevaring
- Drifts- og produktionsforhold

**Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:**

Ingen

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.