

Danny H. Christensen  
Hjørningvej 476  
9750 Østervrå

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**23. maj 2018**

### **Miljøtilsyn med Hjørningvej 476, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 9. feb. 2018 anmeldt tilsyn med miljøforholdene på Hjørningvej 476. Tilsynet var varslet den 25. jan. 2018

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Indskærpelser (I), Påbud (P) /henstilling (H)**

- Logbøger skal fremover føres minimum hver måned og når flydelag brydes **(I)**
- Kommunen har rykket Dig den 12. feb. 2018 mht. manglende indvindingstilladelse til større husdyrbrug – Formål med større vandforbrug og indvindingsmængder pr. år? **(I)**
- Udarbejdelse af Beredskabsplan – frist på 2 måneder ved tilsyn den 9. feb. 2018? **(I)**
- Indsendelse af kopi af 10 årsbeholderkontrol for 2500 m<sup>3</sup> stor gyllebeholder? **(I)**
- Standse udledning straks af møddingsvand til terræn **(P)**
- Undgå slamforekomster i pumpebrønd (nedsivningsanlæg), ellers risiko for tilstopning af sivestrenge **(H)**.
- Flytning af advarselsskilt (trykflasker) fra indvendig til udvendig placering ved stuehus, i tilfælde af brand. **(H)**

#### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2017-02423

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 09-02-2018

Hjørringvej 476, v./Danny Holst Christensen  
9750 Øster-Vrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Danny H. Christensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	2014
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	254,66

Ejer	Danny Christensen
Adresse	Hjørringvej 476, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	25332808
E-mail	danny409@live.dk	CVR nr.	33329970
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion (Registreret dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	144	192,00	4.248,96	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	0,00	112,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	110	52,38	0,00	1.032,24
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82	0,00	11,66

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Eyreholdet omfatter 150 køer, 140 kvier og 5 ungtyre. Koholdet blev dokumenteret ved mælkeproduktionsopgørelse Dyreholdet stemmer præcis med CHR-register. Gødningsplan 2017 oplyser, at det samlede dyrehold vil udgøre 160 køer og opdræt, 124 kvier og 64 tyre, hvilket er væsentligt over det faktiske dyrehold.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendt (2014) dyrehold på 200 køer, 158 kvier, 100 tyrekalve og 50 mindre kalve til 371 DE <b>Dyreholdet er i 2017 godkendt ved ændringer til 373,65 DE, fordelt på 225 køer, 100 kvier, 30 kalve (0-6 mdr) og 120 tyrekalve (40-60 kg). Koholdet (-35 køer)/kvier er på spalter. Kalve, tyrekalve og resterende køer er på dybstrøelse. Ejer har ingen Beredskabsplan.</b>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-06-2006	187	300	0	
Ensilageplads	01-01-1800	0	1	0	
Ensilageplads	01-01-2003	340	850	0	

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1967	-	42	36	Låg	
Gyllebeholder	01-01-1991	24-08-2011	310	1.250	Flydelag	Kontrolleret i 2001. Ny kontrol 24-08-2011, uden bem.
Gyllekanaler	01-01-1974	-	478	787	Beton	
Gyllebeholder	01-06-2006	<b>2017?</b>	600	2.505	flydelag	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,84

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Begge beholdere fandtes med komplet flydelag og dykkede indløb. <b>Logbøger føres ikke regelmæssigt, hvilket påtaltes.</b> Begge beholdere er kontrolleret i 2011 og 2017 uden bemærkninger. <b>Kommunen har ikke modtaget resultat af 10 årsbeholderkontrollen for 2500 m<sup>3</sup> stor gyllebeholder.</b> Der er hverken krav om alarm eller barrierer.
Markmød./kompoststak	Overdækket markstakke ved Østervrå kirke
Ensilageoplæg	Ensilagesilo og markstakke, der fysisk ikke blev kontrolleret. På afstand vurderes forholdene dog tilfredsstillende
Tilstræk. kapacitet	Overordnede kapacitetskrav på 9 mdr.
Møddingsplads	Afløb til terræn, hvilket påtaltes.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ulåst rum i maskinhus. Marksprøjtning udføres af maskinstation.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. <b>Pumpebrønd viste tegn på slamforekomster</b>

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	2 overjordiske olietanke, registreret i BBR-register

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Kun mindre mængder klinisk affald. Farlig affald afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel. Servicefirmaer medtager al spildolie og oliefiltre.
Affald, generelt	Tilføres løbende industriaffaldsservice

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Fysisk kontrol af boring gav ikke anledning til bemærkninger. <b>Ejer har ikke fået indvindingstilladelse til større dyrehold.</b>

Markvandingsboring	Ingen boringer
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om udvidelser <b>Advarselsskilt til trykflasker skal flyttes til udvendig væg ved stuehus</b>