

NCC St. Endelt
Østkystvejen 70
9300 Sæby

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. august 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos NCC St. Endelt beliggende Østkystvejen 70, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2026-03405

Frederikshavn Kommune har den 21.08.2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Stine Lykke Skjøth
Direkte telefon.: +45 98 45 51 83
Mail: snsk@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Henrik Clemmensen og kollega og fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 26708435
	P. nr. 1005125304

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Der var udelukkende oplagret materialer svarende til de i vilkår 7 tilladte (beton, asfalt, mursten). Der må i alt oplagres 20.000 ton. På tilsynstidspunktet var der oplagret ca. 1500 tons betonaffald og en mindre bunke asfalt til nedknusning. Vilkår 7 er således overholdt. NCC tager ikke længere tagplader ind. Der planlægges knusning til efteråret. Sidst der blev knust, var kort efter nytår.
Miljøgodkendelse	Knusningsaktiviteten er miljøgodkendt 20. september 2000. Godkendelsen gælder så længe, der er råstofindvinding. Virksomheden hører til listepunkt K 206: Anlæg der nyttiggør affald.
Egenkontrol (journal)	Jf. miljøgodkendelsens vilkår 10 skal NCC senest 1. februar indberette det forudgående års totale modtagelse af hhv. asfalt, beton og tegl. Virksomheden indberetter i Miljøstyrelsens ADS Portal. Indberetninger kan foretages løbende eller på én gang, men skal være foretaget senest 1. marts - dækkende det foregående kalenderår. Lone fra NCC har sendt et excel-ark med mængder over afhændet, genbrugt materiale for 2025.
Forurennet jord	Der er ikke konstateret forurennet jord på tilsynstidspunktet.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg > 1 MW	

Luftforurening	Jf. vilkår 11 må driften af genbrugspladsen, herunder transport, oplag og nedknusning, ikke give anledning til støvgener eller anden forurening uden for pladsen, som af kommunen skønnes væsentlig. Kommunen har ikke modtaget klager over støvgener, det har virksomheden heller ikke.
----------------	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der knuses ca. 3-4 dage om året, fordelt over 1-2 gange. Der har ikke været modtaget klager over støj siden godkendelsen blev meddelt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Intet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er en 5.900 liters Roug dieseltank på ejendommen fra 1998. Den er opstillet i container. Denne er korrekt registreret i BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald som smøreolie o. lign bliver afhentet af Avista.
Affald, generelt	Jf. vilkår 26 skal affald (så som plast, jern mv.) opbevares i tætte overdækkede containere indtil bortskaffelse finder sted. Der var en mindre mængde plastic, kabler mm. på pladsen under tilsynet. Dette affald var placeret på jorden på pladsen, og det vil blive afhentet af vognmand og fjernet efter næste knusning. Det vil blive afleveret til godkendt modtager. Herkomsten er, at det er frasorteret ved knusning. Knusningsfirmaet sørger for bortskaffelse af jernaffald. Bunken med bygningsaffald, som blev omtalt i tilsynsrapporten fra 2023, er væk.

Billeder fra tilsynet



Figur 1. Natursten til venstre, og til højre jord som blev gravet op sammen med naturstenene. Rene materialer.



Figur 2. Beton til knusning. Ca. 1500 ton.



Figur 3. Mindre mængde affald, fra sorteret betonaffald før knusning. Fjernes efter næste knusning og afleveres til godkendt modtager.



Figur 4. Asfalt til knusning.



Figur 5. Område hvor affaldsbunke, omtalt på sidste tilsyn, var placeret. Denne er nu væk.