

## Offentliggørelsesrapport for Prioriteret tilsyn udført den 12.08.2021

Navn	KJ RePlast ApS
Adresse	Hjulmagervej 1, 9320 Hjallerup
CVR-nummer	41998326
P-nummer	1026651723
Virksomhedstype	K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Miljørisikoscore / Dato	2,14 / 20.01.2021
Baggrund for tilsynet	Opfølgning
Hvad er der ført tilsyn med	Opfølgning med fjernelse af farligt affald.
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Ja
Konklusion	Det kunne konstateres at det farlige affald ikke var blevet fjernet.

### Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.