



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2017

| | |
|------------------------|--|
| Virksomheds navn/ ejer | Circle K |
| Adresse | Frederikshavnsvej 9-13, Hjørring |
| Dato for tilsyn | 14.11.2017 |
| Virksomhedstype | Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| CVR-nr. | 28142412 |
| Tilsynstype | Prioriteret tilsyn |

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: 1

| | | |
|------------|--------------|---|
| 14-11-2017 | Indskærpelse | Et af salgsstederne er ikke indrettet med afløb til OBU. Der findes ikke tegninger over de resterende afløb heller, så disse skal også undersøges ift om de føres gennem OBU. |
| | | |
| | | |
| | | |

Ejendommen er helt/delvis kortlagt på vidensniveau 2, dvs. der er konstateret en konkret forurening. Muligheden for at meddele påbud i forhold til den konkrete forurening vurderes af Kommunen. Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på yderligere jordforurening.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurennet-grund>