

RGS 90 A/S Balle
Nymandsvej 11
8444 Balle

Afdeling: Erhverv og Miljø
Dato: 10-11-2015
Reference: Lisbeth Røge
Tlf.: 89 59 40 18
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 08/10808

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos RGS 90 A/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle

Tilsynsdato: 30/10 2015
Fra virksomheden deltog: Jannie Maria Pedersen, sagsbehandler jord.
Hans Christian Møller, Pladsformand
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge
Virksomhedens kontaktperson: Louise Sorgenfrei Olesen
Virksomhedens CVR-nr.: 15084790
Virksomhedens telefonnr.: 32 48 90 68
Virksomhedens mail-adresse: louise.sorgenfrei.olesen@rgs90.dk
Antal ansatte i virksomheden: Ikke oplyst
Virksomhedstype: Jord- og affaldsbehandlingsanlæg

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et uvarslet miljøtilsyn på adressen. Ved ankomst blev der udleveret en skrivelse med begrundelse for hvorfor miljøtilsynet ikke var varslet. Miljøtilsynet blev udført med fokus på de affaldsfraktioner der modtages på pladsen. Tilsynet giver desuden anledning til en opfølgning på miljøtilsyn udført d. 8. juli 2014.

Formålet med miljøtilsyn generelt er at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Affald fra Weber

Der blev konstateret et større oplag af fejlprodukter fra Weber på stedet. Der var tale om forskellige produkter, som var leveret både i bigbags og i mindre sække på paller. RGS 90 A/S har lavet aftale med Weber om at affaldet kunne leveres som genanvendeligt erhvervsaffald. Affaldet er transporteret af firmaet JF Trans.



Ifølge medarbejder Jannie Maria Pedersen, ved RGS 90 A/S, er det indtil videre leveret 1475 tons. Der mangler ifølge RGS 90 stadig en levering af ca. 230 paller med denne type affald. Affaldet er leveret som "pudsaffald". På nogle af pallerne var der sat skilte på med teksten "forkert pose" på, hvilket betyder at sækkeens betegnelser ikke nødvendigvis svarer til produktet i sækken.

Behandling af affaldet fra Weber har indtil videre bestået i at køre sække på oplaget med "blandet beton og tegl", som endnu ikke er knust. Her har man kørt sække i stykker, hvorefter regn/fugt og luftpåvirkning vil få produktet til at hærde. Herefter er hensigten at det skal knuses sammen med denne fraktion.

De mindre sække, som en stor del af fraktionen er leveret i, består både af en plastiklag og en papirlag. Emballagen var kørt på bunken. En medarbejder oplyste at man forventer at kunne "frasortere det meste igen" når oplaget skal knuses.

Den knuste fraktion, sælges senere videre til anvendelse i bygge- og anlægsprojekter, som erstatning for primære råstoffer, fx i vej og til pladser.



Det er norddjurs Kommunes vurdering at modtagelse af denne type affald, hærdning af affaldet og samt sammenblanding med rent bygge- og anlægsaffald ikke er beskrevet i tidligere ansøgninger om miljøgodkendelse og derfor heller ikke er en godkendt aktivitet på pladsen. Det er ligeledes Norddjurs Kommunes vurdering at "pudsaffaldet" ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsen, idet produkterne ikke kan betegnes som sorteret og uforurenede bygge- og anlægsaffald. Der er tale om affald, som ikke kommer fra en bygge- og anlægsprojekter, men nærmere kan betegnes som produktionsaffald. Hvorvidt der er tale om uforurenede affald, er ikke afklaret, idet der ikke foreligger nærmere information om

produkterne og deres indholdsstoffer. Det er desuden uvist om den senere frasortering af pap og plastikemballage fra betonen, er muligt.

Idet der ikke er tale om en godkendt aktivitet, skal Norddjurs Kommune indskærpe at at der ikke modtages yderligere produkter fra weber af denne karakter, samt at sammenblanding med bygge- og anlægsaffald stopper med øjeblikkelig virkning.


Den mængde affald der pt. er oplagret på pladsen, skal bortskaffes. Det er kommunen der afgør hvordan affaldet klassificeres, idet der henvises til affaldsbekendtgørelsens § 4:

§ 4. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er affald, jf. dog stk. 7 og § 6, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør endvidere, om affald er:

- 1) Farligt affald.
- 2) Emballageaffald.
- 3) Affald egnet til materialenyttiggørelse.
- 4) Forbrændingseget affald.
- 5) Deponeringseget affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal klassificere erhvervsaffald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan foreberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse som kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.



Ønskes der en klassificering som "affald egnet til materialenyttiggørelse", er det således op til virksomheden selv (i første omgang Weber, nu RGS 90 A/S) at godgøre at affaldet kan forbedres til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse kan behandles. Er der tale om genanvendeligt erhvervsaffald, skal det bortskaffes til godkendt modtager. Er der ikke tale om genanvendeligt erhvervsaffald, skal kommunen anvise affaldet.

Norrdjurs Kommune vil afvente bemærkninger fra RGS 90 A/S vedrørende klassificering af affaldet. **Bemærkninger bedes fremsendt snarest muligt og senest 14 dage fra dags dato.** Herefter vurderer myndigheden sagen.

Blandede læs:

Der blev et par steder på pladsen konstateret at der var modtaget "blandede læs" affald. I begge tilfælde blev det oplyst at læsset kom fra RGS's plads i Aalborg.

Læs 1: Læsset indeholdt store andele af mineraluld og glas og fliser. Derudover bl.a. gipsnet, andet isolering, plastkrør. Det blev ved tilsynet oplyst at der var tale om en læs til sortering. Der kunne ikke redegøres for hvorfor læsset er fragtet fra Aalborg til Balle for at blive sorteret. Det blev oplyst at det var Vognmand M.K. Riissager (tlf: 98 938888) der havde fragtet affaldet. læsset var en rest fra en sortering af et læs sanitet leveret til RGS 90 Aalborg af Bdr. Nielsen i Tjele.

Norrdjurs Kommune har efterfølgende konstateret at M.K. Riisager er ikke en godkendt affaldstransportør. Norrdjurs Kommune skal henstille til at RGS 90 A/S benytter godkendte affaldstransportører.

Læs 2: Læsset indeholdt en stor andel træ, men også blød og hård plast. En pose mærket med "bly", indeholdt ikke bly, men plastik.

Udover de to blandede læs, blev der på pladsen set bigbags med sand. Da virksomhedens personale blev spurgt ind til disse, oplyste personalet at de ikke kendte til indholdet i poserne, men at affaldet var kørt til pladsen sammen med et blandet læs. Det er uvist om det er tale om læs 1 eller læs 2, som beskrevet ovenfor.

Ved kontakt til Aalborg afdelingen, blev det oplyst, at de pågældende bigbags indeholder sandblæsningsand fra en jernbanebro i Randers. Der forelå allerede en analyse for sandet, som bl.a. viste at affaldet er forurenet med bly (1900 mg/kg). Norrdjurs Kommune modtog en kopi af analysen. Personalet mente således at sandet skulle deponeres.

RGS 90 A/S har i e-mail af 3/11 2015 oplyst følgende herom: *"Et læs med blandet bygge- og anlægsaffald fra vores anlæg i Ålborg. Sagen er vejret ind som trykimprægneret træ, men burde være indvejet som blandet bygge- og anlægsaffald. Læsset indeholdt udover trykimprægneret træ også sand i big bags. Der foretages sortering således at deponeringsmængden minimeres".*

RGS 90 A/S Balle har ikke miljøgodkendelse til at modtage hverken sandblæsningsand eller deponiegnede affald. **Norrdjurs Kommune skal derfor indskærpe at virksomheden ikke igen modtager fraktioner, som der ikke er meddelt godkendelse til.**

RGS 90 A/S bedes desuden snarest muligt og senest 14 dage fra dags dato fremsende redegørelse for hvordan det kan ske at pladsens personale ikke er bekendt med de affaldsfraktioner der er

kørt ind og hvordan det kan ske at affaldsfraktioner indvejes under forkerte angivelser. Dette set i forhold til at der i virksomhedens miljøgodkendelse fx findes vilkår (C2) om:

"Sideløbende med indvejning skal der være modtagekontrol med kvalificeret bemanning, der sikrer, at materiale bliver modtaget og placeret korrekt på pladsen og iht. vilkår C4, C5, C6, C8 og C9".

Modtagelse af ruder/rammer

Ved tilsynet blev der også set på pladsen hvor der håndteres ruder/rammer. Der lå et aflæst parti ruder med rammer på belægningen. På pladsen skal foretages en vurdering af hvilke rammer der kan være potentielt PCB-holdige. Disse rammer skal frasorteres i container, som sendes til RGS 90 A/S Kolding. Øvrige rammer smadres for at løsne glasset fra trærammen. Glas samles til genanvendelse og træ oplagres i hallen sammen med øvrigt modtaget træ, knuses og eksporteres til Tysland til forbrændning. Ved tilsynet lå en del rester af smadrede rammer også på belægningen. Containeren med potentielt PCB-holdige rammer til Kolding indeholdt en enkelt vinduesramme.

Ved forespørgsel blev det oplyst at der sidst var kørt ruder med rammer til Kolding d. 30/9 2015. der blev udleveret vejelister.

Der forelå på virksomheden ingen data for hvor mange ruder med rammer der var leveret i oktober måned. Det blev oplyst at der kan var leveret ruder med rammer fra Reno Djurs. Ved telefonopkald til Reno Djurs blev det oplyst at der var leveret 41,47 tons ruder med rammer i oktober. Af en liste som Reno Djurs har leveret til myndigheden d. 9/11 fremgår det at de 41,47 tons er kørt ind over 19 vejninger, jævnt fordelt over måneden, senest 2020 kg. som blev kørt ind imens tilsynet stod på.

En del ruder lå på belægningen. Det antages at der var ruder fra mere end en dags tilkørsel og at ruderne havde lagt i flere dage. Ud af 41,47 tons ruder med rammer, var der indtil videre udsorteret en enkelt rude som potentiel PCB-holdig. 41470 kg ruder med rammer, forventes at svare til 1000-1500 stk.

Med henvisning til Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af PCB-holdige ruder samt rapporten "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft, er det miljømyndighedens vurdering at oplagringen af ruderne på asfaltbelægningen er uhensigtsmæssig. Det vurderes desuden som betænkeligt at kun én rude er frasorteret til særlig behandling i Kolding.

Såfremt RGS 90 A/S har bemærkninger til ovenstående, bedes disse fremsendes snarest muligt og senest 14 dage fra dags dato.

Egenkontrol

Virksomheden har krav om at indsende årsrapport en gang årligt. RGS 90 A/S fremsendte d. 17. februar 2015 årsrapport for 2014. Af følgebrevet til årsrapporten fremgik en intern emailkorrespondance fra virksomheden, som kunne give myndigheden anledning til at tro at der var rettet i årsrapporten på en sådan måde, at nogle informationer skulle skjules for miljømyndigheden.

RGS 90 A/S bedes redegøre for ovenstående hurtigst muligt og senest 14 dage fra dags dato.

Norddjurs Kommune har desuden spørgsmål til årsrapport 2014, hvoraf der fremgår en del udvejnninger under journalnummer G9-000. I alt er der udvejet 2620,99 tons, hvoraf 1271,83 tons er lettere

forurennet jord og resten er under kategorien "andet affald". Da journalnummeret har løbenummer G9 antages det at der er tale om affald/jord der er indkommet i 2009. Ved at gå tilbage til årsrapport for 2009, er det lykkedes at finde journalnummeret G09-000 under "jord-ind-oversigt", hvoraf det fremgår at det er indvejet "frasorterede sten" i en mængde af 107 tons. I en anden oversigt i årsrapporten for 2009 fremgår det at der er udvejet i alt 1197,57 tons "andet" til "Herning".

Ind- og ud-vejninger for journal G9-000/G09-000 stemmer ikke overens med hverken mængder eller type af affald/jord. RGS 90 A/S bedes redegøre for ovenstående hurtigst muligt og senest 14 dage fra dags dato.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser

Som opfølgning på tilsynet 8. juli 2014 blev der i en mail dateret 9. februar 2015 skrevet følgende til RGS 90 A/S:

Ang. tæthedsprøvning:

Der er krav i miljøgodkendelsen om at sandfang, brønde, tanke, rørledninger og spildevandsledninger skal tæthedsprøves hvert 5. år. I oplyser at I har undladt at lade rørledninger og spildevandsledninger teste i 2010, men agter at gøre det i 2015. Det skal påpeges at det ikke er op til virksomheden selv at vurdere om en tæthedsprøvning kan undlades eller ej. Beslutninger, som medfører at vilkår i godkendelser ikke overholdes, kan kun træffes efter accept fra tilsynsmyndigheden. Det skal derfor indskræpes at vilkår K3 efterleves ved at RGS 90 hurtigst muligt og senest d. 1. maj 2015 foranlediger rørledninger og spildevandsledninger tæthedsprøvet. Firmaets beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt. Sandfang, brønde og tanke skal tæthedsprøves inden 1. sep. som angivet i vilkåret.

Ang. Tømning og inspektion af buffertank:


Der er krav i miljøgodkendelsen om at sandfang og buffertank mindst en gang årligt renses for eventuelt indhold af slam og inspiceres. I oplyser at I har undladt at lade buffertanken tømme og inspicere, da Balle Entreprenørforretning Aps har vurderet, at buffertanken ikke behøvede at blive tømt, men at den i stedet skal tømmes foråret 2015. Norddjurs Kommune skal igen påpege at det ikke er op til virksomheden selv eller Balle Entreprenørforretning, at vurdere om tanken skal tømmes eller ej. Et vilkår skal overholdes, medmindre andet er aftalt med myndigheden. Det skal derfor indskræpes at vilkår I5 efterleves ved at RGS 90 hurtigst muligt og senest d. 1. marts foranlediger tanken tømt og inspiceret. Umiddelbart herefter bedes I fremsende dokumentation på at det er sket.

Myndigheden har tidligere konstateret at miljøgodkendelsens vilkår ikke er overholdt, hvilket er et ulovlig forhold. Der er således tale om indskærpelse i forhold til allerede gældende bestemmelser.

Norddjurs har endnu ikke modtaget dokumentation for at vilkår K3 og I5 er efterlevet. Såfremt forholdene ikke lovliggøres, kan næste administrative skridt i sagen være en politianmeldelse.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.



I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på grund af de nye regler for miljøtilsyn¹. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 24. nov. 2015 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

¹ Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013

² Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger