

**Tilsynsrapport til offentliggørelse:**

## **Tilsynsrapport for miljøtilsyn**

Efter hvert fysiske tilsyn på en virksomhed skal der udarbejdes en tilsynsrapport, hvor bestemte oplysninger skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA portal.

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhedens navn	Shell - 7eleven
Virksomhedens adresse	Hylkedalvej 2, 6000 Kolding
Virksomhedens CVR nummer	35389687
Dato for tilsyn	29.11.2018
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, prioriteret tilsyn, tilsyn på baggrund af klage eller et kampagnetilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Hvad der er ført tilsyn med?	Vaskehal og OBU
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ok.