



Tilsyn med Råkilde Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	15.12.17					
Navn, adresse, tlf	Råkildevej 75, 9530 Støvring					
Registrerings nr.	CVR	13024286	P-nr.		CHR	103677
Listebetegnelse						
Miljøgodkendelse	07.12.2011	Vandindvinding		12.09.2005		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var uvarslet og foregik kun udendørs. Ejer Hans Møller deltog i en del af tilsynet. Jævnfør § 87 i miljøbeskyttelsesloven, har tilsynsmyndigheden adgang til virksomheden, når det skønnes nødvendigt. I 2017 er alle dambrugstilsyn uvarslede for at få et øjebliksbillede af driften. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Dambruget var tømt for fisk og var ved at blive klargjort til en ny produktion. Målebygværket i udløbet var så utæt, at der ikke løb vand over overfaldet. Hans Møller oplyste, at årsagen til det utætte bygværk er besøg af en odder, som graver huller omkring bygværket. Disse huller udbedres så hurtigt som muligt. Kopi af driftsjournal for 2017 er indsendt efterfølgende.					
Egenkontrol	Dambruget har udtaget 2 egenkontrolprøver i 2017. Udlederkravet for kvælstof er ikke overholdt. Jævnfør Vetstat, er der ikke anvendt medicin i 2017					
Håndhævelser	Aalborg Kommune indskærper, at dambrugets vandindtag og udløb skal kunne måles til enhver tid. I henhold til vilkår 8 i dambrugets miljøgodkendelse, skal den samlede udløbsmængde til enhver tid kunne måles. Og i henhold til dambrugets vandindvindingstilladelse vilkår 7 skal den vandmængde, som indvindes også kunne måles. Det er i vandindvindingstilladelsen forudsat, at vandindtag og udløb er ens og derfor kan vandindtaget måles ved bygværket i udløbet. Jævnfør § 110 i miljøbeskyttelsesloven og §84 i vandforsyningsloven er det strafbart at tilsidesætte vilkår i en godkendelse / tilladelse.					

	Det blev aftalt, at Hans Mølle vil sikre, at målebygværket er tæt, inden der bliver sat fisk på dambruget. Hvis det ikke er muligt at tætnes bygværket forsvarligt, skal der findes en anden måleanordning. Når der er fisk på dambruget igen, skal Aalborg Kommune informeres og vil føre et opfølgende uvarslet tilsyn sidst i marts eller i løbet af april måned 2018. Der kan også indsendes et billede af det reetablerede målebygværk med oplysninger om målt vandmængde i udløbet og skønnet vandindtag, senest 15. marts 2018. Idet der kun er udtaget 2 egenkontrolprøver, vurderer Aalborg Kommune, at der ikke er sikkert grundlag for at kunne håndhæve overskridelsen. Antallet af egenkontrolprøve må forventes at blive øget ved næste revurdering af miljøgodkendelsen.
Bæredygtighed	Ingen drøftelse af bæredygtighed.
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Råkildegrøft nedstrøms Råkilde Dambrug i april 2017. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 5 (god økologisk tilstand). Målsætningen for vandløbet er opfyldt. Udledningen fra Råkilde Dambrug giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning af vandløbskvaliteten.