

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	21.04.2022
CVR-nummer	26902681
P-nummer	1009571953
Virksomhed	Winter Coat
Adresse	Grønvej 51
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	86196660
Mobil	40706660
e-mail	info@wintercoat.dk
Branchekode	E57: Bryggeri,malt-, mineralvandsfab.<10.000t
Biaktiviteter	
Opstartsdato	23.07.2002
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Niels Jørn Thomsen
Aarhus Kommune	Lie Merete Bach

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.


REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ikke relevant
Afsluttende bemærkninger	<p>Tilsynet gav anledning til følgende miljømæssige bemærkninger:</p> <p>Det blev aftalt, at der sættes spildbakke under dunke i rengøringsrummet, der kan rumme indholdet af den største dunk. Dette for at forhindre at uheld kan løbe til afløb.</p>  <p>Opbevaring af dunke i rengøringsrummet</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Ved sidste tilsyn i 2016 blev det aftalt, at der skulle måles pH på spildevandet fra ølproduktionen inden det bliver udspreddt i læhegnet. Resultatet af målingerne viste, at der ikke var udsving i pH efter at virksomheden indførte et neutraliseringsprogram ved tømning. Det blev ved brev af 15. december 2016 besluttet at Teknik og Miljø ikke ville kræve yderligere måling af pH.</p>
Egenkontrol	Ingen bemærkninger
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke et miljøledelsessystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden er et mikrobryggeri, hvor procestankene og tappemaskinen er placeret i en fløj af den tidligere landbrugsbygning, der ligger parallelt med vejen.</p> <p>Der produceres specialøl med malt, humle og i gærtanke og rustfri mæskekar og kedel. Disse renses med CIP rengøringsmidler. Der anvendes, udover rengøringskemikalierne, ikke kemikalier på virksomheden.</p> <p>Virksomheden producerer ikke så meget som tidligere. Der produceres ca. 15.000 liter øl pr. år. Hver batch rummer ca. 800 liter øl.</p>
Produktionsareal:	200 m ²
Lager	I 2021 er der tilbygget en 350 m ² lagerhal.
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 1 person.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i landzone.
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 8-17
Lørdage	kl. efter behov
Søn- og helligdage	kl. efter behov

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der bruges ca. 5 tons malt om året. Herudover bruges humle. I rengøringsrummet bruges bl.a. fosforsyre og natrunlud, som opbevares i dunke.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er ca. 75 meter til nærmeste bolig.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden har etableret luft til vand varmepumpe i forbindelse med opførslen af ny lagerhal i 2021. Der er derfor ikke længere en

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	kølecontainer på virksomheden. Varmepumpen vurderes ikke at give anledning til væsentlig støj udenfor virksomhedens areal. Det normale procesanlæg støjer ikke bortset fra flasketapningsanlægget.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener for omkringboende. Der har ikke været støjklager.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der findes et afkast til kedlen – ingen mekanisk ventilation.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der bruges ikke organiske opløsningsmidler i produktionen.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ølbrygningen har ikke givet anledning til lugtgener hos nærmeste nabo på Grønvej 42. Der har dog ikke været klager siden sidste tilsyn.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	Sanitært spildevand udledes via privat minirenselanlæg.
---	---

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand	Vaskevandet fra ølproduktionen udledes i det levende hegn. Det blev ved tilsynet aftalt at måle pH på vandet i en periode.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Ingen
Tømning / kontrol af udskiller	Ikke relevant

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ikke relevant
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der opbevares ikke farligt affald på virksomheden.
Øvrigt affald	Alm. dagrenovation bortskaffes i henhold til gældende regler.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ikke relevant



BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Bryggeriet er ikke opvarmet.
Rørføringer til olietanke	Ingen bemærkninger.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares ikke flydende farligt affald på virksomheden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende råvarer	 <p>Der opbevares kun øl i tanke og på flasker.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen
Belægninger	 <p>Gulvbelægningerne var tætte skridsikre gulve.</p>
Jordforurening	Der var ingen tegn på jordforurening.

KLIMA

Opvarmning

Virksomhedens har i 2021 installeret luft til vand varmepumpe til opvarmning.

Solceller

I forbindelse med opførsel af ny lagerhal i 2021 er der etableret solceller.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 23. april 2022



Lis Bach
Kemiingeniør

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk