

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-09-2018 på ejendommen:

Novej 16
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Lejer af ejendommen
Rapporten sendes til	Lejer + ejer af ejendommen

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol.
- Olietank fra 1973 har overskredet sin anvendelsestid.

Til information:

- Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Vær dog opmærksom på, at med den nuværende forventede årlige produktion på ca. 7.500 stk. slagtesvin, vil produktionen formentlig i fremtiden overstige det tilladte for ejendommen. Dette skyldes at vægtintervallet formentlig er større end 30-100 kg, som er det tilladte for ejendommen.
- Gyllebeholdere på Hjortmosevej 7 skal have foretaget beholderkontrol nu, og fremadrettet hvert 5. år på grund af afstanden til åbent vandløb. Beholderne skal desuden have moteret alarm.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **655 og 1.229 m3 gyllebeholdere skal inden 01-12-2018 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- Olietanken fra 1973 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

04-09-2018	Indskærpelse, Miljø	655 og 1.229 m3 gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
04-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1973 har overskredet sin anvendelsestid.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	02-04-2004
Tilladte dyreenheder	172,79

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2004.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag på gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge lejer: 1.920 stipladser.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.538	172,79	02-04-2004	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.000	135,83	2.700,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Tilladelse til 7538 stk. slagtesvin fra 30-100 kg.</u></p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> ca. 7.500 slagtesvin/år.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 04-09-2018:</u> 1.900 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 5.000 slagtesvin (31-110 kg)</p> <p>Oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017 er indsat i skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Vær dog opmærksom på, at med den nuværende forventede årlige produktion på 7.500 stk. slagtesvin, vil produktionen formentlig overstige det tilladte for ejendommen. Dette skyldes at vægtintervallet formentlig er større end 30-100 kg, som er det tilladte for ejendommen.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1983	01-03- 2006	164	655		Skal have foretaget beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-01- 1995	01-03- 2006	307	1.229		Skal have foretaget beholderkontrol.
Gyllekanaler	01-01- 1985		0	100		
Gyllekanaler	01-01- 2004		0	450		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1979		0	70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 655m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2006. Skal have foretaget beholderkontrol. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 1229m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2006. Skal have foretaget beholderkontrol. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholdere på hjørtmosevej 7 : Anvendes ikke af lejer af staldanlæg på Novej 16. Gyllebeholdere på 817 og 1.100 m ³ skal have foretaget beholderkontrol. Gyllebeholdere på 817 og 1.100 m ³ skal have etableret alarm , da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
45e	1180752			Tank (Produkt på væskeform)		1973	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
45e	1180752			Tank (Produkt på væskeform)		1988	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
45e	1180752			Tank (Produkt på væskeform)		2004	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
45e	1180752			Tank (Produkt på væskeform)		1986	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I forbindelse med tilsynet blev der set 3 olietanke: <ul style="list-style-type: none">• <u>1973 mellem staldbygninger. Tanken har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og må derfor ikke længere anvendes til opbevaring af olie.</u>• 1998, 1500 liters tank - formentlig ude af drift.• Ukendt årgang, ca. 1.300 liters olietank af plast. I BBR.-register er der derudover registreret 3 andre overjordiske olietanke. Disse er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. ikke set ved tilsynet.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Placeret på underlag af stabilt grus, overdækket med kappe. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald i forbindelse med dyreholdet tages med til Lervangvej 13.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 3 boringer (DGU nr. 83.1441, 83.1442 og 83.1528): I alt tilladelse til 112.800 m ³ /år. Zone rundt om boringer: Boringer ikke set i forbindelse med tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-09-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	4,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.