

**Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme****Oplysninger**

|                         |                  |              |            |
|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| <b>Adresse</b>          | Fuldenvej 119    | 8330         | Beder      |
| <b>Ejer af dyrehold</b> | Seldrupgaard I/S |              |            |
| <b>CVR- nr.</b>         | 43746928         | <b>P-nr.</b> | 1013206232 |
| <b>CHR- nr.</b>         | 25696            |              |            |

|                         |     |                         |  |
|-------------------------|-----|-------------------------|--|
| <b>Godkendelsestype</b> |     | <b>Godkendelsesdato</b> |  |
| <b>Bedriftstype</b>     | L03 |                         |  |

**Tilsynet har omfattet følgende forhold:**

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Husdyranlæg, herunder stalde og læskure.

Tilsynet var også et kampagnetilsyn, hvor der blev ført tilsyn med læskure.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

**Konklusion på tilsynet:**

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om læskurene underlag og om ansøgningspligt til miljøtilladelse, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Michala Breyen og Dennis Hollænder.

|                    |            |                       |              |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| <b>Tilsynsdato</b> | 2025-04-28 | <b>Tilsynsførende</b> | Anker Laubel |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------|

### Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato for håndhævelse | Type          | Bemærkninger                                                                               | Status      | Efterkommet dato |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 28-04-2016           | Indskærpelser | Indskærpelse vedr. møddingsplads med utæt bund og dårlig afløb, samt uoverdækket markstak. | Efterkommet |                  |
| 17-05-2022           | Indskærpelser | overdækning møddingsplads                                                                  | Efterkommet |                  |
| 15-06-2023           | Henstillinger | Pga nyt læskur skal der ske anmeldelse eller ansøgning efter husdyrbruglovens § 16b        | Meddelt     |                  |

### Husdyranlæg, se kortskitse

| Bygningsnavn                          | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BBR 4 (dele er produktionsareal)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BBR 2 og 5 (dele er produktionsareal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Læskur 1                              | Etableret uden anmeldelse eller miljøtilladelse.<br><br>Blev opført 2021-22 til erstatning for et mindre læskur samme sted. Se kort med angivelse af placering herunder.<br><br>Læskur skal søges lovliggjort efter husdyrreglerne efter husdyrbruglovens § 16b, da det samlede produktionsareal på hesteejendommen overskrider 200 m <sup>2</sup> .<br>Miljøtilladelse <u>skal</u> ansøges samlet for husdyrbruget. |
| Læskur 2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Læskur 3                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Samlet mere end 200 kvm produktionsareal i stalde og læskure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Produktionsarealer, herunder læskure

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Læskure | Der er 3 fastplacerede læskure. Der tilbydes ikke foder og vand i læskurene. Er uden dybstrøelse. <u>Skal</u> indrettes med dybstrøelse eller fast, tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder.<br><br>1 af læskurene er etableret uden lovpligtig anmeldelse eller miljøtilladelse. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Miljøriskovurdering

|          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baggrund | Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.<br><br>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li> <li>– Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li> <li>– Hvordan husdyrgødning oplagres</li> <li>– Dyreholdets størrelse</li> <li>– Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li> </ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p> |
| Tilsynsfrekvens | <p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>                                                                                                                         |

| Resultat af miljørisikovurdering    | Vægt i beregningen | Score       |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Miljøledelsessystem                 | 20%                | 5           |
| Efterlevelse af miljøregler         | 30%                | 5           |
| Oplag af husdyrgødning              | 16,5%              | 3           |
| Dyreholdets størrelse               | 16,5%              | 1           |
| Afstand til miljøsårbare omgivelser | 17%                | 5           |
| <b>Resultat (vægtet score)</b>      |                    | <b>4,01</b> |

## kortskitse



Staldareal i dele af BBR 2, BBR 5 og BBR 4. L 1, L2 og L 3 viser omtrentlig placering af tre læskure.