



Miljøplads på Køge Havn

Sandvej 3A

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Miljøplads på Køge Havn
Virksomhedens adresse	Sandvej 3A, 4600 Køge
CVR nummer	25925165
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Dato for tilsynet	28.06.2017
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn
Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold. Tilsynet blev desuden gennemført som led i kommunens tilsynskampagne om drift af olieudskillere. Vi gav jer oplysninger om drift af olieudskillere ved tilsynsbesøget.
Jordforurening	Ved tilsynet konstaterede vi oliepletter ved affaldscontainerne og i teltet. Stederne vises på vedlagte fotos. Der henvises til tilsynsbrevet i forbindelse med kommunens krav.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden er blevet bedt om at sende deres driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. De har sendt det den 18 juli 2017.