

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.01-K08-3-22

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Dato for tilsyn</b> | 03.12.2025            |
| <b>Tilsynstype</b>     | Samlet tilsyn (basis) |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Virksomhedens navn</b>       | Welcon A/S                           |
| <b>Virksomhedens adresse</b>    | Vejlevej 270<br>7323Give             |
| <b>Virksomhedens CVR nummer</b> | CVR-nr. 31491401<br>P-nr. 1014501580 |
| <b>Virksomhedstype</b>          | MVB Maskinværksteder >1000 m2        |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Deltagere fra virksomheden</b> | Jens Bremer Haurum, Welcon A/S<br>Bo Madsen, Welcon A/S |
| <b>Tilsynet blev udført af</b>    | Pia Hamborg, Vejle Kommune<br>Aino Hvam, Vejle Kommune  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>                                       | Der blev ført miljøtilsyn med Welcons metalforarbejdende aktiviteter, og det er primært disse aktiviteter, der er beskrevet i tilsynsrapport. Der føres årligt tilsyn på Vejlevej 270, så der sker gennemgang af alle aktiviteter på Vejlevej 270 indenfor en 3 årig periode. Dvs tilsyn med metalforarbejdning år 1, tilsyn med kedelcentral år 2 og tilsyn med overfladebehandling år 3. Derudover blev der ført affaldstilsyn - Welcons fraktioner incl. affald fra kedelcentralen. |
| <b>Er der konstateret jordforurening?</b>                                 | Forhold ved udendørs truckplads samt forhold ved tankplads i og udenfor hal 26 skal undersøges nærmere.  |
| <b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b> | Der er indsendt årsopgørelse jf. vilkår i miljøgodkendelse og tillæg. Supplerende emissionsmålinger fra kedelcentral forventes udtaget ultimo 2026.  |
| <b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b> | Ja – bortskaffelse af filterstøv   |