



Rapport for miljøtilsyn hos Skagen Trådindustri, Anker Engelunds Vej 4, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.12.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	70200507	CVR nr.	15763035
E-mail	info@skagen-traad.dk	P. nr.	1026003454

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en metalforarbejdende virksomhed, der producerer rundstålsprodukter såsom murbindere, armering o. lign. Processerne er klipning og bukning, hvortil virksomheden har adskillige maskiner. Produkterne er overvejende i rustfrit stål, men sort jern og tinbronzes anvendes også. Virksomheden har et produktionsareal på ca. 500 m² og et lagerareal på ca. 900 m². Virksomheden beskæftiger 5 medarbejdere i produktionen. Siden sidste tilsyn har virksomheden fået en ny klippe-presse-skæremaskine. På grund af varme fra maskinen er der etableret afkast fra denne. På samme afkast er der blevet tilkoblet afkast fra 2 punkt-svejsmaskiner (modstandssvejsning) samt punktudsug fra MAG-svejseanlæg. Der har ikke tidligere været afkast fra maskinerne.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
500	5		-	-
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Skæring i metal (uden olie-tåge)			Ingen rensning
1	Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning			Ingen rensning

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		
3	Maskiner		Indendørs i bygning
4	Intern transport		
5	Udsugningsanlæg		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs. I samme rum er udsugningsanlægget placeret. Der forekommer truck-kørsel på virksomheden, som har 2 dieseltrucks. Endvidere er der støj fra klippe-/bukkemaskinerne. Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at der ikke forekommer unødige støjgener fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden. Både lagerhallen og produktionsbygningen er indrettet med støbt gulv og uden gulvafløb.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ikke længere olietanke på virksomheden. Den overjordiske dieseltank er blevet afmeldt i 2011.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Rustfrit stål				Ingen beholder		Indendørs	2019
Køle-/smøremiddel				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019
Hydraulikolie				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019
Jerntråd				Ingen beholder		Indendørs	2019
Diesel				Tromle		Indendørs, bag opkant	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer modtages i coils – af hhv. rustfrit stål, sort jern og tinbronze.
Råvarer, opbevaring	Coils opbevares indendørs i lagerafdelingen. Diesel til trucks opbevares i en 200 liters tromle inden for porten. Dunke (20 liter og 50 liter) med køle-/smøremiddel, hydraulikolie mv. opbevares indendørs i rummet, hvor kompressoren er placeret. Der er ikke gulvafløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldsoversigt blev gennemgået ved tilsynet. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, farligt	Flydende farligt affald opbevares i opsamlingsbakke indendørs på støbt gulv. Virksomheden skal i uge 51 i 2025 flytte til en ny lokation i Rebild Kommune. Det er aftalt, at virksomheden – når flytteprocessen er gennemført – indsender dokumentation for bortskaffet affald til godkendt modtager.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ultimo januar 2026 forventes virksomhedens aktiviteter på Anker Engelds Vej 4 at være afviklet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område, hvor der ikke umiddelbart er drikkevandsinteresser. Imidlertid ligger der ca. 200 m syd for virksomheden et område med drikkevandsinteresser (OD-område).
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening på det arealer, som var omfattet af tilsynet.
Generelle bemærkninger	Ved miljøtilsynet blev der ikke ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold, da virksomheden snart vil flytte til en ny lokation i Rebild Kommune.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 3.6.H7, der er et industriområde. Ca. 150-200 m syd for virksomheden ligger boligområdet 3.6.B4.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på regionens bruttoliste på baggrund af de aktiviteter, der foregår og har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da det blev oplyst, at virksomhedens aktiviteter på Anker Engelds Vej 4 senest ultimo januar 2026 vil være afviklet.