

Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven	
Tilsynsdato	16. marts 2017
CVR-nummer	18295490
P-nummer	1001474217
Journal nr.	MIL-003649
Virksomhed	BJ Biler
Adresse	Høgemosevænget 6 A
Postnummer og by	8380 Trige
Telefonnummer	86231813/30284113
e-mail	bjbiler@automestertrige.dk
Kontaktperson	Bent Jonassen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	10.10.2009
Udvidelser/ændringer	Ingen
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Bent Jonassen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 360218ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv, og kan anvendes til virksomheder inden for virksomhedsklasse 2 – 5. Virksomheden ligger i et område med høj grundvandsrisiko.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager service og reparationer på alle typer biler. Der foretages karrosseriarbejder.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg

6 stk. lifte
1 stk. kompressor
1 stk. rensebar
1. stk. bremsevasker
Svejsesapparat
Mobilt slibe anlæg
Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 2 personer.

Driftstid

Hverdage kl. 7.45-16.30
Lørdage kl. Lukket
Søn- og helligdage kl. Lukket

Opfølgning fra sidste tilsyn

- Ingen

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er mellem 20 og 100 meter. Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- kompressor
- Anden værkstøjsstøj

Der er ikke blevet klaget over virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast:

Aktivitet/proces	Filter	Afkast-højde	Bemærkninger
------------------	--------	--------------	--------------

Slibning	Ja	-	Foregår med mobil støvsuger (almindelig erhvervsstøvsuger). Filter skiftes efter behov og ligges i småt brændbart eftersom der også er gulvstøv mv. i støvet.
Svejsning	-	2 m. o.t.	-
Udstødningsgasser	-	2 m. o.t.	-
Rumventilation	-	-	-

Opvarmning

Varmeanstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Bygningen har ingen supplerende varme.

SPILDEVAND:

Spildevand afledes til følgende renseanlæg:	Egå rensningsanlæg
Overfladevand afledes til følgende recipient:	Evt. nærmeste sø ell. lign.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Der er ikke udarbejdet en spildevandstilladelse til virksomheden, da udledningen vurderes som værende normal og uden risiko for det offentlige rensningsanlæg (afdryp og vask af gulve).
Type kloakering:	Området er separatkloakeret.

Beskrivelse og vurdering af spildevandsafledning:

Olie- og benzinudskilleren er tømt den i efteråret 2016 af Marius Pedersen. Fritagelse er forevist.

Antal afløb og placering: Der er riste på værkstedet og afløb i hhv. råvarerummet og i forbindelse med bremsetesteren.

AFFALD

Oversigt over farligt affald:

Affald	Opbevaring	Modtager	Bemærkninger
Oliefiltre	I ABAS beholder i skur	ABAS	Ingen
Spildolie	I godkendt tank i skur	ABAS/Gunnar Lund Olie	Tanken er dobbeltvægget
Olieholdigt fast affald fx klude	I lukket container til småt brændbart	Marius Pedersen	Ingen
Køler væske	I ABAS beholder i skur	ABAS	Ingen
Bremsevæske	I ABAS beholder i skur	ABAS	Ingen
Bremsevaskervand	I ABAS beholder i skur	ABAS	Ingen
Batterier/akkumulatorer	Løst under halvtag til afhentning	FTZ	Der står ikke mange ad gangen
Rensevaskervand (petroleum)	I ABAS beholder i skur	ABAS	Ingen
Metalskrot	Metalcontainer, uden dørs, ikke overdækket	Lokal skrothandler i Trige	Vil bliver overdækket såfremt det er tale om olieholdigt skrot

Dæk	Uden dørs	Aftale med leverandør	Ingen
Pap/papir	I lukket container under tag	Marius Pedersen	7-14 dages afhentningsordning.
Erhvervsaffald/småt brændbart	I lukket container under tag	Marius Pedersen	7-14 dages afhentningsordning.
Filterstøv	I erhvervsstøvsuger sammen med andet gulvopfej	Marius Pedersen	Går til småt brændbart

Der opbevares ikke farligt affald udendørs. Der er placeret en lille container til metalaffald, som afhentes af Hørning produkt.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Beskrivelse og vurdering af opbevaring af farligt affald: Ok. Der er ikke afløb i skur med olie- og kemikalieaffald. Belægning er fast beton.

Opbevaring af flydende råvarer

Beskrivelse og vurdering af opbevaring af råvarer: Indendørs. Der er etableret opsamlingsrist under tromler med råolier.

Tankoversigt:

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkninger
Spildolie	700	4. juli 2002	Inde i skur	Fra FTZ og dobbeltvægget

Der er ingen olietanke tilknyttet virksomheden.

Med venlig hilsen

Lene Brink
Miljøtekniker