

Tilsynsrapport Kampagnetilsyn 2017

Dato: 13. 11. 2017
 Sagsnr. 17/28111
 Kontaktperson: Lis Bach
 KS: HKL

Industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet har i årevis haft problemer med luftforurening i form af metalliske partikler, der bl.a. sætter sig på ansattes biler og som efterfølgende er svære at fjerne igen.

Det har tidligere været fokus på Sabro A/S som forureningskilden. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed for Sabro A/S. I marts 2017 henvender Miljøstyrelsen sig til Syddjurs Kommune med meddelelse om, at forureningskilden ikke længere entydigt anses for at være Sabro A/S.

Syddjurs Kommune fører derfor i 2017 tilsyn med virksomheder i industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet, der kan være potentielle forurenere. Tilsynene har udelukkende til formål at vurdere om den aktuelle virksomhed kan være forureningskilden.

Tilsynsindsatsen udgør den årlige tilsynskampagne.

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Danpor A/S
Adresse	Sletten 1
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	26451914
Virksomhedstype	D 59. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren (EPS) med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.
Kontaktperson	Hans Petersen
Telefon	22 25 38 11
E-mail	danpor@danpor.dk
Tilstede ved tilsynet	Hans Petersen
Tilsynsdato	17. august 2017
Tilsynstype	Kampagnetilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Lis Bach

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning


- Tilsynet er udført som en del af Syddjurs Kommunes kampagnetilsyn 2017 omhandlende luftforureningen i Industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet. Kampagnetilsyn er reguleret af Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.
- Tilsynet er uvarslet i henhold til § 87 i Miljøbeskyttelsesloven². Ved tilsynet er der udleveret underretning om uvarslet tilsyn, indeholdende hovedformål og oplysning om retten til at lade sig repræsentere.

3. AKTIVITETER

Aktiviteter	Der produceres gulvisoleringsplader (flamingo-plader) til byggebranchen.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------

4. LUFT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Oliekedel	10,5	ingen
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja Oliefyr/kedel efterses årligt af eksternt firma. Skorstenen har eftersyn hver 3. måned.	
Udendørs observationer		<p>Der forekommer partikler på oplag af produkter, på de sider der vender mod vest. Produkterne indpakkes i hvidt plastik, hvilket gør det nemt at observere om der er forurening med partikler.</p>  <p>Hvide plastpaller</p>	
Bemærkninger:		Der fyres kun med olie på virksomheden. Oliekedlen producerer damp der anvendes i produktionen.	

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens³ § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at ringe til Lis Bach på tlf. nr.: 87 53 56 88 eller I kan sende en e-mail til: limb@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen



Lis Bach
 Kemiingeniør

¹ Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.