

Nordcoll A/S
Att.: Poul Mortensen
Egeskovvej 12
cv@nordcoll.com

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 13.08.2018
Sagsnr. 18/20875

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn på jeres virksomhed den 14. august 2018.
Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at I driver og indretter virksomheden i overensstemmelse med jeres tilladelser af hhv. 23. juni 2014 og 2. december 2016 samt miljøbeskyttelsesloven generelt.

Virksomhedens navn	Nordcoll A/S
Virksomhedens adresse	Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård
CVR	13 59 64 33
Listepunkt	D54
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Dato for tilsynet	14. august 2018
Der er ført tilsyn med:	De prioriterede forhold
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	VOC-rapport for 2017 mangler
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Konklusion

Vi aftalte at

- I opbevarer alle flydende råvarer og produkter under tag og over tæt en belægning eller spildbakke og med mulighed for at tilbageholde hele rumfanget af den største beholder. Råvarer og produkter skal opbevares i lukkede beholdere.

- I sender en VVM-redegørelse til mig for 2017 inden den 1. september 2018.
- I sorterer jeres affald bedre, især pap, papir og plast.

Nyt siden sidst og planer for fremtiden

Nye blandekar I fortalte, at I har købt to nye og større blandekar, så I nu kan mikse op til i alt 8 tons ad gangen. Det gør virksomheden mere fleksibel.

Egeskovvej 14 I fortalte også, at I har købt naboen, Egeskovvej 14. I har bygget en telthal i forlængelse af den eksisterende hal i den sydlige del af grunden. Hovedbygningen har I lejet ud og telthallen og den grå hal vil I selv bruge. Du fortalte, at i teltet vil I have diverse råstoffer i IBC samt tom emballage. I hallen vil I have ny emballage.

Teltet er etableret med den oprindelige asfaltbelægning som gulv. I fortalte, at der ikke er noget afløb til kloak. Jeg påtalte, at asfalten ikke er holdbar i forhold til almindelige opløsningsmidler. Der er heller ikke mulighed for at opsamle spild, idet siderne ikke slutter tæt mod gulvet. Regnvand vil i øvrigt også løbe ind og ud. I den grå hal var der afløb til kloak i gulvet, og derfor heller ikke mulighed for at opsamle spild.

Jeg mindede derfor til mit brev af 23. juni 2014 med krav til sikker opbevaring af flydende råvarer. Samme krav gælder flydende produkter. Vilkår 1 siger:

For at undgå at eventuelle spild af flydende råvarer og produkter skal forurene grundvand, kloak og overfladevand, skal alle flydende råvarer og produkter opbevares under tag og over tæt en belægning og med mulighed for at tilbageholde hele rumfanget af den største beholder. Råvarer og produkter skal opbevares i lukkede beholdere.

I kan derfor ikke opbevare flydende råvarer, produkter eller affald i denne hal eller teltet. Tom emballage er OK.

Gulvet i produktionshallen I fortalte, at I har planer om at give gulvet i produktionshallen en ny belægning i stedet for epoxymalingen, der stort set er slidt op. I overvejer at lægge en belægning med silikone.

VOC-rapport

I skulle have givet mig en rapport efter VOC-reglerne for 2017 inden den 1. marts 2018. Det har jeg ikke fået. Vi aftalte derfor, at jeg får den inden den 1. september 2018.

Affald

Affalldsdatasystemet viser, at I i 2017 fik hentet kildesorteret pap + papir samt plast. Jeg foreslog, at I tager kontakt til Henry Andersen og Søn A/S og spørger, om det vil være en fordel for jer at sortere pap og papir for jer.

Da vi kikkede i Jeres to store affaldscontainere var der i containeren til papir og pap også plast og en engangsdragt. I containeren til blandet brændbart var det også plast. I fortalte, at I vil minde alle medarbejdere om at sortere affaldet bedre.

Opbevaring af flydende råvarer og produkter

I har en stor overdækket plads til opbevaring af flydende råvarer og produkter. Men uden for denne plads stod der mange palletanke med produkter. Nogle var mærket med "Giftig for vandlevende organismer" og andre med "brændbart". Jeg mindede om, at I skal opbevare alle disse flydende produkter under tag og med mulighed for at opsamle spild.

Støj

Ved den oprindelige bygnings gavl mod Egeskovvej 8 står et posefilter og en ventilator. Begge dele støjer, og posefilteret støjer med en impuls, når poserne renses. I mellembygningen og ud mod jernbanen er også en ventilator. Her er det både ventilatoren og selve afkastet, der støjer. Jeg mindede jer om, at vi i vinters fik en klage over støj fra et sted i området. Men det var vist ikke jer, der var årsag til klagen. Kommunen gør derfor ikke noget ved dette nu.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem inden 28. august 2018.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør