



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Miljøbeskyttelse

HOFOR A/S

Københavns Energi Ørestads Boulevard 35

2300 KØBENHAVN S

26-10-2016

Sagsnr.

2016-0074757

Dokumentnr.

2016-0074757-6

Tilsynsrapport for Østre Varmecentral

Center for Miljøbeskyttelse har den 24. oktober 2016 været på miljøtilsyn på Østre Varmecentral.

| | |
|------------------------------------|--|
| Virksomhedsnavn | HOFOR Fjernvarme PS (Østre Varmecentral) |
| Adresse | Østre Allé 6, 2100 København Ø |
| CVR nr. / P nr. | 64942212 / 1004416316 |
| Tilsyn den | 24. oktober 2016 |
| Deltagere | HOFOR: Asger Jørgensen, John Andersen Center for Miljøbeskyttelse: Janni Lind Skov, Marina Andersen |
| Virksomhedstype | Miljøgodkendt spidslastværk |
| Tilsynet blev foretaget som: | Varslet tilsyn |
| Formålet med tilsynet var at: | Gennemgå virksomhedens miljøforhold samt miljøgodkendelsen " <i>Revision af miljøgodkendelse af Østre Varmecentral, Østre Allé 6, 2100 København S, fra maj 2011</i> " |
| Jordforurening | Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet |
| Konklusion på seneste egenkontrol: | Ingen bemærkninger |
| Resultat af tilsyn: | <i>Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:</i> Center for Miljøbeskyttelse har vurderet, at der er foretaget flere væsentlige ændringer til miljøgodkendelse specielt mhp. egenkontrol. Center for Miljøbeskyttelse forventer derfor at revidere Østre Varmecentrals miljøgodkendelse i år 2017. Ifølge Påbud til HOFOR – Østre Varmecentral, så skal HOFOR efterkomme krav i Bilag 5 i Store Fyr bek. (bek. nr. 162 af den 21. februar 2015) pr. 1. februar 2017. HOFOR vender tilbage med hvilke oplysninger der er mulighed for at indberette pr. 1. januar og årsagen til hvorfor der er data som først kan rapporteres senere på året. |

Virksomheder

Njalsgade 13
Postboks 380
1503 København V

Mobil
2384 3256

E-mail
AL6D@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

| | |
|--|--|
| | <p>Center for Miljøbeskyttelse beder om at få disse oplysninger senest den 15. december 2016.</p> <p>HOFOR skal undersøge årsagen til, at der er mørke områder rundt omkring Tank 1 og Tank 2. Se billederne i bilag 1. Svar sendes til Center for Miljøbeskyttelse senest den 15. december 2016.</p> <p>Center for Miljøbeskyttelse bemærkede, at der står en beholder ved Tank 1, som benyttes til opsamling af olie i forbindelse med tømning af olierør. Olien pumpes retur til Tank 1. HOFOR skal være opmærksomme på, at der ikke må stå olie i denne beholder, men skal pumpes retur til Tank 1 i en samlet proces.</p> <p>Krav til emissionsmålinger blev drøftet. HOFOR skal indsende antal driftstimer for hver kedel på Østre Varmeværk til Center for Miljøbeskyttelse inden iværksættelse af emissionsmålinger. Center for Miljøbeskyttelse vil vurdere om der skal foretages emissionsmålinger eller om målingerne kan springes over, hvis der ingen eller næsten ingen drift har været siden sidste emissionsmåling.</p> |
|--|--|

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages¹.

Miljørisikovurdering af virksomheden

Virksomheden skal vurderes efter den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn², hvor der stilles krav om vurdering af tilsynspligtige virksomheder på baggrund af virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening. Miljørisikovurderingen ligger til grund for bestemmelse af den fremtidige tilsynsfrekvens.

Venlig hilsen

Marina Andersen
Miljøsagsbehandler

Janni Lind Skov
Miljøsagsbehandler

¹ I henhold til § 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 515 af d. 27/05/2016

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 518 af 27/05/2016

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Kommentarer:

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Støj

Kommentarer:

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Luft

Kommentarer:

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Spildevand

Kommentarer:

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Tanke

Kommentarer:

Rundt om Tank 1 og Tank 2 blev der observeret mørke områder, som ligner olie. Ifølge sidste tankinspektion i 2012, som blev udført af FORCE Technology hhv. den 17. april 2012 for tank 1 (rapport nr. 112-23075) og tank 2 den 23. august 2012 (rapport nr. 112-27308), var der ingen af disse mørke områder rundt om Tank 1 og Tank 2.

Center for Miljøbeskyttelse beder derfor HOFOR om at få undersøgt årsagen til at disse områder kan ses i dag og om det er olie, der er trukket ned i betonen.

Jord/vand/oplag

Kommentarer:

Ved påfyldningspladsen blev der observeret olierester på asfalten under påfyldningsstudsene. Center for Miljøbeskyttelse opfordrer HOFOR til at benytte en spildbakke i forbindelse med påfyldning af

olie fremover, så spild undgås.

Affaldshåndtering

Kommentarer:

Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Virksomhedens egenkontrol

Kommentarer:

Center for Miljøbeskyttelse vil i løbet af 2017 foretage en revurdering af miljøgodkendelse for Østre Varmecentral. Dette sker for at få de seneste væsentlige ændringer omkring egenkontrol ind i miljøgodkendelsen.

EU's BREF- dokument og BAT-konklusionen for store fyringsanlæg forventes at være offentliggjort i starten af 2017. Center for Miljøbeskyttelse skal meddele HOFOR at miljøgodkendelsen skal tages op til revision når der foreligger et nyt BREF-dokument. HOFOR skal efterleve de nye krav i BREF-dokumentet senest 4 år efter offentliggørelsen af BREF-dokumentet. Det forventes derfor at revurderingen i 2017 kan nå at få de nye krav i BREF-dokumentet med.

Ifølge Påbud til HOFOR – Østre Varmecentral, så skal HOFOR efterkomme krav i Bilag 5 i Store Fyr bek. (bek. nr. 162 af den 21. februar 2015) pr. 1 januar 2017. HOFOR vender tilbage med hvilke oplysninger der er mulighed for at indberette pr. 1. januar og årsagen til hvorfor der er data som først kan rapporteres senere på året. Center for Miljøbeskyttelse beder om at få disse oplysninger senest den 15. december 2016.

Krav til emissionsmålinger blev drøftet. HOFOR skal indsende antal driftstimer for hver kedel på Østre Varmeværk til Center for Miljøbeskyttelse inden iværksættelse af emissionsmålinger. Center for Miljøbeskyttelse vil vurdere om der skal foretages emissionsmålinger eller om målingerne kan springes over, hvis der ingen eller næsten ingen drift har været siden sidste emissionsmåling.

Bilag 1

Tank 1



Tank 2



Beholder til opsamling af olie

