

DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S
Åstrupvej 30
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 18-12-2024
Reference: Niels K. Petersen
Tlf.: 89 59 40 07
E-mail: nkp@norddjurs.dk
Journalnr.: 10/12988

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos

Tilsynsdato: 07/11-2023
Fra virksomheden deltog: Kenneth Larsen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Niels K. Petersen og Carsten Willadsen
Virksomhedens kontaktperson: Kenneth Larsen
Virksomhedens CVR-nr.: 21153702
Virksomhedens telefonnr.: 72 14 91 00
Virksomhedens mail-adresse: Kenneth.Larsen@dssmith.com
Antal ansatte i virksomheden: 400
Virksomhedstype: Papfabrik med gasfyrret dampkedel til papfabrikation

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Virksomheden producerer pap til emballage. I produktionen indgår en gasfyrret kedel til frembringelse af damp, der anvendes i papproduktionen.

Affald

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner: Overskudspap, Jern og metal, spildolie, plastik og deponi. Virksomheden arbejder løbende på at nedbringe affaldsmængder.

Råvarer

Virksomheden opbevarer råvarer i form af papirruller, pulver til lim, farver og smøremidler til maskiner.



Flydende råvarer opbevares enten på spildbakker eller i rum med tæt gulv og opkant. Af hensyn til flytning af tromler er rummet forsynet med en oplukkelig barriere tætnet med gummipakning.

Støj

Der har ikke været klaget over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn.

Luft

Virksomheden har afkast fra gasfyr. Virksomheden er via varmeveksler koblet på fjernvarmenettet.

Spildevand

Virksomheden har eget rensningsanlæg og separat spildevandstilladelse.

Fyringsanlæg og olietanke

Der har tidligere været oliefyr. Ved bortgravning af tank kunne en jordforurening konstateres. Forureningen blev fjernet, og der blev udtaget renbundsprøver.

Jordforurening

Der blev ikke på tilsynet konstateret tegn på jordforurening. Se i øvrigt punktet ovenfor om fyringsanlæg og olietanke.

Egenkontrol

Virksomheden har Grønt Miljø Certifikat, hvori der indgår egenkontrol.



Håndhævelser

Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold bragt til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Der blev på tilsynet ikke konstateret nogle ulovlige forhold, hvorved der ikke var anledning til nogle håndhævelser.

Brugerbetalning

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetalning for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til nkp@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden for denne frist, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Niels Kristian Petersen
Miljøsagsbehandler
Norddjurs Kommune

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger