



Tilsynsrapport

25-09-2018

Korsbækvej 3, 7550 Sørvad

Ejeroplysninger (BBR)

| Ejersnavn | Ejeradresse | Postnr | Adressebeskyttet |
|----------------|----------------|-------------|------------------|
| Peter Hoffmann | Horslundvej 12 | 7550 Sørvad | Nej |

| | | | |
|---------|----------|--------|----------|
| Telefon | 97438225 | Mobil | 21732451 |
| CVR nr. | 25244621 | CHR-nr | 59102 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Sidste produktions tilladelse | 16-01-2006 |
|-------------------------------|------------|

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver. I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "L01a, Kvægbrug < 75 DE", kategori: 2.

Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 25-09-2018 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplaaet aedning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet score | 3,66 |

| | |
|--------------|--|
| Bemærkninger | <p>A: Ingen miljøledelse</p> <p>B: 2 indskærpelser siden sidste basistilsyn (6 år)</p> <p>C: gyllebeholder uden overdækning, ingen møddingsplads</p> <p>D: Har VVM-screening fra 2005.</p> <p>E: Vandløb: 150 meter, kategori 1/2 natur: 2,9 km, udenfor</p> |
|--------------|--|

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|---|-----------|
| 25-09-2018 | Indskærpelse | Der er inddraget nyt produktionsareal - det skal godkendes | Meddelt |
| 25-09-2018 | Indskærpelse | Inddragelse af roehus til stald. Skal søge om ændret bygningsanvendelse. | Meddelt |
| 25-09-2018 | Henstilling | Manglende logbog for registrering af dyr på ejendommen pga. samdrift med Horslundvej 12 | Meddelt |

Animalsk produktion

Tilladt produktion

| Dyreart | Antal dyr | Staldtype | Vægtgrænser/korrektion | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| St.r. stude, 6-27mdr. | 109 | Spaltegulvbokse | Indgangsalder: 6,0 | Afgangsalder: 24,5 |
| St.r. stude, 0-6mdr. | 12 | Dybstrøelse (hele arealet) | Indgangsalder: 4,0 | Afgangsalder: 6,0 |

Tilsynskommentar dyrehold

| | |
|----------|--|
| Dyrehold | <p>VVM screening i 2006: 12 stk. St. r. småkalve (0 – 6 mdr.), dybstrøelse hele arealet. 109 stk. St. r. kvier/stude (6 – 27 mdr.), spalteboksgulv,</p> <p>Af Gødnings og husdyrindberetningen (GHI) fremgår følgende dyrehold.</p> <p>GHI 2016/2017: CHR 59102, Korsbækvej 3 Ingen dyr</p> <p>GHI 2016/2017: CHR 59102, Korsbækvej 3 0,2 stk. årsopdræt, kvier/stude (22,7-23,9 mdr.) spaltegulvbokse</p> <p>GHI 2014/2015: CHR 59102, Korsbækvej 3 7,3 stk. småkalve (3,9-6 mdr.), dybstrøelse 111,8 stk. årsopdræt, kvier/stude (12-20 mdr.) spaltegulvbokse</p> <p>Ejer har samdrift med Horslundvej 12, som er hovedejendom. Men der er ingen registreringer af hvor dyrene står henne. På tilsynet kunne det konstateres at der var kreaturer i både fuldspaltebokse og dybstrøelsesbokse. Men det vides ikke hvor mange der er på årsplan.</p> <p>Der henstilles til at ejer fremadrettet for lavet en logbog, for registrering af dyr.</p> |
|----------|--|

Opbevaringsanlæg

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Inter- val | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærk- ning |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ensilagesaftbeholder | 01-01-1800 | | | 0 | 0 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1987 | 09-02-2017 | 10 | 0 | 800 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1800 | | | 0 | 90 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Ajlebeholder | Der er en fortank på 90 m ³ med fast overdækning på ejendommen. |
| Gyllebeholder | <p>Der eksisterer en gyllebeholder på ejendommen fra 1987. Den er på 800 m³ og har naturligt flydelag. Ved tilsynet var flydelaget 75 % dækkende. Ejer tilførte mere halm til og indsendte billede kort efter tilsynet. Ok.</p> <p>Der blev fremvist logbog ved tilsynet som er udfyldt korrekt. Gyllebeholderen har haft beholderkontrol i 2017 og godkendt.</p> <p>Der er dykket indløb og en saftpumpe med timer. Den er ikke etableret med spjæld.</p> |
| Opbevaringskapacitet | Opbevaringskapaciteten anslås til at være opfyldt. |
| Ensilageopbevaring | Ingen. Alt ensilage opbevares ved Horslundvej 12. |
| Møddingsplads | Der er ingen møddingsplads. |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|---|-------|
| Markstakke | Markstak er registreret ved Horslundvej 12. | 0 |

Sprøjtemidler / kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------|------------------|
| Opbevaring af kemikalier | Ingen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Mælkerumsspildevand | Mælkerummet er ikke i brug, men ejer mener at der er afløb til enten stalden og derfra videre til gylletank eller direkte til fortank og derfra til gylletank. |
| Vaskeplads / Vaskehal | Der er ingen vaskeplads på ejendommen. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Olietanke - Land | I følge Herning Kommunes registrering står der ingen olietanke på ejendommen, hvilket er i overensstemmelse med de faktiske forhold. |
| Opbevaring af olie | Alt olie står på den anden ejendom Horslundvej 12. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|---|
| Erhvervsaffald - Oplag | Alt erhvervsaffald lægges i container som står på Horslundvej 12, den afhentes af Tornvig Jensen en gang om ugen. |
| Animalsk affald | De døde dyr lægges indenfor stalddøren indtil en time før DAKA kommer og afhenter dyret. |

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend | Spildolie, akkumulatorer, oliefiltre og lysstofrør står på den anden ejendom. Der bruges ikke spraydåser på bedriften. |

Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| | |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Til stede ved tilsynet | Ejer Peter Hoffman og fra Herning Kommune Louise Lindegaard Weinreich |
| Status byggetilladelser mm. | Det er et ældre staldanlæg. Der er byggetilladelse til stalden med fuldspaltegulve. Der er inddragelse af et silohus til dyrehold. På tilsynet blev det konstateret at der stod kvier på dybstrøelse i silohuset. Denne bygning er ikke godkendt til dyrehold. Derfor skal det lovliggøres. Der skal søges en ændret bygningsanvendelse. Samtidig er der inddragelse af nyt produktionsareal. Nyt produktionsareal skal godkendes ved at søge en miljøgodkendelse til ejendommen. De 2 forhold indskærpes. Alternativ skal dyrene fjernes. |
| Opfølgning håndhævelser | Ingen. |