



Miljøtilsynsrapport

Dato for miljøtilsyn	27/9 2022
Virksomhed	Bjarne Hansen Auto-Pladeværksted
Kontaktperson	Bjarne Hansen
Adresse	Amager Landevej 195
E-mail	B.Hansen.Auto@C.dk
Telefon	32 52 26 41
Sagsnummer	09.20.02-K08-22-514620
CVR-nummer	52479258
P-nummer	1001987308
Antal ansatte	Ingen
Driftstid	Generelt 8 – 17. Men ikke noget fast
Tilstede ved tilsynet	Bjarne Hansen
Tilsyn udført af	Astrid Munksgaard



Beskrivelse af virksomhed og eventuelle bemærkninger

Pladearbejde på ældre biler, bl.a. deltagere i Copenhagen Historic Grand Prix

Gennemgået forhold	Bemærkninger
Luftafkast 1. Svejsning 2. Udstødningsgas 3. Udsugningsanlæg	Ad 1. Udsug ført 1 meter over taget.
Støj 1. Udendørs anlæg 2. Ventilatorer 3. Kompressorer 4. Udendørs håndtering og kørsel	Ingen støjende anlæg udendørs
Spildevand 1. Vask af biler 2. Tilslutningstilladelse 3. Overfladevand 4. Gulvask	Ad. 1. Vand fra motorvask, håndteres som farligt affald og opbevares i ABAS-tank, udendørs, under halvtag. Afhentes fast. Der er ikke andre typer af proces-spildevand fra virksomheden
Olieudskillere 1. Tømt 2. Revner i samlinger	Der er ingen olieudskillere.
Råvarer og produkter 1. Håndteres farlige produkter 2. Sikkerhedsdatblade	Håndtering og opbevaring efter forskrift.
Tætte belægninger 1. Indendørs 2. Udendørs	Tætte belægninger og ingen afløb indendørs.
Opbevaring af produkter 1. Sikring af jord 2. Sikring af kloak 3. Olietanke, jordtanke 4. Palletanke 5. Tromler 6. Kan spild fra beholdere tilbageholdes 7. Bruges der AdBlue	Udendørs er der en C3-mærket olietank til indendørs opvarmning, der er ejet af ejendommens ejer. Den er fra 2009. Indendørs er der ingen afløb og tætte betongulve.



Farligt affald <ol style="list-style-type: none">1. Håndteres farligt affald korrekt2. Spildolie3. Kølevæske4. Bremsevæske5. Oliefiltre6. Blyakkumulatorer7. Brugt absorptionsmiddel8. Olieholdige klude9. Spraydåser10. Vand fra gulvvask11. Kvittering for bortskaffelse12. Korrekt opbevaring	<p>Det farlige affald opbevares efter forskrifterne, udendørs. Afhentes af ABAS.</p> <p>Olieholdige klude og kattegrus, der har suget spild op afhændes som farligt affald.</p> <p>Akkumulatorer transporteres til genbrugspladsen.</p>
Andet affald <ol style="list-style-type: none">1. Sortering af fraktioner2. Papir3. Pap4. Plast5. Elskrot6. Engangspaller7. EU-paller8. Metal9. Dagrenovation10. Brandbart11. Rest	<p>Sorteres efter gældende regler.</p>
Andre bemærkninger	<p>-</p>