

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	23.08.2017
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	32269974
<b>P-nummer</b>	1015345914
<b>E-doc</b>	13/026830
<b>Virksomhed</b>	Tom ´s Auto Aps
<b>Adresse</b>	Solbjerg Hovedgade 29
<b>Postnummer og by</b>	8355 Solbjerg
<b>Telefon</b>	86 92 60 05
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	toms-auto@mail.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Opstartsdato</b>	24.06.2009
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Tom Skarby
<b>Aarhus Kommune</b>	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	-
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Gammel fyringsolietank fra 1969 skulle sløjfes. Det kunne konstateres, at kravet er efterkommet og ny tank er etableret.
Egenkontrol	Mappe med alle kvitteringer etc. blev forevist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Autoværksted med service og reparation af biler.  Virksomheden har en vaskehal på nr. 21B. Da denne ikke er i umiddelbar tilknytning til værkstedet, afrapporteres miljøtilsyn med denne særskilt.  7 stk. lifte 1 stk. kompressor 1 stk. dækmaskiner 1 stk. afbalanceringsmaskiner 2 stk. svejseapparater
------------------	--

	Diverse håndværktøj
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 7 personer.

### Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område for blandet bolig og erhverv.
-------------	--

### Driftstid

Hverdage	kl. 7.30-17
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvare opbevares efter forskrifterne.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udsugningsanlæg</li> <li>• Kompressor</li> </ul>
Vurdering af støj	På grund af den meget korte afstand til boliger er det vigtigt, at støjende aktiviteter foretages for lukkede porte/døre/vinduer.  Ved tilsynet blev der ikke konstateret forhold der gav anledning til støjgener. Der foreligger heller ikke klager over støjgener og virksomheden oplyste, at den heller ikke har modtaget klager.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Udstødningsgas + Svejserøg i begrænset opfang Filter: - Afkast: Ca. 1,5 meter over tag  Udstødningsgas + Svejserøg i begrænset opfang Filter: - Afkast: Ca. 1,5 meter over tag  Oliefyr Filter: - Afkast: Over tag  Afkast vurderes at overholde kravene i Autobranchebekendtgørelsen.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med olieforbrænding.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der undervognbehandles og lakeres ikke på virksomheden.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE

Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	
--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Gulvafløb til afledning af afdryp af smeltevand/regnvand ledes til kloak via olieudskillere. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning.  Der fremkommer ikke processpildevand.

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Udskil- lernr.	Produ- cent	Place- ring	Kapaci- tet (l/sek)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	Godken- delses- dato	Tilmeldt kommunens tømnings- ordning	Tøm- ningsin- terval (mdr.)
867					100		01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	
Tømning / kontrol af ud- skiller	Tilmeldt kommunal tømningsordning. Tømt 18.07.2017, 0 liter olie, 543 liter vand og 200 liter slam. Kontrolleret visuelt og fundet ok.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Tømt 18.07.2017.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre Opbevaring: Plasttromler Transportør: Stena Miljø Modtager: Stena Miljø  Spildolie Opbevaring: Dobbeltvægget spildolietank Transportør: Marius Pedersen Modtager: Marius Pedersen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Kølevæske Opbevaring: Plasttromler Transportør: Stena Miljø Modtager: Stena Miljø</p> <p>Bremsevæske Opbevaring: Plasttromler Transportør: Stena Miljø Modtager: Stena Miljø</p> <p>Bremsevaskervand Opbevaring: Plasttromler Transportør: Stena Miljø Modtager: Stena Miljø</p> <p>Blyakkumulatorer Opbevaring: Løst Transportør: FTZ (leverandør af nye) Modtager: ReturBat</p> <p>Batterier Opbevaring: Kasse Transportør: FTZ (leverandør af nye) Modtager: ReturBat</p> <p>Lysstofrør Opbevaring: Løst Transportør: Elektriker /kører selv Modtager: Genbrugspladsen</p> <p>Spraydåser Opbevaring: Plasttromler Transportør: Stena Miljø Modtager: Stena Miljø</p> <p>Affald fra olieudskiller Opbevaring: I udskiller Den kommunale tømningssordning</p> <p>Affald fra sandfangsbrønde (olieholdigt) Opbevaring: I brønd Den kommunale tømningssordning</p>
Øvrigt affald	<p>Dagrenovation (uhygienisk) + Brændbart affald Opbevaring: Lukket container Transportør: Vognmand Per Andersen Modtager: Forbrændingen i Lisbjerg</p> <p>Jern Opbevaring: Container (overdækket med presenning) Transportør: Skrothandler Modtager: Genbrug</p> <p>Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Opbevaring: Løst</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Transportør: Skrothandler Modtager: Genbrug  Autoruder Opbevaring: Løst Transportør: Skrothandler Modtager: Genbrug  Dæk Opbevaring: Løst Transportør: Helstrup Dæk Modtager: Dækbranchens miljøfond  Virksomhedens affaldshåndtering giver ikke anledning til bemærkninger.

### Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

### BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

#### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1: Fyringsolie Størrelse: 1200 Årstal: 2007 Placering: Udendørs, overjordisk Mærke: Roug Tank nr. 4273-05  2: Motorolie Størrelse: 620 Årstal: 2011 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: Roth Dobbeltvægget tank  3 Spildolie Størrelse: 1000 Årstal: Ca. 2009 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: RothDobbeltvægget tank (tankplade stod gemt)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>4 Motorolie Størrelse: 1000 Årstal: Ca. 2009 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: Roth Dobbeltvægget tank (tankplade stod gemt)</p> <p>5 Motorolie Størrelse: 1000 Årstal: Ca. 2009 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: RothDobbeltvægget tank (tankplade stod gemt)</p>
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevares i egnet emballage i lagerrum uden mulighed for at evt. spild kan løbe i kloak eller ud på jord. Opbevaringen vurderes at opfylde kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie opbevares i dobbeltvæggede olietanke i lagerrum. Øvrige beholdere med flydende råvarer opbevares ligeledes i lagerrum uden mulighed for at evt. spild kan løbe i kloak eller ud på jord.  Opbevaringen vurderes at opfylde kravene Aarhus Kommunes vejledning/forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.
Påfyldningsplads for brændstof	Forefindes ikke.
Belægninger	Tætte.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen  
biolog

tlf: 89 40 45 38  
e-mail: mnnr@aarhus.dk