

Frederikshavn Spildevand A/S  
Knivholtvej 15  
9900 Frederikshavn  
Att. Halfdan Bøgh

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**30. marts 2026**

### **Rapport efter afsluttende miljøtilsyn på tidligere plads for midlertidig jordoplag beliggende Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2022-07639

Frederikshavn Kommune har den 27. marts 2026 været på afsluttende miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Stine Lykke Skjøth  
Direkte telefon.: +45 98 45 51 83  
Mail: snsk@frederikshavn.dk

Fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth, virksomheden var ikke repræsenteret.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

#### **Ingen opfølgning**

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet. Pladsen er ryddet og fremstår nu med græs. Pænt og ordentligt.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet. Bagerst ses billeder fra tilsynet.

#### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth (SNSK)  
Miljømedarbejder

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98299000	CVR nr.	25599470
		P. nr.	1007897916

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	
Egenkontrol (journal)	Virksomheden skulle føre driftjournal over følgende: - opgørelse af tilkøbt jord - opgørelse af bortkøbt jord - oplagsmængder af intaktjord og fyldjord  Der blev foretaget anmeldelse af jordflytning gældende for ikke genindbygningseget jord.
Miljøgodkendelse	Virksomheden var omfattet af Miljøgodkendelse dateret 20. december 2021. Virksomheden var omfattet af K212 Midlertidig opbevaring af ikke-farligt affald.  Miljøgodkendelsen var tidsbegrænset, og udløb d. 20 december 2024.
Forurenede jord	Al jord er bortkøbt og pladsen fremstår med græs.
I øvrigt	Projektet er afsluttet. Pladsen har ikke været i brug siden 2023.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ikke relevant.

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ikke relevant.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ingen spildevand var tilknyttet. Ikke relevant.

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Ikke relevant.

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ikke relevant.

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der blev ikke opbevaret farligt affald i forbindelse med det midlertidige jordoplag. Ikke relevant.
Affald, generelt	Ikke relevant.

#### Billeder fra tilsynet d. 27. marts 2026



Figur 1. Sydlige plads. Ryddet og fremstår pæn med græs.



*Figur 2. Nordlig plads. Ryddet og fremstår pæn med græs.*