



# Rapport for miljøtilsyn hos Flamstedvej 41, 9260 Gistrup

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	26-10-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	Ewald Lars Skaarup Flamstedvej 41, 9260 Gistrup		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98333072	<b>CHR nr.</b>	30796
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	40897313
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1001803000
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	100,48

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-10-2017	Aftale	Efterkommet	Der lå vand på møddingspladsen, hvilket manuelt skal pumpes op i gyllebeholderen fra samlebrønd. Dybstrøelse på møddingspladsen skal dækkes ned.
26-10-2017	Aftale	Meddelt	Gyllebeholderen ligger inden for 100 meter af vandløb, og er dermed omfattet af krav om beholderkontrol hvert 5. år.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	49	35,00	431,69	0,00
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,46	0,00	41,08
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	42	19,47	297,24	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	121	13,83	0,00	197,81
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	112	28,72	335,99	0,00
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	
Dokumentation for dyreholdet	
Anvendelse af bygninger og stalde	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	0	825		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingsplads vurderes at være ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	OK
Møddingsplads, afløb	Der lå en smule vand på møddingspladsen da det havde regnet. Vand - og møddingssaft - skal manuelt pumpes op i gyllebeholderen, og dette var ikke gjort.
Møddingsplads, overdækning	Der var netop muget ud, men møddingen var ikke overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tag og overfladevand løber i grøft.
Opbevaringskapacitet fast møg	Opbevaringskapaciteten vurderes at være ok.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder ude af drift	01-01-1900		0	430		Beholdere fjernet efter brand i 2005 2. stk. ensilagebeholder.
Ajlebeholder ude af drift	01-01-1800		0	96		
Gyllebeholder	01-01-1800	07-10-2010	0	452		
Gyllekanaaler	01-01-1800		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger inden for 100 meter af et åbent vandløb. Sidste kontrol var i 2010, så den skal have kontrol hurtigst muligt.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm installeret
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	OK
Opbevaringskapacitet til gylle	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	OK

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Er ikke interesseret i at afsætte til biogas.
Energiforbrug/besparels er*	Der er installeret nyere ventilationssystem på bedriften.
Vandforbrug*	Er koblet på kommunalt vand, og sparer på forbruget, hvor man kan.
Natur/sø*	Man forsøger at lave lidt vildtpleje ved at fodre en smule, så nogle foderafgrøder og ved at vedligeholde 3-rækkede læbælter.
Resourcer og genanvendelse*	Der er ikke den store interesse i genanvendelse af affaldsfraktioner.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej