

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 19/13149

Billund Kommune har den 11.11.2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på MULTIUNIT ApS på Hestkærvej 36, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Steen Kristensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m² '. (Kategori: 2)

Miljøtilsyn afregnes i 2025 med 487,25 kr. pr. time. Faktura fremsendes i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
3r	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
3e	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER

Ejeroplysninger

Ejernavn
Steen Kristensen

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	MULTIUNIT ApS, Hestkærvej 36, 7200 Grindsted Attention: Steen Kristensen CVR nr: 27711448
Tlf. / mobil	60 62 49 63
e-mail	sk@multiunit.dk
CVR- / P-nummer	27711448 / 1010535960
Etableringsdato	2004
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Ingen
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Ingen Virksomhedens produktionsareal udgør mindre end 1000 m ²
Kort beskrivelse	Opgaver: 1. Smede- og montageopgaver hos kunder 2. MIG-, MAG- og TIC-svejsning i sort stål og rustfrit 3. Produktion af el-vogne
Antal ansatte:	1
Nærmeste nabo	160 meter, Hestkærvej 32, 7200 Grindsted
Produktionsareal (m ²):	I alt ca. 600 m ² , herunder Lager = 200 m ² + Værksted = 400 m ²
Driftstider kl.:	24/7

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlægsområde, processer og aktiviteter

Miljøriskovurdering	
Dato for vurdering	24-10-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	2,33
Vægtet score	2,50
Bemærkning til score	Ingen

Håndhævelser

Håndhævelses dato
Ingen

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Opgaver: 1. Smede- og montageopgaver hos kunder 2. MIG-, MAG- og TIC-svejsning i sort stål og rustfrit 3. Produktion af el-vogne

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkning	1. Ved tilsynet blev ikke konstateret jordforurening 2. Anlægsområdet er hverken områdeklassificeret, V1- eller V2-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer: 1. Pap/papir – Brians Renovation 2. Restaffald - Container - 800 l – ude – Brians Renovation 2. Jern- /Metalskrot - Container – Stakroge Jern og Metal 3. Farligt affald - Tromler – inde – Afleverer selv til genbrugsstation 4. Store batterier – Inde/Ude – Leverandøren modtager Farligt affald (brugte spraydåser, små batterier, spildolie) - afleveres på indtil 200 kg pr. år afleveres på kommunens genbrugsstationer.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder: 1. Svejsestand Afkast skal være etableret i en højde på mere end 1 meter over tagryg.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Typer: 1. Rustfrit stål - Lager 2. Sort stål - Lager 3. Aluminium - Lager 4. Svejsetråd - Lager 5. Sprinklervæske - Dunke - 20 l 6. Smøreolie - Dunke 7. Sprayolie - spray 8. Kædeolie - spray 9. Maling – spray

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Typer: 1. Sanitært spildevand - Septiktank – Trix-tank - 3-kammer – Kommunal tømningsordning 2. Tag og overfladevand - nedsivning via faskine

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kilder: Lastbiler - 1 pr. uge Støj forekommer primært som resultat af kørsel til og fra anlægsområdet. Der er ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg. Nærmeste beboelse er Hestkærvej 32, 7200 Grindsted i en afstand af ca. 160 meter.

Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Der er ikke olietanke på ejendommen

Varme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Varmekilde	Træpille fyr

Tilsynskommentar:

Det skal meddeles Brians Renovation, at Brians Renovation skal indberette modtaget affald fra virksomheden i Affalds Data Systemet (ADS)

Udført af: Jan Hansen (JHA)
 Miljømedarbejder

T: 79727089
 E: jha@billund.dk