

Colas Danmark A/S

Att. Niels Kirsten niels.kirstein@colas.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 20.11.2025
Sagsnr. 25/26053

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat af miljøtilsyn med Colas Danmark A/S, Reerstrupvej 6, 3490 Kvistgård

Den 11. september 2025 har Helsingør kommune ført tilsyn med jeres virksomhed, Colas Danmark A/S på Reerstrupvej 6, 3490 Kvistgård.

Tilstede ved tilsynet var Niels Kirstein og Niels-Erik Strube, fra Colas Danmark A/S og Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I skal sende datablad for det rensmiddel I anvender i vaskehallen
- I skal sende mig et datablad på jeres asfaltrens
- I skal få sat prøvetagningen af spildevandet i system, så den bliver foretaget 2 gange årligt. I skal meddele mig, hvad I har gjort, for at sikre prøvetagningen
- I kan ikke nå at udtage to prøver i 2025, men I skal have udtaget en prøve inden udgangen af 2025 – I behøver ikke nå at fremsende resultatet inden udgangen af året, men prøven skal være taget og undervejs.
- Inden udgangen af 2025 skal I kontakte Alfa og oplyse en ny kontaktperson ifm tømning af olieudskillere. Den nuværende kontakt er nemlig ikke ansat hos jer længere

Vi vil kontakte jer og følge op på ovenstående.

Generelt

I har meget lille aktivitet på stedet. Der er ca. 3 ansatte.

I modtager ikke længere gammel opbrudt asfalt og I knuser/behandler ikke asfalt på stedet mere.

I modtager under 20 tons nye asfalterter årligt – det er svært at vurdere mængden, da der ikke indvejes. I modtager den rest af ny asfalt, der bliver tilbage, når et team har været ude og reparere veje og ikke har fået brugt det sidste – det kan ikke genopvarmes og bruges dagen efter. Når der er samlet en bunke rester, køres det til en af jeres andre afdelinger og knuses.

I har store bunker knust asfalt liggende, som har ligget i mange år. I har på nuværende tidspunkt ikke projekter, der er store nok på Sjælland, hvor asfalten kan indgå. I oplyser, at der kan blandes ca. 25 % genbrugsasfalt i slidlag og op til 40 % i underlag. Bunkerne ligger derfor og venter på at der kommer et motorvejsprojekt eller lignende i fremtiden, hvor asfalten kan indgå. I har et værksted med smøregrav samt en vaskehal. I foretager ikke reparationer i værkstedet. Maskinel repareres og serviceres eksternt. I efterfylder lidt olie og skifter en pære af og til.

Ved et hus har I en gammel kompressor stående. Den er skrotningsmoden og I bør skaffe jer af med den, da den indeholder olie og vil begynde at dryppe efterhånden som den rusten.

Kategori af virksomhed

Ved sidste tilsyn blev I kategoriseret som en nedknusningsvirksomhed (listepunkt K206).

I dag oplagrer I en stor mængde knust asfalt. Derudover modtager I mindre mængder nye asfaltrester, der skal forberedes (knuses) til genanvendelse. Knusningen foregår ikke længere på Reerstrupvej.

I dag tangerer jeres aktiviteter listevirksomhed K212. Det er anlæg for bl.a. oplagring af ikke-farligt affald og med en kapacitet for tilførsel af affald på mindst 30 m³ per dag. Da vi forventer at I kan få brug for at genoptage knusningen, ændrer vi ikke jeres kategori.

Skulle det på et tidspunkt være nødvendigt at kategorisere jer som K212, skal det nævnes at aktiviteter omfattet af listepunktet har normalt en midlertidig karakter. Miljøstyrelsen har dog udtalt at visse delfraktioner af genanvendelige materialer kan ligge i flere år – f.eks. hvis der i en længere periode ikke er afsætningsmulighed. (MST udtalelse á 21/2-2008 Jnr. MST-1200-00023)

Luftemission

I har ikke luftemissionen fra produktionsprocesser/værksted mm.

Støj

Vi har ikke oplysning om, at der har været klager over støj fra virksomheden.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke og farligt affald

I har en palletank med asfaltrens med hane, der står på spildbakke. Oplaget er placeret under tag. I skal sende mig et datablad på jeres asfaltrens.

Ny olie opbevares på spildbakker.

I har to overjordiske 1800 l fyringsolietanke udendørs (svarer til tek14 og tek15 i BBR).

Spildevand

Jeres overfladevand fra pladsen ledes til en mindre sø. Denne udledning er underlagt vilkår (spildevandstilladelse á 13/11 1989) om udtagning af to spildevandsprøver årligt. Prøverne udtages fra en prøvetagningsbrønd, der er etableret til formålet. Jeg kan se, at der senest er en prøve fra november 2024 og en prøve fra august 2023.

I skal få sat prøvetagningen i system, så den bliver foretaget jævnligt. I skal meddele mig, hvad I har gjort, for at sikre prøvetagningen.

I skal få lavet en vandanalyse inden udgangen af 2025.

I har – så vidt vi kan se - 4 olieudskillere. Vi var ude på pladsen og lokalisere placeringen af dem samt prøvetagningsbrønden (se fotos og skitse).

I har fakturaer, der viser, at Alfa Specialaffald tømmer dem. Jeg har kontaktet Alfa for at få bekræftet om de alle tømmes, samt hvornår de sidst er tømt. Alfa oplyser at olieudskillerne på stedet tømmes hvert år i maj måned.

Alfa oplyser desuden, at de tømmer 6 udskillere, hvilket er 2 mere end forventet.

Jeg har prøvet at få Alfa til at oplyse, hvor de er placeret, men de henviser til en kontakt hos Colas, der ikke længere er ansat (Peder Friis Erlandsen). Jeg vil kontakte Alfa en sidste gang om de kan finde placeringsoplysninger (det plejer de) og ellers må vi få afklaret det ved næste tømning.

I skal under alle omstændigheder kontakte Alfa inden udgangen af 2025 og oplyse ny kontaktperson til dem. Jeg videresender de 2 mails jeg har fået fra Alfa til jer.

I har en vaskehal, som en af olieudskillerne modtager vand fra. I vasker kun meget lidt materiel i den, da I ikke har varmt vand. Der højtryksrenes ikke. I anvender et rensmiddel – I har ca. 1000 l stående i en palletank på spildbakke. Vi talte om at I skal prøve at sende os databladet, så vi kan se om det er et middel, der påvirker olieudskillernes evne til at fraskille olie.

Farligt affald

Spildolie opbevares på spildbakke. I har dog kun små mængder.

Affald

Dette observerede Helsingør Kommune på affaldstilsynet:

- ☐ I har forhold omkring jeres affaldshåndtering, som skal rettes op, se "Hvad skal I gøre nu?"
- ☒ Jeres affaldshåndtering overholder lovgivningen.

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	X			
 Mad- & drikkekartoner				
 Mad	-			
Friture olie	-			
 Pap	X			
 Papir	X			
 Glas	-			

 Metal	-			
 Farligt affald	X			Batterier, spraydåser fra markering på veje mm
 Elektronik	-			
 Porcelæn	-			
 Tekstilaffald	-			
Træ	-			
 Restaffald	X			<i>OBS: Klare sække</i>

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden d. 5. december 2025.


Virksomhedens navn	Colas Danmark A/S
Virksomhedens adresse	Reerstrupvej 6, 3490 Kvistgård
CVR	CVR 10246415, Pnr. 1002889022
Listepunkt	K206
Virksomhedstype	Nyttiggørelse af ikke farligt affald
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	11. september 2025
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuel

Med venlig hilsen Christina Moltke

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.



Oplag ny olie på spildbakke




Værksted med smøregrav



Garage – gulv med oliepletter



Vaskehal - betongulv



Asfaltrens på spildbakke



Prøvetagningsbrønd



OU4 ved vaskehal



Dobbelt OU3



OU2, der tidligere var begravet under asfaltbunke



Måske OU1



Fyringsolietank



Fyringsolietank og gammel kompressor