

Tilsynsrapport

Adresse	Rødageren 6, 9280 Storvorde		
CVR-nummer	17669079	P-nummer	1001335176
Virksomhedstype	HG12: § 12 - Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - uvarslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024		
Håndhævelsetype	Indskærpelse		
Status:	Meddelt		
Efterkommet Dato			
Bemærkning	Overløb af gylle ved fortanken og på den gamle møddings/-vaskeplads skal renses op. Herefter skal det indrettes så der ikke for fremtiden er mulighed for forurening heraf		
Håndhævelse Dato	08-10-2024		
Håndhævelsetype	Aftale		
Status:	Efterkommet		
Efterkommet Dato	24-10-2024		
Bemærkning	Logbog for gyllebeholderen skal sendes til kommunen		
Håndhævelse Dato	08-10-2024		
Håndhævelsetype	Aftale		
Status:	Meddelt		
Efterkommet Dato			
Bemærkning	Der skal føres logbog over hyppigudslusning af staldene		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Foderspild på ejendommen, skal ryddes op for at undgå skadedyr. Herefter skal det fjernes løbende. •Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen skal ryddes op for at undgå skadedyr. •Kornlageret skal sikres ved at slange til at pumpe korn lægges ind i kornlageret, og lågen lukkes efterfølgende. •Løst korn foran kornlager skal fjernes. •Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Olietanken er for gammel og skal sløjfes.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal laves en opbevaringsløsning for farligt affald
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Bunke med gamle tagplader skal bortskaffes til godkendt modtager
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Gyllespild på og omkring gyllebeholderen skal samles op og fjernes.

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Udsivning på jorden fra opbevaring af døde dyr skal fjernes.

Basisoplysninger

Opbevaringsanlæg - pladser						
Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m²) Overdækning (m²)		Volumen (m³)	Bemærkning	
Fast mødding	01-01-1980	170		340	Oplyst 224 m2. 2015 Godkendt som vaskeplads	

Opbevaringsanlæg - beholder						
Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m²)	Volumen (m³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	07-01-2021	200	800		
Gyllekanaler	01-01-1999		0	450		

Tilsynskommentarer

Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der føres stadig ikke logbog over gylleudslusning. Det er fortsat aftalt, at der skal indsendes dokumentation for påbegyndt logbog over gylleudslusning. Logbogen kan f.eks. være i form af en fysisk kalender.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Tykt flydelag, der stak op over gyllebeholderens kant. Der blev ikke umiddelbart set husdyrgødning omkring beholderen ved dette tilsyn. Det blev oplyst, at det er planen, at gylle skal flyttes til beholderen på Rødageren 11. Dette er blevet forsinket, da rendegraveren var gået i stykket midt i gravearbejdet ved gyllebeholderen på nr. 11.
Opbevaringskapacitet til gylle	Der er stadig ikke indsendt dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet mht. husdyrgødning for ejendommene, som ellers var aftalt ved sidste tilsyn. Ved tilsynet blev det oplyst, at der kommer ny leverandør af grisene efter det nuværende hold grise. Dette vil medføre ændringer i indgangsvægt og frekvens osv., så derfor vil det, ifølge ejer, umiddelbart give mest mening at udarbejde opgørelsen over opbevaringskapacitet, når der kendes mere til den fremtidige drift. Aftalen med den nye leverandør vil enten falde på plads omkring julen 2024 eller til februar 2025 - det afhænger af hvilken leverandør, der vælges. Desuden oplyser ejer, at det kan tage ca. 1/2 år før produktionen er helt oppe på det reelle niveau. Ved tilsynet tydede det på, at der er udfordringer med kapaciteten på denne adresse, da flydelagets overflade stod højere end toppen af gyllebeholderen.
Gyllebeholder, øvrige	Indskærpelse vedr. oprensning af den gamle møddingsplads pga. overløb af gylle ved fortanken fastholdes. Ved tilsynet var der stadig husdyrgødning på pladsen, men knap så meget regnvand. Der er stadig risiko for overløb af gylle fra fortanken til den utætte møddingsplads. Det blev understreget, at der skal gøres noget ved dette forhold hurtigst muligt.
Affald, øvrige	Gammel bunke med tagplader ligger stadig på ejendommen. Der for ikke fokus på aftale vedr. dette forhold, da der var fokus på andre håndhævelser. Affaldet skal fjernes, og Aalborg Kommune fortsætter med at følge op på dette forhold indtil aftalen kan betragtes som efterkommet. Der skal indsendes dokumentation for bortskaffelse til godkendt modtager.

Konstateret jordforurening ved tilsyn*

Ja, der er konstateret jordforurening fra gylle grundet overløb fra fortanken til den utætte møddingsplads. Der er desuden forurening fra udsivning af døde dyr fra kadaveropbevaringsbeholderen.

Flue- og skadedyrsbekæmpelse

En rottesagsbehandler fra Aalborg Kommune var til stede ved tilsynet, da der tidligere har været problemer med rotter på ejendommen.

Opfølgning på indskærpelse vedr. foderopbevaring og generel skadedyrsforebyggelse. Siden sidste tilsyn er der fjernet foderspild under fodersiloerne og øvrige steder omkring staldene.

Kornlageret er stadig ikke sikret ved at lægge slange til at pumpe korn ind i kornlageret, og lukke lågen efterfølgende. Desuden skal løst korn foran kornlageret også fjernes.

Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skadedyr jf. vilkår 60 i miljøgodkendelsen.

Indskærpelsen betragtes endnu ikke som efterkommet og fastholdes derfor indtil kornlageret er tilstrækkeligt sikret mod skadedyr og korn foran kornlageret er fjernet.

Olietanke

I BBR er der registreret en olietank fra 1993, der står til at skulle sløjfes senest i 2023. Ved tilsynet var denne olietank stadig på ejendommen, men blev oplyst som værende tom. Olietanken må ikke bruges og skal sløjfes/bortskaffes. Sløjfningen skal desuden anmeldes til kommunen. Aalborg Kommune vil fortsætte med at følge op på denne aftale indtil den kan betragtes som efterkommet.

Øvrige bemærkninger

Manglende afløb på vaskeplads:

Der er i 2022 etableret et befæstet areal som benyttes som vaskeplads. I 2022 blev det indskærpet, at vask af grisebilen skal ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. Der er fulgt op på forholdet adskillige gange siden.

Ved dette opfølgende tilsyn kunne det fortsat konstateres, at der ikke er etableret afløb på pladsen. Aalborg kommune fastholder denne indskærpelse. Etablering af afløb skal ske straks, og vaskepladsen må ikke benyttes før dette er gjort!

Opbevaring af døde dyr:

Ved dette opfølgende tilsyn blev det igen konstateret, at der var problemer med opbevaring af døde dyr. I opbevaringsbeholderen lå en del grise, der havde været døde i mere end 24 timer, og desuden var beholderen ikke tæt. Derudover blev der set to kadavere uden for opbevaringsbeholderen (hhv. ved siden af opbevaringsbeholderen og på vaskepladsen ved siden af gyllebeholderen). Disse havde tydeligvis også ligget der i mere end 24 timer. Døde dyr skal opbevares på en forsvarlig og hygiejnisk måde og tilmeldes til afhentning hurtigst muligt dog senest indenfor 24 efter dødsfaldet. Udsivning fra opbevaringsbeholderen til døde dyr, skal fjernes løbende.