

Skørpinge Auto  
Lykkenshåbvej 2  
4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 16.11.2016 foretaget et varslet miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Lykkenshåbvej 2.

15. december 2016  
Sagsnr.: 2016-123475

Kontaktperson:  
Tine Fehrmann  
Direkte tlf. 58574786  
Mail: tifeh@slagelse.dk

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Ved tilsynet blev det konstateret, at der mangler udsugning i værkstedet. I henhold til § 11 i autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal udstødningsgasser udsuges fra indendørs lokaliteter. Der skal derfor etableres et udsugningsanlæg igen, når loftet er færdiglavet. Der skal være udsugning i alle de rum, hvor der arbejdes med biler.  
Vi henstiller, at du etablerer udsugning i begge rum i autoværkstedet. Jeg kommer forbi om formiddagen **den 1. marts 2017** og tilser at forholdet er bragt i orden.
- Under tilsynet talte vi om de 4 biler uden nummerplade, der står udendørs. Hvis der er fare for, at de kan forårsage jordforurening, skal de ind og stå i autoværkstedet eller bortskaffes som skrotbiler.

EAN nr. 5798007389727

### Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.<sup>3</sup> Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

<sup>1</sup> BEK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK. nr. 1733 af 21/12/2015: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<sup>3</sup> BEK nr. 518 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.<sup>4</sup> I 2016 opkræves **311,80** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 5857 4786 eller mail [tifeh@slagelse.dk](mailto:tifeh@slagelse.dk)

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann  
Miljømedarbejder

---

<sup>4</sup> BEK nr. 515 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Monique Pedersen og Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog Tom Rasmussen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) (Kategori: 2).

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
14d	231352	SKØRPINGE BY, SKØRPINGE

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejersnavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
Tom Mikael Rasmussen		Lykkenshåbvej 2	Skørpinge	4200 Slagelse	Nej

Ejendommens ejer	Tom Mikael Rasmussen
Betalers adresse	Skørpinge Auto, Lykkenshåbvej 2, 4200 Slagelse Attention: CVRnr: 72783859
CVR- / P-nummer	72783859 / 1002382641
Etableringsdato	01.10.1984

Antal ansatte:	1
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-11-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
<b>Vægtet score</b>	<b>3,00</b>

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Autoværkstedet består af to rum, og er indrettet uden afløb. Der er udendørs vaskeplads.</p> <p>Ejer er ved at lave nyt loft i autoværkstedet, hvorfor udsugningen er taget ned. Ejer er ikke afklaret med, hvornår/om udsugningen kommer op igen.</p>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Spildolie og andet farligt affald er placeret korrekt i en opsamlingsbakke.

## Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	Ejer kører selv affald til genbrugsplads.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Vaskepladsen udleder til olieudskiller (OBU 00137). Olieudskilleren er på 1000L. Sidste tømning blev foretaget 13. maj 2016. Kvitteringer for tømninger er gemt i mappe på værkstedets kontor.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC?      Nej

## Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Der står 4 biler uden nummerplade på grunden udenfor. Tom fortæller, at de ikke er skrot, men skal repareres og sælges.

## Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
30-11-2016	Henstilling	Slagelse Kommune henstiller, at der etableres udsugning i begge rum i autoværkstedet inden den 1. Marts 2017.