



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26  
Jont@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### INGO Over Jerstalevej 9 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	06.12.2018
Til stede ved tilsyn:	Laue Tandrup, INGO Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	80208088	Hjemmeside	
E-mail	andbr@ingofuel.com	CVR nr.	28142412
Fax		P. nr.	1021565268

Matrikler	945 Vojens Ejerlav, Vojens
-----------	----------------------------

Acadre sagsnr.:	18/33122
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Servicestationen er blandt andet omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 8. november 2016. - Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, nr. 555 af 9. juni 2001. - Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. september 2016. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015.
Kontaktperson ved tilsyn	Servicestationen blev gennemgået med Laue Tandrup. Anders Brorson er kontaktpersonen hos INGO.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn hvor hele stationen blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om en ubemandet tankstation med vaskehal.
Driftstider	Servicestationen er åben 24 timer i døgnet. Vaskehallens åbningstider er 07.00 - 22.00.
Antal ansatte	Der er 2 ansatte der passer servicestationen.
Ressourcer	Ingen.
Andet	Ved påfyldningspladsen og salgspladserne er belægningen etableret i SF-sten. SF-sten lever ikke op til kravene i § 9, stk. 3. i benzinstationsbekendtgørelsen om tæt belægning ved salgspladserne. Virksomheden blev ved tilsynet blevet gjort opmærksom på dette, og har informeret kommunen om, at belægningen skiftes primo 2019, således at kravene opfyldes.  Virksomheden har efterfølgende oplyst kommunen, at den ikke har planer om at skifte belægningen på den pågældende servicestation. Kommunen henstiller til, at belægningen ved salgspladserne efterses, således at vand og spild bedre ledes mod afløb og der ikke dannes vandpytter i lunkerne.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	På servicestation er en driftsjournal, hvor de 2 tankpassere sætter krydser ud for hvilke dage forskellige ting er tjekket. Herunder bliver standerne og vaskehallen tjekket jf. egenkontrol bestemmelserne. Der udføres desuden egenkontrol af dampretursystemet 4 gange årligt af tankpasserne. I journalen er der noteret når der har været fejl, samt hvornår disse af udbedret af DOMS.  Seneste kontrol af dampretursystemet er udført d. 13. marts 2017 af DOMS. Alle standere opfyldte kravene til graden af dampretur.  Seneste serviceeftersyn er udført d. 20. september 2018 af Gilbarco.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	I vaskehallen anvendes der vaskemidler fra Green Line. Dunkene med vaskemidler står i rummet op til vaskehallen. De dunke der er i brug er åbne med en slange i, som suger vaskemidlet ind i systemet. Der er et afløb i rummet som er koblet til olieudskilleren fra vaskehallen. Både de åbne og de lukkede dunke med vaskemidler står på en spildebakke.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Dampgenindvindingsanlæg er etableret. Der foretages kvartalsvis egenkontrol af anlægget.  Anlægget bliver inspiceret af DOMS. Sidste inspektion blev udført 3. marts 2017.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren der tidligere stod på østsiden af bygningen er fjernet. Der står en kompressor indendørs i rummene op til vaskehallen. Vask og tørring i vaskehallen foretages med lukkede porte.  Det vurderes at der ikke forekommer væsentlig ekstern støj fra virksomheden.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Vand fra vaskehal udledes til sandfang og olieudskiller inden udledning til offentlig kloak. Der foretages mellem 6.000 - 9.000 vaske om året. Vand fra udleveringsplads og påfyldningsplads går over olieudskiller inden udledning til offentlig kloak.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er i alt 2 olieudskillere på servicestationen. Vandet fra vaskehallen ledes over sandfang til den ene olieudskiller. Denne olieudskiller er også tilkoblet afløbet i den østligste udleveringsplads. Afløbet fra de to øvre udleveringsplader og påfyldningspladsen er koblet på en separat olieudskiller.  Olieudskillerne tømmes af Leif M. Jensen og er senest tømt d. 20. juni 2018.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der findes i alt 7 tanke på adressen. 4 af tankene er afblændende, det drejer sig om 3 tanke på 8 m<sup>3</sup> og en tank på 30 m<sup>3</sup>.</p> <p>De 3 tanke i brug er: 1 x 50 m<sup>3</sup> tank fra 1987 (dobbelttank - 25 + 25 m<sup>3</sup>) 1 x 50 m<sup>3</sup> tank fra 1987 (dobbelttank - 25 + 25 m<sup>3</sup>) 1 x 20 m<sup>3</sup> tank fra 1989 (dobbelttank - 10 + 10 m<sup>3</sup>)</p> <p>Ovenstående 3 tanke i brug skal senest have inspektion igen i 2021.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Der fremkommer kun affald fra de 2 spande der er opstillet på servicestationen. Affald fra de to spande samles i en container der står på østsiden af bygningen. Det brandbare affald afhentes af Marius Pedersen.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Ingen.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 af Region Syddanmark. Dette betyder at der er konstateret forurening på noget af grunden, samt af resten af grunden har en mulig forurening.</p>

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	<p>Kommunen henstiller til, at belægningen ved salgspfadserne efterses, således at vand og evt. benzinspild bedre ledes mod afløb og der ikke dannes vandpytter i lunkerne.</p>

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at der henstilles til at belægningen ved salgspladserne efterses, således at vand og evt. benzinspild bedre ledes mod afløb og der ikke dannes vandpytter i lunkerne.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingebekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund  
Miljømedarbejder