

Godkendelse

Blue Point Pellets Denmark ApS, Værftsvej 6A, 4600 Køge

Tillæg nr. 4 til Miljøgodkendelse af den 13. november 2013:
Godkendelse af rørsystem til heatolie.



KØGE KOMMUNE

Miljøafdelingen
2018

Returadresse:
Torvet 1, 4600 Køge

Blue Point Pellets ApS
Værftsvej 6 A
4600 Køge

Teknik og Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen

Dato	Dokumentnummer
1. marts 2018	2017-012990-1

Tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af Blue Point Pellets ApS i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelse af rørsystem til heatolie

Køge Kommune har efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹ meddelt tillæg til miljøgodkendelse til virksomheden Blue Point Pellets ApS på nærmere angivne vilkår:

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67
Fax 56 65 54 46

Kontakt:
Mette Ørom Dahlin
Direkte tlf. 56 67 24 35
Mail: mette.dahlin@koege.dk
KS:BEA

Listebetegnelse for tillæg nr. 4

G 201: kraftproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW

(biaktivitet):

Virksomhedens beliggenhed:

Værftsvej 6 og 6 A

Matr.nr.:

Matr. nr. 283r, Køge Bygrunde.

CVR-nr.:

34723990

Virksomhedens ejerforhold:

Blue Point Pellets Aps, Værftsvej 6 A, 4600 Køge.

Grundejer:

Søren Olsson C/O Ellebye Advokater, Global Green Developer, Østre Stationsvej 43, 5000 Odense.

Venlig hilsen

Bjarne Bringedal Svendsen
Miljøchef

Mette Ørom Dahlin
Miljøsagsbehandler

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23/06/2017 om lov om miljøbeskyttelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	3
1 INDLEDNING	4
2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN	5
2.1 Miljøgodkendelsens vilkår	5
3 UDTALELSER.....	7
3.1 Virksomhedens bemærkninger.....	7
3.2 VVM og habitatbekendtgørelsen	7
4 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING.....	8
4.1 Ændring af vilkår vedr. dobbeltvæggede rørsystemer	8
4.2 Samlet vurdering	11
Bilag 1. Klagevejledning mv.	12
Bilag 2. Underretning om afgørelsen	13

1 INDLEDNING

Blue Point Pellets Denmark ApS har den 26. juni 2017 ansøgt om ændring af vilkår 9-10, 13-15 samt 19 i godkendelsestillæg nr. 1 "gaskedler til opvarmning af olie til GEA-anlæg". Ansøgningen har først været fuldt oplyst den 13.12.2017. Godkendelsen gives som tillæg nr. 4 til miljøgodkendelsen for Blue Point Pellets ApS, Værftsvej 6A, 4600 Køge.

Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Denne miljøgodkendelse, som er ændring af diverse vilkår i tillæg 1, bliver udarbejdet som tillæg nr. 4 til virksomhedens miljøgodkendelse af den 13. november 2013.

Virksomhedens hovedaktivitet er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen² under listepunkt E 207: Grønttørring, grøntpilleproduktion, trættørring eller brændselspilleproduktion med en kapacitet til produktion af færdige produkter mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit mv og miljøgodkendt den 13. november 2013.

Da listepunktet for hovedaktiviteten (E 207) efterfølgende er udgået af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, er virksomhedens hovedaktivitet fremadrettet G 201: kraftproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillæg nr. 1 fra juli 2014 regulerer hovedaktiviteten efter G 201.

Tilladelsen vil blive givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Blue Point Pellets ønsker at opnå dispensation fra det oprindelige vilkår i tillæg 1 omhandlende krav om dobbeltvægget rørsystem for hedt-olien til GEA-systemet. COWI A/S (virksomhedens rådgiver) har været i dialog med Køge kommune om hvilke andre miljømæssige tiltag, der kan implementeres i stedet for, med henblik på at opnå den samme miljømæssige sikkerhed mod forurening af jord, grundvand og spildevand som det dobbeltvæggede rørsystem. Dette er beskrevet i virksomhedens ansøgning om dispensation fra dobbeltvægget rørsystem pr. 26. juli 2017 med fuldt oplyst sag den 13. december 2017.

² Bekendtgørelse nr. 1458 af 12/12/2017 om godkendelse af listevirksomhed

2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Køge Kommune meddeler hermed ændring af vilkår 9-10, 13-15 samt 19 i Blue Point Pellets ApS godkendelsestillæg nr. 1 af juli 2014 "gaskedler til opvarmning af olie til GEA-anlæg" i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering. Vilkårene kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i bilag 1. Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende.

Vilkårene i nærværende tillæg til miljøgodkendelse kan ændres efter 8 års retsbeskyttelse. Køge Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-års retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Vilkår 9-10, 13-15 samt 19 i Blue Point Pellets ApS godkendelsestillæg nr. 1 af juli 2014 ophæves.

2.1 Miljøgodkendelsens vilkår

Indretning og drift

9a. Sumptankene skal fungere som lagre for heatolie og skal tilsammen kunne rumme indholdet af heatolie i rørsystemet. Sumptankene skal kunne pumpe olie begge veje, så der både kan tilsættes eller fjernes heatolie fra rørsystemet. Desuden skal sumptankene være bestandig mod heatolien og kunne modstå heatolien.

9b. I tørrehal skal etableres en 5 cm høj opkant langs alle porte og døre.

10a. Ledningssystemet til cirkulation af heatolie skal være indrettet med lækageovervågning med alarmgivning akustisk og visuelt og være dobbeltvægget på den åbne strækning mellem tørrehal og kedelhus. Den yderkappe der benyttes til at etablere dobbeltvægget rørsystem skal være bestandig mod heatolien.

10b. Overvågning af ledningssystemet skal foregå som anmeldt i denne ansøgning om miljøgodkendelse jfr. ansøgning pr. 13.12.2017. Der skal være etableret lækageovervågning jfr. vilkår 10a i form af olieføler med akustisk og visuel alarmgivning følgende steder til overvågning af lækage:

- Olieføler i pumpebrønd ved tørrehal
- Olieføler på rørsystem forsynet med glasfiberarmeret dug
- Olieføler i pumpeump i kedelhus

Oliefølernes alarmer skal være koblet på cirkulationspumperne, så ved aktivering af alarm lukker cirkulationspumperne samt pumper i pumpebrønd ned.

10c. Olieføler på rørsystem forsynet med glasfiberarmeret dug skal ligge under røret på den laveste strækning af røret og i isoleringen.

10d. Elektronisk niveauføler på ekspansionsbeholder skal online overvåge olieniveau i ekspansionsbeholder i tilknytning til rørsystemet og være tilkoblet alarmsystem både akustisk og visuelt, der ved aktivering i forbindelse med unormalt olieniveau eller andre fejl sørger for, at cirkulationspumper lukker ned samt pumper i pumpebrønd tillige stopper.

10e. Alle alarmer skal tilkobles overvågning i virksomhedens kontrolrum.

Jord og grundvand

13a. Sumptanke til heatolie og rørsystemer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret og spild skal opsamles straks.

14a. Alarmsystem til lækageovervågning af rørsystemer skal kontrolleres årligt dvs. både alarmer tilknyttet niveauføler på ekspansionsbeholder samt tilknyttet alle 3 oliefølere.

Olieføler jfr. vilkår 10b skal justeres og kontrolleres årligt.

Niveauføler på ekspansionsbeholder skal kontrolleres årligt.

Virksomheden skal årligt inspicere om sumptank og rørsystemer samt befæstede arealer i tilknytning til disse er i god vedligeholdelsesstand.

15a. Sumptanke skal som minimum inspiceres hvert 10. år af en uvildig sagkyndig efter kravene i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse (bilag 9: pkt 1. pkt. 2 og pkt. 3(undtagen 3.3 måling af godstykkelse) samt pkt. 4 svarende til udvendig og indvendig inspektion³.

Det enkeltvæggede rørsystem skal som minimum tæthedsprøves hvert 10. år af en uvildig sagkyndig efter kravene i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse.

Inspektionsrapport skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Driftsjournal

19a. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Justering af brændere.*
- Årlig kontrol af overvågningssystem til heatolieranlæg
- Årlig inspektion af rørsystem og sumptanke.
- Andre løbende inspektioner af heatolieranlæg.
- årlig kontrol af alarmer og oliefølerenes funktion for alle 3 oliefølere.
- årlig kontrol af niveaumåler på ekspansionsbeholder og alarmsystem tilknyttet
- opgørelse over årlig påfyldning eller aftapning af heatolie til systemet

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

3 UDTALELSER

3.1 Virksomhedens bemærkninger

Godkendelsens indhold har løbende været drøftet og tilrettet i samarbejde med virksomheden senest med udtalelse pr 21. februar 2018. Virksomheden har ingen kommentarer til den endelige godkendelse.

3.2 VVM og habitatbekendtgørelsen

VVM-screening

Ansøgningen er vurderet i forhold til VVM-reglerne i Bekendtgørelse nr. 1470 af 12/12/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)³.

Anlægget er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Habitatvurdering

Sager om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er omfattet af § 7, jf. § 8, stk. 7 i Habitatbekendtgørelsen³.

Det følger af bestemmelserne, at der skal foretages en vurdering af, om virksomhedens udledninger kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Tillægget ændrer ikke på forholdene vedr. den eksisterende habitatvurdering fra oprindelige miljøgodkendelse inkl. Tillæg 1-3. Derfor vil den oprindelige habitatvurdering være gældende for dette tillæg nr. 4 til Blue Point Pellets miljøgodkendelse.

³ Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1470 af 12/12/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

4 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Dette afsnit indeholder virksomhedens redegørelse samt Køge Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale og begrundelserne for de fastsatte vilkår.

Virksomhedens ansøgningsmateriale i form af en ny miljøteknisk beskrivelse er modtaget i BOM af Køge Kommune pr. 26. juni 2017 med senere ændringer (seneste ændring er modtaget den 13. december 2017).

4.1 Ændring af vilkår vedr. dobbeltvæggede rørsystemer

Blue Point Pellets ønsker at få dispensation fra Køge Kommunes krav om dobbeltvægget rørsystem til heatolie, idet rørsystemet er opført som enkeltvægget, og det vil være meget dyrt at ændre det til dobbeltvægget. I den forbindelse har virksomheden gennemgået hele rørsystemet, for at vurdere hvor på rørstrækningen, der ved brud er risiko for at lækagen kan skabe en forurening af jord/grundvand eller spildevand. Endvidere er hele det tilknyttede overvågningssystem gennemgået på anlægget og udbygget efterfølgende.

Derefter er virksomheden kommet med forslag til hvordan de vil sikre de enkeltvæggede relevante rørstrækninger med en ekstra miljøbarriere til forebyggelse mod forurening ved lækage. I forbindelse med dette er egenkontrollen og overvågningen af rørsystemet også inddraget i forslaget.

Ændringen af vilkår om dobbeltvægget rørsystem samt nye informationer som Køge kommune ikke har modtaget før vedr. lagertankenens funktion samt selve overvågningssystemet, har betydet at ændringerne omhandler flere vilkår fra tillæg 1.

Drift og indretning af enkeltvægget rørsystem inkl. tanke.

I forbindelse med det enkeltvæggede rørsystem er der ovenpå tørrehal på tag placeret en ekspansionsbeholder. Overvågning af olieniveau og tryk i rørsystemet foregår via niveaumåler på ekspansionsbeholder. Denne er koblet på rørsystemet, hvori den 300 grader varme heatolie transporteres. På ekspansionsbeholderen er den elektroniske niveaumåler programmeret til ved bestemt fald i olieniveau på rørsystemet at udløse alarm. Yderligere tiltag er, at dette overvågningssystem ligeledes bevirker, at cirkulationspumperne til rørsystemet stopper ved alarmgivning. Ekspansionsbeholderens funktion er ikke beskrevet i oprindelig ansøgning.

Tømmetank som beskrevet i oprindelig ansøgning kan ikke anvendes til opsamling af al olie ved lækage, idet den ikke er beliggende på det laveste punkt på strækningen, derudover er pumperne ikke særlig effektive og rørsystemerne små, så det vil tage flere timer at pumpe olie ind i tømmetanke ved lækage. Tømmetank i tørrehal (30 m³) fungerer kun som evt. tilføring eller fjernelse af olie fra systemet ved mangel på olie i systemet, som niveaumåleren over ekspansionsbeholderen overvåger. Tømmetank under kedelbygning (3,8 m³) har samme funktion. Begge tanke kan kun anvendes som lagertanke. Tankene benævnes fremadrettet sumptanke.

Derfor har Blue Point Pellets foreslået, at der for at kunne opsamle evt. spild af olie i tørrehal, etableres en 5 cm opkant ved alle porte og døre i tørrehal. Herved etableres et bassin på 33 m³, der kan rumme alt olien på systemet. Olieindholdet i rørsystemet er på 25 m³. I den oprindelige ansøgning havde man forventet at det dobbeltvæggede rørsystem samt placeringen af tømmetanke, havde bevirket at spildet ville løbe til sumptanken.

I kedelhuset er der en kælder, der kan rumme indholdet af alt olien ved lækage i det område (40 m³ rumfang). Rørsystemet og pumperne i kedelhus er endvidere placeret i kælderen, hvorved alt olie forventes at havne i kælderen ved lækage. De overjordiske rørledninger over kælderniveau i kedelhus har ingen form for flanger eller lignende (kun flanger på oversiden af kedlerne). Derfor virker kælderen som en stor spildbakke ved lækage på rørsystem i kedelhus. Der er ingen afløb i kælder.

På den åbne strækning på 25 m mellem de 2 bygninger skal der etableres en ekstra barriere mod forurening ved lækage på røret. I den forbindelse har virksomheden valgt at beklæde rørsystemet med en glasfiberarmeret silikonedug, således at rørsystemet bliver dobbeltvægget der. Silikonedugen er varmeresistent.

Overvågning af rørsystemet til heatolie.

Overvågning af lækage fra rørsystemet vil foregå på flere niveauer. Den mest sikre overvågning af rørsystemets tæthed er niveaumåleren på ekspansionsbeholderen som beskrevet tidligere.

Til overvågning af evt. lækage af olie i kælder i kedelhus, vil der i pumpesumpen i kælderen blive etableret en olieføler til overvågning af spild. Overvågning ved olieføler er koblet på cirkulationspumper og alarmsystem og ved aktivering af olieføler vil cirkulationspumper på rørsystemet lukke ned.

I forbindelse med beklædning af det ydre rørsystem med glasfiberarmeret silikonedug har man på det laveste punkt på rørsystemets strækning valgt at placere en olieføler til overvågning af evt. lækage herfra. Denne olieføler er også koblet på alarmsystem og ved aktivering vil cirkulationspumperne på rørsystemet lukke ned.

Udenfor tørrehal er etableret en pumpebrønd, der afvander fra tørrehallen. Her vil man også etablere en olieføler. Hvis der konstateres olie i pumpebrønd, vil olieføleren aktivere alarmsystemet og rørsystemets cirkulationspumper vil lukke ned samtidig med pumpebrøndens pumper, så der ikke slipper olie ud derfra.

De nye indretningskrav med de nye miljømæssige tiltag beskrevet ovenfor samt det udbyggede overvågningssystem til rørsystemet forventes af Køge Kommune at bevirke, at der kommer samme sikkerhed mod forurening af jord, spildevand og grundvand, som hvis der var etableret dobbeltvæggede rørsystemer med daværende overvågning over hele strækningen.

Vilkårsændringer på baggrund af miljømæssige tiltag på anlægget i forbindelse med enkeltvægget rørsystem.

Vilkår 9 ændres derfor fra:

9. Tømmetank til opsamling af heatolie ved evt. lækage skal kunne rumme min. indholdet af heatolie i rørsystemet. Desuden skal tømmetanken være bestandig mod heatolien og kunne modstå heatolien.

Nyt vilkår 9a:

Sumptankene skal fungere som lagre for heatolie og skal tilsammen kunne rumme indholdet af heatolie i rørsystemet. Sumptankene skal kunne pumpe olie begge veje, så der både kan tilsættes eller fjernes heatolie fra rørsystemet. Desuden skal sumptankene være bestandige mod heatolien og kunne modstå heatolien.

Nyt vilkår 9b: tørrehal skal etableres en 5 cm høj opkant langs alle porte og døre.

Vilkår 10 ændres derfor fra:

10. Ledningssystemet til cirkulation af heatolie skal være indrettet med automatisk trykovervågning og være dobbeltvæggede. Ved evt. trykfald skal cirkulationspumpen stoppe og alarm gives til virksomhedens kontrolrum.

Nyt vilkår 10a-10e:

10a. Ledningssystemet til cirkulation af heatolie skal være indrettet med lækageovervågning med alarmgivning akustisk og visuelt, og være dobbeltvægget på den åbne strækning mellem tørrehal og kedelhus. Den yderkappe der benyttes til at etablere dobbeltvægget rørsystem skal være bestandig mod heatolien.

10b. Overvågning af ledningssystemet skal foregå som anmeldt i denne ansøgning om miljøgodkendelse jfr. ansøgning pr. 13.12.2017. Der skal være etableret lækageovervågning jfr. vilkår 10a i form af olieføler med akustisk og visuel alarmgivning følgende steder til overvågning af lækage:

- Olieføler i pumpebrønd ved tørrehal
- Olieføler på rørsystem forsynet med glasfiberarmeret dug
- Olieføler i pumpesump i kedelhus

Oliefølerne alarmer skal være koblet på cirkulationspumperne, så ved aktivering af alarm lukker cirkulationspumperne samt pumper i pumpebrønd ned.

10c. Olieføler på rørsystem forsynet med glasfiberarmeret dug skal ligge under røret på den laveste strækning af røret og i isoleringen.

10d. Elektronisk niveauføler på ekspansionsbeholder skal online overvåge olieniveau i ekspansionsbeholder i tilknytning til rørsystemet og være tilkoblet alarmsystem både akustisk og visuelt, der ved aktivering i forbindelse med unormalt olieniveau eller andre fejl sørger for, at cirkulationspumper lukker ned samt pumper i pumpebrønd tillige stopper.

10e Alle alarmer skal tilkobles overvågning i virksomhedens kontrolrum.

Vilkår 13 ændres derfor fra:

13. Tømmetank til heatolie og rørsystemer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret og spild skal opsamles straks.

Nyt vilkår 13a:

13. Sumpstanke til heatolie og rørsystemer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret og spild skal opsamles straks.

Vilkår 14 ændres derfor fra:

14. Alarmsystem til tryklækageovervågning af rørsystemer skal kontrolleres årligt. Virksomheden skal årligt inspicere om tømmetank og rørsystemer samt befæstede arealer i tilknytning til disse er i god vedligeholdelsesstand.

Nyt vilkår 14a:

Alarmsystem til lækageovervågning af rørsystemer skal kontrolleres årligt dvs. både alarmer tilknyttet niveauføler på ekspansionsbeholder samt tilknyttet alle 3 oliefølere.

Olieføler jfr. vilkår 10b skal justeres og kontrolleres årligt. Niveauføler på ekspansionsbeholder skal kontrolleres årligt.

Virksomheden skal årligt inspicere om sumptank og rørsystemer samt befæstede arealer i tilknytning til disse er i god vedligeholdelsesstand.

Vilkår 15 ændres derfor fra:

15. Tømmetank skal som minimum inspiceres hvert 5. år af en uvildig sagkyndig efter kravene i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse (bilag 9: pkt 1. pkt. 2 og pkt. 3(undtagen 3.3 måling af godstykkelse) samt pkt. 4 svarende til udvendig og indvendig inspektion³.

Inspektionsrapport skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Nyt vilkår 15a:

Sumptanke skal som minimum inspiceres hvert 10. år af en uvildig sagkyndig efter kravene i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse (bilag 9: pkt 1. pkt. 2 og pkt. 3(undtagen 3.3 måling af godstykkelse) samt pkt. 4 svarende til udvendig og indvendig inspektion³.

Det enkeltvæggede rørsystem skal som minimum tæthedsprøves hvert 10. år af en uvildig sagkyndig efter kravene i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse.

Inspektionsrapport skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Vilkår 19 ændres derfor fra:

19. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Justering af brændere.*
- Årlig kontrol af trykovervågningssystem til heatolleanlæg
- Årlig inspektion af rørsystem og tømmetank.
- Andre løbende inspektioner af heatolleanlæg jfr. vilkår 15.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Nyt vilkår 19a:

19a. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Justering af brændere.*
- Årlig kontrol af overvågningssystem til heatolleanlæg
- Årlig inspektion af rørsystem og sumptanke.
- Andre løbende inspektioner af heatolleanlæg.
- årlig kontrol af alarmer og oliefølerens funktion for alle 3 oliefølere.
- årlig kontrol af niveaumåler på ekspansionsbeholder og alarmsystem tilknyttet
- opgørelse over årlig påfyldning eller aftapning af heatolie til systemet

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

4.2 Samlet vurdering

Det er Køge Kommunes vurdering, at virksomheden Blue Point Pellets ApS kan drives uden at give anledning til væsentlige forureningsgener for omgivelserne, når anlægget drives i overensstemmelse med de vilkår, som er stillet i virksomhedens tillæg nr. 4 til miljøgodkendelsen.

Køge Kommune har herved ikke taget stilling godkendelse i forhold til anden lovgivning end miljøbeskyttelsesloven og relaterede bekendtgørelser.

Bilag 1. Klagevejledning mv.

Tillægget vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside samt i Dagbladet Køge og Heden/Midtsjællands Avis onsdag d. 7.marts 2018 og i lørdagsavisen torsdag d. 8 marts 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af dette brev, dvs. senest **den 5. april 2018**.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Linket giver mulighed for at klage gennem www.borger.dk eller gennem virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber.

Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bilag 2. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- Embedslægeinstitutionen Sjælland (sundhedsstyrelsen), sjl@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnkoege-sager@dn.dk
- Køge Havn, Susanne Thilquist, sth@koegehavn.dk
- Østsjællands Beredskab, Torben Hvitved, torbenhv@oesb.dk
 - Køge Kyst, Mikkel Schlægelberger, ms@koegekyst.dk