



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34  
dakl@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Hyton Haderslev ApS ing.fa & Msk.f.  
Fjordagervej 20T  
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	22.09.2020
Til stede ved tilsyn:	Carsten Gram, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
-------------	--

Telefon	74524280	Hjemmeside	www.hyton.dk
E-mail	mail@hyton.dk	CVR nr.	25138740
Fax	74534280	P. nr.	1007347843

Matrikler	1188 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	----------------------------------

Acadre sagsnr.:	09/29159
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... bilag 1 pkt. A 53 - Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m <sup>2</sup> .
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Virksomheden specialiserer sig i fremstilling og reparationer af cylindre o.l., bl.a. til fødevarerindustrien. Der arbejdes med såvel sort som rustfrit stål.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 7.00 til 15.00; fredage til kl. 14.30.
Antal ansatte	Carsten har 3 ansatte i produktionen.
Ressourcer	Kontoret opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Produktionshallerne opvarmes ved hjælp af olieforbrænding.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Udover diverse hydraulik-, smørelolie o.l., anvendes der måske 5 ltr. opløsningsmiddelbaserede maling om året.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der findes et punktudsugningsanlæg med afkast i den nordlige side af hallen. Der foretages lidt CO <sub>2</sub> svejsning fra et fast anlæg. Maling foregår i det rum, hvor fyringsolietanken og spildolietanken er opstillet.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Af støjende anlæg findes der en kompressor opstillet udenfor under halvtag (ved den nordlige side af hallen). Virksomheden råder over en gastruck. Der er opsat en støjskærm rundt om udsugningsanlægget med afkast, så anlægget ikke bliver så hørbart i omgivelserne.

### Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden. Der er ikke gulvafløb i produktionslokalerne.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Fyringsolietank og spildolietank er begge placeret indendørs i malerrummet. Der er ikke afløb i rummet. Opmærksomheden henledes på, at fyringsolietanken fra 1994 skal sløjfes i 2024.

### Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Metalaffald lægges i container og tømmes af Uniscrap. Spånaffald dryppes først af ved drejebænken, inden de skovles op i 'trillebøren'. Her kunne der ikke ses olieafdryp på bunden af trillebøren. Herfra lægges spånene i affaldscontaineren. Det kan alligevel anbefales, at begge containere med metalaffald overdækkes med en presenning for at sikre mod evt. udvaskning af olier. Olietromlerne, der står udenfor, er tomme. Der fremkommer meget lidt andet affald. Brændbart affald hentes af vognmand, Flemming Paulsen.

### Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der fremkommer meget lidt olieaffald. På tilsynstidspunktet stod der indendørs en 200 ltr. tromle med spildolie.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen kan være forurenet, hvorfor den er blevet V1-kortlagt i henhold til Jordforureningsloven.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede forhold.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder