

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/43162  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Vognmandens Vikar Bureau</b>
Adresse	Sortevej 8a
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	27894488
Virksomhedstype	K 52. Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag.
Hovedaktivitet	Vognmandsforretning
Biaktivitet	Nedbrydning
Matrikel	3av, Tendrup By, Hornslet
Planforhold	Kommuneplan: erhvervsområde 2.1.E4
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Mindre end 200 m til nærmeste vandløb med god økologisk tilstand <u>Følsomme brugerområder</u> : Mindre end 200 m til nærmeste boligområde <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Indvindingsopland til Tendrup Vandværk. Almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Michael Nickolas Wiese
Telefon	22 17 14 48
E-mail	michael@vvb.nu
Tilstede ved tilsynet	Michael Nickolas Wiese
Tilsynsdato	6. december 2016
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	<p>Vognmandsfirma, der udlejer chauffører. Derudover nedbrydningsfirma. Virksomheden har én lastbil og yderligere én kommer til i løbet af foråret 2017. Derudover indlejes én bobcat og én Ford Transit.</p> <p>Det er oplyst, at der altid laves miljørapporter, herunder analyser, ved nedbrydningsprojekter. Forurenede nedbrydningsmaterialer bortskaffes direkte fra nedbrydningsstederne til godkendte modtagere. Rene materialer tages hjem på pladsen midlertidigt sammen med andet, der kan genanvendes, fx leca. Jern samles på pladsen, til der er et helt læs.</p> <p>Der er ingen service af maskinerne på pladsen.</p>
<b>Produktionsareal og grundareal</b>	<p>Produktionsareal / grundareal: 3986 m<sup>2</sup>          Barak: ca. 70 m<sup>2</sup></p>
<b>Indretning</b>	<p>På pladsen er der lukkede containere til værksted og opbevaring. Derudover parkering. Barakken er indrettet med kontor og toilet.</p> <p>Pladsen er belagt med sand, 75 cm brokker og stabilgrus.</p> <p>Omkring pladsen er etableret en jordvold med overskudsjord fra etablering af pladsen. Volden er lavet for at skærme naboer mod støj.</p> <p>Virksomheden overvejer at opføre en hal med et lille kontor og i den forbindelse sløjfe barakken.</p>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	31. august 2004
<b>Udvidelse / ændringer</b>	Virksomheden er for nylig udvidet til også at omfatte nedbrydning.
<b>Antal ansatte</b>	<p>Der er fem ansatte pt: én chauffør, to i nedbrydning, to på kontor. Antallet af ansatte er meget skiftende afhængigt af mængden af arbejde. Der entreres også med selvstændige, som lejes ud.</p>
<b>Driftstid</b>	<p>Mandag – fredag kan der arbejde forekomme hele døgnet. Kontorarbejde kan forekomme i weekender. Intet støjende arbejde i weekender.</p>
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Ingen
<b>Bemærkning</b>	-

### 4. BEMÆRKNINGER I SIDSTE TILSYNSRAPPORT

Der har ikke været miljøtilsyn tidligere.

## 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet / proces, støjkilde</b>	<b>Placering</b>
1	Til- og frakørsel samt håndtering af materialer	Ude
<b>Bemærkninger</b>	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.	

## 6. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

<b>Bemærkning:</b>	Der findes ingen udsugning.
--------------------	-----------------------------

### Opvarmning

<b>Type</b>	Varmepumpe i kontor, el på toilet.
-------------	------------------------------------

## 7. SPILDEVAND

<b>Bemærkning</b>	Intet spildevand bortset fra sanitært.
-------------------	--

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

<b>Bemærkning</b>	Ved tilsynet var der ikke oplagret nogen råvarer. Der gøres opmærksom på, at hvis der oplagres sprinklervæske, olie m.v., skal det opbevares, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand.
-------------------	--

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabriktionsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Dieselolie	Over terræn	5000 l	?	Nej	-
2	Dieselolie	Over terræn	1200 l	?	Nej	-
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						?
<b>Bemærkninger</b>	Tankene er ikke i brug, tomme og placeret i en lukket container.					

## AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
-					
<b>Øvrigt affald:</b>					
Murbrokker og beton	-	-	Udendørs på plads	Virksomheden selv	-
Knust asfalt	-	-	Udendørs på plads	Virksomheden selv	Virksomheden selv
Dagrenovation	-	-	-	-	-
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Nej. Der foretages ingen service af maskinerne på pladsen, og der forekommer derfor ikke noget farligt affald.		
<b>Bemærkning</b>	Rene murbrokker og beton tages hjem på pladsen, hvorefter det genanvendes. Ved tilsynet lå også en bunke knust asfalt. Virksomheden vil gerne udlægge knust asfalt på pladsen. Se bemærkning i tilsynsbrev.				

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

## 10. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Anvendelse af knust asfalt
2. Olietanke